orange™		Departamento:		Tipo:	Cabecera:	
JAZZTEL		MPEX		Follow UP	FTTH_2810057_PEÑUELAS	
Técnico:	Fecha:	Incidencia:	Dirección:			
Jorge Medrano	02-07-18	5912249	C/Juan Duque 30			

Tras visita en campo a C/Juan Duque 30 se ha comprobado que en el número 26 se está llevando a cabo una reforma en un taller de vehículos en el cual se ha dañado el tramo C6627 que alimenta a la $CTO\ 029-28-163080$.

Por parte de la EM en la incidencia 5907431 se ha fusionado el C6627 de manera provisional con una bandeja de empalme.

Para dar solución definitiva será necesario tender nuevo 8KT/70m aprox desde CTO 029-28-163083 hasta el patio interior al cual se accede desde el taller e interceptar el C6627.

Para dar continuidad al cable se utilizara una TBe como caja de empalme debido a su menor tamaño y así generar el menor impacto visual.

El tendido del nuevo 8KT hasta la TBe se llevara grapado siguiente el recorrido del cable de cobre y de fibra óptica de TESA. Los trabajos se realizaran bajo TP.

