



AUTRE TECHNIQUE : Emettre la trame dans le fil

Emettre la trame dans le fil est très simple si on constate que tous les motifs finissent par la même durée de blanc....

Il suffit d'emettre des périodes à 50KHz puis des blancs d'une certaine durée

on va tout décrire en nombre de périodes à 50KHz et on va décompter le nombre de périodes déjà écoulées dans l'émission d'un motif

#define MOTIF_E /* nb période à 50KHz que dure un motif Entete , blanc compris*/ #define MOTIF UN ...

#define MOTIF ZERO

#define SEUIL_BLANC ... /* nb période à 50KHz que dure un blanc */

On va emettre via un PWM (rapport cyclique 50%(signal) 0%(blanc)) en comptant les cycles à chaque it pour décider du rapport cyclique

it_pwm(void) :

selon si cpt_motif >SEUIL_BLANC: rapport cyclique à 50% ou 0%

cpt_motif = cpt_motif -1; // il y a eu une période de plus dans le meme motif

si le motif est fini (cpt_motif atteint 0), on passe au suivant ...

On postule qu'on dispose d'un tableau qui contient la succession des durées des motifs à envoyer, il suffit donc de recharger cpt_motif cpt_motif = tab_motif[index_motif]; // permet de recharger facilement

au lieu d'incrémenter index_motif, on va aussi le décrémenter, et seulement s'il n'a pas atteint 0

dans la case 0 du tableau tab_motif, on charge donc le motif qui doit être envoyé quand on a plus rien à transmettre : MOTIF_E

Dans le main()

Quand on veut envoyer un message on sait que le précédent est fini de transmettre parce que l'index est revenu à zéro il suffit de charger le tableau avec la bonne succession de motif (à l'index le plus élevé, le premier motif à transmettre) et on déclenche l'envoi en écrivant en dernière ligne du code de création du message : index_motif=DERNIER_INDEX; dès que le motif_E sera fini de transmettre, le premier motif du message sera automatiquement chargé et transmis

Là encore, la routine d'envoi prend quelques lignes....