
P (droop)
P + reset
+30% load step
1.01
1
0.99
0.98
0.97
ω(t)
0
10
20
30
40
t [s]
P (droop)
P + reset
-30% load step (machine disengaged)
1.03
1.02
1.01
1
0.99
ω(t)
0
10
20
30
40
t [s]