



Forwarding não resolve!

1) addl R1, R2, R3 WB

sub R5, R4, R4

lwl R10, 32, R20

Detecção de erro

erro

add IF ID EX MEM WB

sub IF ID S S EX MEM WB

lwl IF ID S S ID EX MEM WB

1)

add	IF	ID	EX	MEM	WB	
sub		IF	ID	EX	MEM	WD
lw			IF	ID	EX	MEM WD

← Data Hazard & Forwarding

2)

See forwarding

lw R1, offset(R6) IF ID EX MEM WB

add R3, R1, R2 IF ID S S EX MEM WB

lw R10, offset(R6) IF S S JD EX MEM WB

2)


can forwarding

lw R1, offset(R6) IF ID EX MEM WB

add R3, R1, R2 IF ID S EX MEM WB

lw R10, offset(R6) IF S JD EX MEM WB

Estrutura!



Se tivéssemos apenas uma única memória e não duas (uma para dados e outra para Instruções)
