
RAID 0 又称为Stripe(条带化)或striping(条带模式),它在所有RAID级别中具有最高的存储性能(磁盘容量不浪费,读写很快)。

RAIDO 提高存储性能的原理是把连续的数据分散到多个磁盘上存取,这样,系统有数据请求就可以被多个磁盘并行的执行,每个磁盘执行属于它自己的那部分数据请求,这种数据上的并行操作可以充分利用总线 的带宽,显著提高磁盘整体存取性能。

要制作 RAID0 至少要 1 块物理磁盘,例如 DELL 服务器带有 RAID 卡,如果不做 RAID 就不能使用磁盘,除非 将磁盘直接接入主板,因此将一块磁盘坐 RAID0 使用。

## RAID 0



关注点	描述
容量	是5块盘加在一起的容量。在所有RAID级别中具有最高的存储性能,原理是把连续的数据 分散到多个磁盘上存取。
性能	理论上磁盘读写速度比单盘提升5倍,但由于总线带宽等多种因素的影响,实际的提升速率 肯定会低于理论值,但是,大量数据并行传输与串行传输比较,提速效果显然毋庸置疑, 磁盘越多倍数越小。
冗余	无任何冗余,坏1块盘,整个RAID就不能用了
场合	适合于大规模并发读写,但对数据安全性要求不高的情况,如mysql slave(数据块从库), 集群的节点RS(服务员)
特点	速度快,无冗余,容量无损失