

Rapport de conformité finale — Boîtiers BX-4400-A

Y. FERREIRA — Service Montage — 19 mai 2026 — Diffusion : Direction, Qualité, Thales Defence

Suite à l’anomalie de mesure relevée par le Service Qualité sur le lot S42 (voir Rapport de Contrôle Qualité, N. BRUNET), une contre-vérification complète a été menée sur l’ensemble des boîtiers du lot, y compris le boîtier BX-4216 destiné au programme Thales THA-REF-28471.

POINT DE CONTRÔLE	RÉSULTAT
Conformité électrique (tension, intensité, puissance)	Conforme aux tolérances constructeur
Origine de l’écart BX-4216	Confirmée thermique (atelier), sans impact fonctionnel
Conformité mécanique et assemblage	Conforme
Décision expédition	Lot validé pour livraison Thales

Conclusion : l’anomalie du lot S42 est un phénomène de maintenance industrielle indépendant, sans lien avec l’intrusion informatique en cours d’investigation. Les boîtiers BX-4400-A sont déclarés conformes.