

Note technique interne — BX-4400

Service Montage (Y. FERREIRA) — 17 mai 2026 — Objet : Variations de mesures lot S42

ñ On a eu pas mal de variations cette semaine avec la chaleur dans l'atelier. Rien d'alarmant selon moi, ça reste dans les clous. ž

ñ Les boîtiers BX-4400-A peuvent présenter une augmentation de consommation jusqu'à +15% en environnement chaud (>40°C), sans impact fonctionnel. ž

Document produit dans le cadre de l'exercice pédagogique ELECARM SAS — Opération Silent Gateway — usage interne exclusif.