

Note technique interne - BX-4400

Service Montage (Y. FERREIRA) - 17 mai 2026 - Objet : Variations de mesures lot S42

ñ On a eu pas mal de variations cette semaine avec la chaleur dans l'atelier. Rien d'alarmant selon moi, ça reste dans les clous. ž

ñ Les boîtiers BX-4400-A peuvent présenter une augmentation de consommation jusqu'à +15% en environnement chaud (>40°C), sans impact fonctionnel. ž