# Санкт-Петербургский Национально Исследовательский Университет информационных технологий, механики и оптики Кафедра систем управления и информатики

## Электромеханические системы

Отчет по лабораторной работе №5 Настройка автоматичеких регуляторов многоконтурных систем

Вариант №8

Работу выполнили:

Зенкин А.М.

Карпов К.В.

Группа: Р3335

Преподаватель:

Чежин М.С.

## Содержание

1.	Цель работы		2	
2.	Ход выполнения работы			2
	2.1.	Выбраем структуру регулятора тока и на основе стандартных методов на-		
		стройки рассчитываем необходимые значения параметров закона управления		2
		2.1.1.	Схема моделирования	2
		2.1.2.	Передаточная функция регулятора по току	2
		2.1.3.	Переходная характеристика и ее параметры	3
	2.2.	Выбраем структуру регулятора скорости и на основе стандартных методов		
		настро	настройки рассчитываем необходимые значения параметров закона управ-	
		ления		3
		2.2.1.	Схема моделирования	3
		2.2.2.	Передаточная функция регулятора по скорости	4
		2.2.3.	Переходная характеристика и ее параметры	4
	2.3. Выбраем структуру регулятора положения и на основе стандартн		ем структуру регулятора положения и на основе стандартных методов	
		настройки рассчитываем необходимые значения параметров закона управ-		
		ления		5
		2.3.1.	Схема моделирования	5
		2.3.2.	Передаточная функция регулятора по положению	5
		2.3.3.	Переходная характеристика и ее параметры	6
3.	Вын	вод		6

### 1. Цель работы

Исследование принципов построения многоконтурных электромеханических систем автоматического управления.

### 2. Ход выполнения работы

## 2.1. Выбраем структуру регулятора тока и на основе стандартных методов настройки рассчитываем необходимые значения параметров закона управления

### 2.1.1. Схема моделирования

Схема моделирования представлена на рисунке 2.1.




Рисунок 2.1. - схема моделирование

#### 2.1.2. Передаточная функция регулятора по току

$$W_{pm}(s) = \frac{1}{T_u \cdot s};$$
  
$$W_{pm}(s) = \frac{1}{0.0321 \cdot s};$$

#### 2.1.3. Переходная характеристика и ее параметры

Схема переходного процесса представлена на рисунке 2.2.




Рисунок 2.2. - переходный процесс по току

Параметры:

$$T = 0.1$$
 с;  
Перерегулирование 13.2%;

# 2.2. Выбраем структуру регулятора скорости и на основе стандартных методов настройки рассчитываем необходимые значения параметров закона управления

### 2.2.1. Схема моделирования

Схема моделирования представлена на рисунке 2.3.




Рисунок 2.3. - схема моделирования

### 2.2.2. Передаточная функция регулятора по скорости

$$W_{pm}(s) = \frac{K_{pc} \cdot (T_{uc} \cdot s + 1)}{T_{uc} \cdot s};$$
  
$$W_{pm}(s) = \frac{0.0182 \cdot s + 0.1723}{0.072 \cdot s};$$

#### 2.2.3. Переходная характеристика и ее параметры

Схема переходного процесса представлена на рисунке 2.4.




Рисунок 2.4. - переходный процесс по скорости

Параметры:

$$T = 0.39 \text{ c};$$

# 2.3. Выбраем структуру регулятора положения и на основе стандартных методов настройки рассчитываем необходимые значения параметров закона управления

#### 2.3.1. Схема моделирования

Схема моделирования представлена на рисунке 2.5.




Рисунок 2.5. - схема моделирование

### 2.3.2. Передаточная функция регулятора по положению

$$W_{p\pi}(s) = \frac{1}{4 \cdot T_c \cdot K_{03}};$$
  
 $W_{p\pi}(s) = 70.78;$ 

### 2.3.3. Переходная характеристика и ее параметры

Схема переходного процесса представлена на рисунке 2.6.




Рисунок 2.6. - переходный процесс по току

Параметры:

$$T = 2.8 \text{ c};$$

### 3. Вывод

В данной лабораторной работе были рассмотрены принципы построения многоконтурных электромеханических систем автоматического управления. Также были расчитаны все значения регуляторов, построены переходные процессы и определены их параметры.