Санкт-Петербургский Национально Исследовательский Университет информационных технологий, механики и оптики Кафедра систем управления и информатики

Технология изготовления элементов приборов и систем

Отчет по лабораторной работе №5 Расчет режима резания при фрезеровании

Вариант №2

Работу выполнили: Зенкин А.М. Карпов К.В. Группа: Р3335 Преподаватель: Третьяков С.Д.

Санкт-Петербург 2017

Содержание

1.	Цел	ь работы	2
2.	Bap	рианты параметров	2
3.	Ход	ц выполнения работы	2
	3.1.	Описание:	2
	3.2.	Выполнение эскиза обработки:	3
	3.3.	Выбор инструмента:	3
	3.4.	Режим резания:	3
		3.4.1. Глубина резания:	3
		3.4.2. Назначение подачи:	3
		3.4.3. Период стойкости:	4
		3.4.4. Скорость резания, допускаемая режущими свойствами инструмента:	4
		3.4.5. Минута подачи:	4
	3.5.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4
		3.5.1. Мощность, затрачиваемая на резание:	4
		3.5.2. Проверка достаточности мощности станка:	5
	3.6.	Основное время:	5
1	Brit	РОП	5

1. Цель работы

Изучить методику расчета режима резания при шлифовании аналитическим способом. Приобрести навыки работы со справочной литературой.

2. Варианты параметров

Материал заготовки и его свойства: Сталь 40Х незакаленная;

Вид обработки и параметр шерохоатости поверхности, мкм: Окончательная, Ra = 0, 4;

Размер шлифуемой поверхности, мм: D = 55h7, l = 40;

Припуск на сторону, мм: 0,15;

Кол-во одновре-менно обраба-тыва-емых деталей: 1;

Модель станка: 3М131;

3. Ход выполнения работы

3.1. Описание:

На круглошлифовальном станке 3M131 шлифуется шейка вала диаметром D=55h7 мм длиной l=40 мм, длина вала $l_1=100$ мм. Параметр шероховатости обработанной поверхности Ra=0,4 мкм. Припуск на сторону 0,15 мм. Материал заготовки – сталь 40X незакаленная, твердостью HB217.

3.2. Выполнение эскиза обработки:




Рисунок 1. Эскиз обработки

3.3. Выбор инструмента:

Для фрезерования на вертикально-фрезерном станке заготовки из чугуна выбираем торцевую фрезу с пластинками из твердого сплава BK6, диаметром $D=(1,25\div1,5)\cdot B=(1,25\div1,5)\cdot B=(1,2$ 1,5)· $150=187,5\div225$ мм. Принимаем D=200 мм; z=20, ГОСТ 9473-80. Геометрические параметры фрезы: $\phi = 60^{\circ}$, $\alpha = 12^{\circ}$, $\gamma = 10^{\circ}$, $\lambda = 20^{\circ}$, $\phi_1 = 5^{\circ}$.

Схема установки фрезы – смещенная.

3.4. Режим резания:

3.4.1. Глубина резания:

Заданный припуск на чистовую обработку срезают за один проход, тогда:

$$t = h = 4 mm; (1)$$

3.4.2. Назначение подачи:

Для получения шероховатости Ra=1,6 мкм подача на оборот S_0 =1,1÷2,1 мм/об

$$S_z = \frac{S_0}{z} = \frac{2}{20} = 0.1 \ mm/dent;$$
 (2)

3.4.3. Период стойкости:

Для фрез торцевых диаметром от 200 мм до 250 с пластинками из твердого сплава применяют период стойкости:

$$T = 240 \ min; \tag{3}$$

3.4.4. Скорость резания, допускаемая режущими свойствами инструмента:

Для обработки серого чугуна фрезой диаметром от 200 до 250 мм, глубина резания t до 4 мм, подаче до 0,1 мм/зуб.:

$$V = 148,38 \ m/min;$$
 (4)

С учетом поправочных коэффициентов:

$$K_{MV} = 0,88, K_{NV} = 1, K_{IV} = 1;$$

 $V = V \cdot K_{MV} \cdot K_{NV} \cdot K_{IV} = 1 \cdot 1 \cdot 148,38 = 130,57 \ m/min;$ (5)

Частота вращения шпинделя, соответствующая найденной скорости резания:

$$n = \frac{1000 \cdot V}{\pi \cdot D} = \frac{1000 \cdot 130,57}{3,14 \cdot 200} = 207,81 \ rpm; \tag{6}$$

Корректируем по паспорту станка:

$$n = 200 \ rpm; \tag{7}$$

Действительная скорость резания

$$V_p = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000} = \frac{3,14 \cdot 200 \cdot 200}{1000} = 125,6 \ m/min; \tag{8}$$

3.4.5. Минута подачи:

$$S_M = S_z \cdot z \cdot n = 0, 1 \cdot 20 \cdot 200 = 400 \ mm/min; \tag{9}$$

Это совпадает с паспортными данными станка.

3.5. Мощность:

3.5.1. Мощность, затрачиваемая на резание:

При фрезеровании чугуна с твердостью до HB210, ширине фрезерования до 150 мм, глубине резания до 4 мм, подаче на зуб 0,1 мм/зуб, минутной подаче 400 мм/мин

$$N_p = 11,75 \ kW; \tag{10}$$

3.5.2. Проверка достаточности мощности станка:

Мощность на шпинделе станка: $N_{spindel} = N_d \cdot \eta;$

$$N_d = 7.5 \ k/W; \ \eta = 0.8;$$

 $N_{sp} = 7.5 \cdot 0.8 = 6 \ kW;$ (11)

Так как $N_{sp} = 6 \; kW \; < \; N_p = 11,75 \; kW,$ то обработка невозможна.

3.6. Основное время:

$$T_0 = \frac{L}{S_M};\tag{12}$$

где $L = l + l_1;$

Расчёт основного времени не производится, так как мощность на шпинделе станка меньше требуемой мощности.

4. Вывод

В данной лабораторной работе была изучена методика расчёта режима резания при шлифовании аналитическим способом. Также были приобретены навыки работы со справочной литературой. Был построен эскиз обработки (рис. 1).