# Санкт-Петербургский Национально Исследовательский Университет информационных технологий, механики и оптики Кафедра систем управления и информатики

# Электромеханические системы

Отчет по лабораторной работе N4 Система автоматического управления электрическим объектом

Вариант №8

Работу выполнили:

Зенкин А.М.

Карпов К.В.

Группа: Р3335

Преподаватель:

Чежин М.С.

## Содержание

1. Цель работы			ЭТЫ	2
2.	Варианты параметров  Ход выполнения работы			2
3.				2
	3.1. Исследование системы с астатизмом нулевого порядка		2	
		3.1.1.	Схема моделирования	2
		3.1.2.	Графики переходных процессов	3
		3.1.3.	Подача на двигатель возмущение по моменту	4
		3.1.4.	Подача на вход САУ линейно возрастающее воздействие	5
	3.2.	Исслед	следование системы с астатизмом первого порядка	
		3.2.1.	Схема моделирования	6
		3.2.2.	Графики переходных процессов	6
		3.2.3.	Подача на двигатель возмущение по моменту	7
		3.2.4.	Подача на вход САУ линейно возрастающее воздействие	8
	3.3.	Схема	моделирования САУ угловым положением механической нагрузки,	
		включ	ающую пропорциональный регулятор и ОУ	10
		3.3.1.	Схема моделирования	10
		3.3.2.	Графики переходных процессов	10
		3.3.3.	Временные диаграммы при постоянной скорости и постоянном уско-	
			рении	11
4.	Вын	зод		14

## 1. Цель работы

Исследование принципов построения и свойств систем автоматического управления.

## 2. Варианты параметров

$$U_n=110[B], n_0=2500[rot/min], I_n=12[A], M_n=6.8[H*m], R=0.5[Om], T_{ya}=9[ms], J_d=0.0015[kg*m^2], T_y=5[ms], i_p=40, J_m=1.2[kg*m^2]$$

## 3. Ход выполнения работы

### 3.1. Исследование системы с астатизмом нулевого порядка

#### 3.1.1. Схема моделирования

Схема моделирования представлена на рисунке 3.1.




Рисунок 3.1. - схема моделирование

#### 3.1.2. Графики переходных процессов

Графики переходных процессов для скорости нагрузки и ошибки для трех различных значений коэффициента регулятора приведены на рисунках 3.2-3.3.




Рисунок 3.2. - графки переходного процесса по скорости

$$T_1 = 0.35 c$$
,  $T_2 = 0.14 c$ ,  $T_3 = 0.09 c$ ;




Рисунок 3.3. - графики переходного процесса ошибки

$$\varepsilon_{\text{yct}_1} = 1.71, \; \varepsilon_{\text{yct}_2} = 1.38, \; \varepsilon_{\text{yct}_3} = 0.81;$$

Определяем значение коэффициента регулятора, при котором САУ находится на границе устойчивости

$$K = 14.6;$$




Рисунок 3.4. - графики переходного процесса по скорости

#### 3.1.3. Подача на двигатель возмущение по моменту

Подаем на двигатель возмущение по моменту  $M=5~{\rm Hm}$  при K=2, график приведен на рисунке 3.5.




Рисунок 3.5. - графики переходного процесса скорости при возмущении по моменту

#### 3.1.4. Подача на вход САУ линейно возрастающее воздействие

Подаем на вход САУ линейно возрастающее воздействие и для одного из значений коэффициента регулятора получаем временную диаграмму для скорости нагрузки и ошибки. Графики переходных процессов приведены на рисунках 3.6-3.7.  $y=2u,\ K=5$ 




Рисунок 3.6. - график переходного процесса по скорости




Рисунок 3.7. - графики переходного процесса ошибки

#### 3.2. Исследование системы с астатизмом первого порядка

Составляем схему моделирования САУ скоростью механической нагрузки, включающую пропорционально-интегральный регулятор и ОУ. Передаточная функция регулятора:

$$W(s) = \frac{0.032285s + 1}{0.032285s};$$

#### 3.2.1. Схема моделирования

Схема моделирования представлена на рисунке 3.8.




Рисунок 3.8. - схема моделирование

#### 3.2.2. Графики переходных процессов

Графики переходных процессов для скорости нагрузки и ошибки для трех различных значений коэффициента регулятора приведены на рисунках 3.9-3.10.




Рисунок 3.9. - графки переходного процесса по скорости

$$T_1 = 0.2 c, T_2 = 0.25 c, T_3 = 0.33 c;$$




Рисунок 3.10. - графики переходного процесса ошибки

$$\varepsilon_{\text{yct}_1} = \varepsilon_{\text{yct}_2} = \varepsilon_{\text{yct}_3} = 0.;$$

#### 3.2.3. Подача на двигатель возмущение по моменту

Подаем на двигатель возмущение по моменту M=10 Hm при K=3, график приведен на рисунке 3.11.




Рисунок 3.11. - графики переходного процесса скорости при возмущении по моменту

#### 3.2.4. Подача на вход САУ линейно возрастающее воздействие

Подаем на вход САУ линейно возрастающее воздействие и для одного из значений коэффициента регулятора получаем временную диаграмму для скорости нагрузки и ошибки. Графики переходных процессов приведены на рисунках 3.12-3.15.  $y=2u,\ K=5$ 

Для различных коэффициентов регулятора




Рисунок 3.12. - график переходного процесса по скорости




Рисунок 3.13. - графики переходного процесса ошибки




Рисунок 3.14. - график переходного процесса по скорости




Рисунок 3.15. - графики переходного процесса ошибки

# 3.3. Схема моделирования САУ угловым положением механической нагрузки, включающую пропорциональный регулятор и OY

#### 3.3.1. Схема моделирования

Схема моделирования представлена на рисунке 3.16.




Рисунок 3.16. - схема моделирование

#### 3.3.2. Графики переходных процессов

Графики переходных процессов для скорости нагрузки и ошибки для двух различных значений коэффициентов регулятора приведены на рисунках 3.17-3.18.




Рисунок 3.17. - графки переходного процесса по скорости

$$T_1 = 0.77 \ c, \ T_2 = 1.45 \ c;$$




Рисунок 3.18. - графики переходного процесса ошибки

$$\varepsilon_{\text{yct}_1} = \varepsilon_{\text{yct}_2} = 0.;$$

# 3.3.3. Временные диаграммы при постоянной скорости и постоянном ускорении

Получаем временную диаграмму при движении с постоянной скоростью и временную диаграмму при движении с постоянным ускорением. По графикам определяем время переходного процесса и установившееся значение ошибки. Графики смотреть на рисунках 3.19-3.22

Движение с постоянной скоростью




Рисунок 3.19. - график переходного процесса по углу




Рисунок 3.20. - график переходного процесса ошибки

$$T = 0.43 \ c; \ \varepsilon_{
m yct} = 0.155;$$

### Движение с постоянным ускорением




Рисунок 3.21. - график переходного процесса по углу




Рисунок 3.22. - график переходного процесса ошибки

## 4. Вывод

В данной лабораторной работе было проведено исследование принципов построения и свойств систем автоматического управления. В чвстности САУ с астатизмом нулевого и первого порядка при различных входных сигналах и различный значениях коэффициента регулятора. Были получены коэффиценты регулятора, при которых система находится на границе устойчивости.