



Prevenire i rischi dei luoghi di lavoro Il Datore di lavoro provvede affinché: • i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di salute e sicurezza; • gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a regolare manutenzione; • i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei Lavoratori siano eliminati o riparati.

accenture



Non creiamo nuovi rischi! Modificare luoghi progettati per essere sicuri, può causare nuove condizioni di rischio! • ingombrare luoghi di passaggio/percorsi di esodo; • ostacolare uscite di emergenza;

• spostare od occultare presidi di emergenza (estintori, segnaletica, ...); • spostare/rimodulare la disposizione dei tavoli e delle postazioni di lavoro. accenture

Illuminazione

Per limitare l'affaticamento visivo (bruciori agli occhi, mal di testa,) l'illuminazione deve assicurare:

Esempi:


- assenza di forti contrasti tra zona di lavoro e zone circostanti;
- assenza di abbagliamento o riflessi.

In caso di **abbagliamenti** dovuti alla luce solare è indispensabile l'utilizzo delle tende.




accenture





















Vie di fuga libere = sicurezza per tutti Un intralcio può essere un grave pericolo in caso di emergenza: un corridoio INGOMBRO può trasformarsi in una trappola anche mortale se molte persone avessero la necessità di percorrerlo velocemente!





















Controllate il luogo di lavoro Controllate che lo spazio sia adeguato: il pavimento deve essere sgombro e la posizione non deve costringervi a sporgervi per raggiungere parti lontane. Per evitare il rischio di scivolamento, evitate di salire sulle scale se non avete calzature adeguate. Attrezzature di lavoro Scale portatili accenture



























