
图 03　PS 状态转移与恢复

TUNING / CALIB / HOLDOVER 三种状态；恢复返回失锁前状态

进入新状态的共同动作

epoch 清零；慢环与 C 清窗；融合权重清零；TUNING 解锁 DAC，其余状态硬锁



KEY1 两秒内双击会强制回 TUNING；KEY2 仅翻页。GGA 新鲜度独立检查，RMC 不续期 GGA。

代码依据 main.c: enter_state、check_gnss_lost、task_holdover_second