8.1 简述一下逐次逼近型 A/D 转换器的工作原理?


答:逐次比较型 A/D 转换器是将输入模拟信号与不同的参考电压做多次比较,使转换所得的数字量在数值上逐次逼近输入模拟量的对应值。逐次逼近式 A/D 转换器中有一个逐次逼近寄存器 SAR,其数字量是由它产生的。SAR 使用对分搜索法产生数字量,以 8 位数字量为例,SAR 首先产生 8 位数字量的一半,即10000000,试探模拟量 Vi 的大小。若 Vo>Vi,清除最高位;反之,则保留最高位。在最高位确认后,SAR 又以对分搜索法确定次高位,即以 7 位数字量的一半 y1000000(y 由前面的过程已确认)试探模拟量 Vi 的大小。依此类推,直到确定了 bit0 为止,转换结束。

- 8.2 查阅资料, 阐述 A/D 和 D/A 转换器的性能指标有哪些?
- 答: (1) A/D 转换器性能指标:
- ①分辨率: 是指数字量变化一个最小量时模拟信号的变化量, 定义为满刻度与2的n次方的比值。
- ②相对精度:对于线性 A/D 转换器,相对精准度就是它的线性程度。相对精确度是指实际输出值与理论输出值的接近程度。
 - ③转换速度: 是指完成一次从模拟转换到数字的 AD 转换所需的时间的倒数。
 - ④量化误差: 是指 A/D 转换器的有限位数对模拟量进行量化而引起的误差。
 - ⑤偏移误差:偏移误差是指输入信号为零时,输出信号不为零的值,所以有时又称为零值误差。
 - ⑥满刻度误差:满度输出时对应的输入信号与理想输入信号值之差。
 - ⑦线性度:实际转换器的转移函数与理想直线的最大偏移。
 - (2) D/A 转换器性能指标:
- ①分辨率: 是指输入数字量的最低有效位(LSB)发生变化时,所对应的输出模拟量(电压或电流)的变化量,它反映了输出模拟量的最小变化值。
 - ②线性度: 是指实际转换特性曲线与理想直线特性之间的最大偏差, 常以相对于满量程的百分数表示。
- ③绝对精度和相对精度:绝对精度是指在整个刻度范围内,任一输入数码所对应的模拟量实际输出值与理论值之间的最大误差。相对精度与绝对精度表示同一含义,用最大误差相对于满刻度的百分比表示。
- ④建立时间: 是指输入的数字量发生满刻度变化时,输出模拟信号达到满刻度值的±1/2LSB 所需的时间,是描述 D/A 转换速率的一个动态指标。
 - 8.3 D/A 转换器的工作过程中,哪些因素会影响到输出电压的精度?
 - 答:基准电压精度、工作电压纹波、外部干扰、工作温度等。
- 8.4 PCF8591 是单片低功耗 8 位 CMOS 数据采集器件,具有 4 个模拟输入、一个输出和一个串行 I2C 总线接口,查阅该芯片资料,编写完整程序,使 PCF8591 输出正弦波,波形频率为 500Hz,每个周期内波形点数不少于 64 点,通过仿真工具(Proteus)验证输出波形是否满足要求。

解答: Proteus 仿真电路如下图所示。其中,U1 为单片机,U2 为 A/D 转换芯片 PCF8591,DA 转换输出连接示波器 A 通道。A/D 转换芯片参考电压 VREF 选择与单片机工作电源相同(5V),D/A 转换频率所选择时钟采用 PCF8591 的内部时钟,因此将其管脚 EXT 接电源地。针对题目中每个周期内波形点数不少于 64,可以根据波形周期,进行动态配置点数,点数越多,波形越接近理想的正弦波。参考程序中下面两个宏定义用于确定点数和定时器中断间隔时间,可以通过修改 POINT 的数值,调整每个周期输出的 DA 数据量。

#define POINT 64 //设置正弦波形点数

#define TIME (2000/POINT) //因为 点数*定时器计数时间=2ms=2000µs(对应 500Hz)



```
参考程序
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#include<math.h>
                       //预定义
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define PI 3.1415926
                       //π 的值
#define POINT 64
                       //设置正弦波形点数
#define TIME (2000/POINT) //因为 点数*定时器计数时间=2ms=2000μs(对应 500hz)
sbit SCL=P2^0;
              //I2C 时钟线
sbit SDA=P2^1; //I2C 数据线
void Timer0_init()/****定时器 0 初始化设置*****/
{
     TMOD=0X01;
                       //定时器 0, 工作方式 1
     TH0=(65536-TIME)/256;
     TL0=(65536-TIME)%256;
                       //中断启动位
     TR0=1;
     ET0=1;
                       //中断允许位,1 允许中断
     EA=1;
}
void I2C_start()/*****I2C 启动*****/
     SDA=1;
     SCL=1;
     _nop_();
               //用于延时
     _nop_();
     SDA=0;
```

nop();

```
_nop_();
     SCL=0;
}
void I2C_stop()/*****I2C 停止****/
{
     SDA=0;
     SCL=0;
     _nop_();
     _nop_();
     SCL=1;
     _nop_();
     _nop_();
     SDA=1;
}
void I2C_ack()/*****I2C 应答*****/
{
     SCL=1;
     _nop_();
     _nop_();
     SCL=0;
void I2C_noack() /*****I2C 非应答****/
{
     SDA=1;
     SCL=1;
     _nop_();
     _nop_();
     SCL=0;
     SDA=1;
}
void I2C_write_byte(uchar tmp) /*****I2C 写一个字节****/
     uchar i;
     for(i=0;i<8;i++)
          tmp <<=1;
          SDA=CY;
          SCL=1;
          _nop_();
```

```
_nop_();
             SCL=0;
        I2C_ack();
   }
   void I2C_write_data(uchar Aout) /*****I2C 写一个 D/A 转换数据*****/
        I2C_start();
        I2C_write_byte(0x90);
        I2C_write_byte(0x40);
        I2C_write_byte(Aout);
        I2C_noack();
        I2C_stop();
   }
   void main()//主函数
   {
        Timer0_init();//定时器 0 初始化
        while(1);
   void Timer0IRQ () interrupt 1 /****定时器中断 0*****/
        static char DA_Data;
        static uint num = 0;
        TH0=(65536-TIME)/256;
        TL0=(65536-TIME)%256;
//π/180 表示每度的弧度值,乘以度数 num,再把度数的 sin 值乘以 127,输出成模拟电压量注意不能乘以 255,
        DA_Data =(char)((sin(PI/180*num)*127));
   //因为这里是有符号类型,最高位是符号位,所以8位的数值最大位127
        if((DA_Data &0x80)!=0x80)
             DA_Data |=0x80;
                                  //将最高位置1
        else
                                  //将最高位清 0
             DA_Data\& = 0x7f;
        if(num==360) num =0;
        num = num + 360/POINT;
        I2C_write_data(DA_Data);
   参考程序中 I2C 的时序请参考芯片手册。以下是在 Proteus 环境下仿真效果图,其中示波器只有 A 通
```

参考程序中 I2C 的时序请参考心片手册。以下是在 Proteus 环境下伤真效果图,其中示波器只有 A 通道有效。

