



ФинфиолитФ	Кирпич, чорами- чесние и другне комин превиденой формы, ирупини блаки		Буговый чамень н бугобетон		
	CERNE	CIONGEI	фундо- монін	Етоны	стоябы
Отклонения от просктими раз-				1	
толицина	15	l io	30	20	20
отметка опорных поверхно-	l	1		1	i
CTBH	-10	10	25	—5	5
тићине:	i .	1		I	1
простенков	15		1 —	—20	-
проемов	- † ↑5	I —	ı –	+ 50	I —
смещение осен;	ļ	1	Į.	1	1
смежных оконных провмов	20		·	20	l —
канструкций	10	10	20] 15	10
Отклономня поверхностей и углав	1	1	1	1	1
нладки от вертинали:	i	l		l	۱
на один этеж	10	10	-	20	15
на все зданио	30	30	30	30	30
Отклонения радов хладян от гори-	Ì	1		۱	ı
донтали на 10 м длины стены			30	20	-
Неровности на вертикальной до-		1		1	1
аврхности кладии, обнаружен-	!			1	1
нью при накладыванни рийки длиной 2 м	10	5		1	- عد
дленои 2 м	10	, ,	_	15	15
		1	1	•	1

Допускаемые отклонения в размерах и положении конструкций из различных каменных материалов, мм



Предварительные работы

1.Очистить поверхность пола от грязи, снега, льда



Не более 15 минут

Моменты



Предупреждения/Риски

Приведет к снижению устойчивости возведенной ранее конструкции.



Пояснения

Необходимо очистить поверхность плиты от мусора и неровностей, а в зимнее время от снега и льда



Экология

Мусор собирать в мешки и утилизировать в контейнеры



Специальный инструмент и вспомогательные механизмы

вспомогательные механи,

Лопата подборочная Веник Мешок для мусора



2.Доставить кирпич до рабочего места



Не более 10 минут



Пояснения

Кирпич доставляется на поддонах

Операционный контроль

осуществляют: - бригадир,

- мастер (прораб),
- начальник участка.

Приёмочный контроль

осуществляют:

- прораб,
- начальник участка,
- авторский надзор,
- технический надзор



Вспомогательные

механизмы

Подъемник, Башенный кран





3.Доставить раствор до рабочего места



Не более 10 минут









Предупреждения/Риски

Запрещается добавление воды



Полезные советы

Перед работой смочить бадью водой



¹Требования к результатам

Подвижность раствора для кладки должна быть:

Для кладки из бетонных камней, камней легких пород, а также для заполнения горизонтальных швов при монтаже стен из блоков в пределах 9-13 см погружения стандартного конуса;

Для заполнения горизонтальных ивов при кладке 7-8 см;

При больших нагрузках на простенки и столбы вертикальные швы кладки заливаются жидким раствором подвижностью 14-15 см.



Пояснения

Замачивание кирпича при температуре воздуха более плюс 20 градусов по Цельсии.

Укладка кирпича первого тычкового ряда по выровненному основанию.




Специальный инструмент и вспомогательные механизмы

Раствор падают до рабочего места в **бадьях** по 0,25 м3

Производство каменной











Пояснения

Каменная кладка производится с перевязкой швов.



Требования к результатам

- Первый ряд кладки на этажах обязательном порядке должны быть уложены из цельных кирпичей тычкового ряда.
- Толщина горизонтальных швов из кладочного раствора должно быть в пределах 10-15 мм,
- Толщина вертикальных продольных и поперечных швов 8-10 мм.
- Выступ грани кладки за грань фундамента должно быть не более 30 мм.



Предупреждения/Риски

Категорически запрещается укладка «всухую», без постели из раствора.



Полезные советы


Продолжение кладки после перерыва начинать с полива водой поверхности ранее выложенной кладки. Потому, что сухой кирпич после укладки на раствор быстро отсасывает из него воду, уменьшается его водосодержание и прочность раствора снижается.



4.Натягивание причалок




Причальный шнур



не более 2 минуты

5. Рубка и теска кирпичей



Не более 30 секунд



Требования к результатам

Причальный шнур натягивать для каждого ряда с отступом от края кладки на 1-2мм.



Пояснения

Причальный шнур первого ряда натягивается между двумя колоннами или забивается в швы между плитами перекрытий этажа.

Если установлены порядовки, то шнур крепятся к ним.



Специальный инструмент и вспомогательные механизмы







Предупреждения/Риски

Кирпич допускается сколами, применять не более 10% от обшего количества кирпича только для забутки глухих стен.



Пояснения

Если кирпич необходимо уменьшить в размерах, то его делят на $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$.



💆 Охрана труда и техника безопасности

надеть При работе необходимо защитные очки работать рукавииах, во избежание попадания осколков кирпича в глаза и порезов.




Специальный инструмент и вспомогательные механизмы

Молоток-кирочка

6.Подача и растилание раствора









Пояснения

При кладке тычкового ряда каменщик лопатой расстилает раствор на наружной половине стены в виде грядки шириной 23-24 см, толщиной 2-2,5 см с отступом от края простенков при кладке в пустошовку и 1,5-2 см при кладке в подрезку.

При кладке ложкового ряда каменщик расстилает раствор на наружной версте в виде грядки шириной 10-11 см, толщиной 2-2,5см

Специальный инструмент и вспомогательные механизмы

1.Кельма

2.Растворная лопатка










7.Укладка кирпича на раствор







До 30 секунд



Пояснения

Каменщик ведет кладку «вприжим». Кельмой он разравнивает раствор на участке длиной 50-60см, затем левой рукой подносит кирпич к месту укладки, а кельмой в правой руке загребает часть раствора стороне omпостели. подготовленной под укладываемые кирпичи, и наносит его на ложковую грань, после прижимает кирпич ранее чего уложенному, прижимая его к полотну и одновременно правой рукой кельму. Нажатием вытягивает укладываемого кирпича каменщик образует из раствора вертикальный поперечный шов.

Кладка внутренней версты ложкового ряда «вприсык», ведется загребая раствор гранью кирпича в том же порядке, как и для наружной версты. Разравнивая раствор кельмой и держа кирпич в левой руке в наклонном положении. он ложковой гранью загребает раствора из постели на расстояниии 5-6 см от ранее уложенного кирпича. Постепенно положение выправляя кирпича горизонтального, каменщик продвигает его с раствором к ранее уложенному кирпичу, образуя вертикальный шов, и обсаживает кирпич на растворной постели до уровня ранее уложенных руки нажатием постукиванием ручкой или полотном кельмы.

Охрана труда и техника безопасности

Не разрешается производить кладку, находясь на стене



Специальный инструмент и

вспомогательные механизмы

Кельма Молоток-кирочка






8.Заполнение забутки







До 1 минуты (циклически)

ů

Пояснения

При кладке забутки каменщик, следуя за другим каменшиком, выкладывающим внутреннюю версту ряда, берет из палета по кирпичу в каждую руку и укладывает их в забутку способом «вполуприсык». Для этого, держа кирпичи почти плашмя, загребает их ложковыми гранями раствор для частичного заполнения вертикального шва плотно прижимает к растворной постели так, чтобы верхняя плоскость уложенных в забутку кирпичей была на одном уровне верстовыми. Полностью вертикальные швы заполняются при растилании раствора для следующего по высоте ряда кладки.



Специальный инструмент и

вспомогательные механизмы Кельма

Молоток-кирочка







До 3 минут (циклически)

<u>ø</u>


| Пояснения

выложенный тычковый ряд наносится раствор толщиной 2мм. укладываются затем сетки так, чтобы кониы стержней сетки выступали на 2-3мм за внутреннюю поверхность стены. Кониы стержней сеток связываются между собой проволокой. Общая толщина шва не должна превышать 12 мм.



Проволока, Плоскогубцы

9.Проверка правильности кирпичной кладки



а - угла между наружной и внутренней стеной угольником, б, в - стены правилом и уровнем, г - угла кладки отвесом







Пояснения

Горизонтальность рядов контролируют правилом.и уровнем (б).

Вертикальность поверхностей и углов (г) кладки проверяют уровнем и отвесом



¹Требования к результатам

Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали должны быть не более 10 мм на один этаж, а на все здание – не более 30 мм. Отклонение по толиине кладки – 15 мм, ширина проемов может лишь превышать проектные значения, но более-15мм. Отклонения отдельных ряв кладки om горизонтали не должны быть больше 15 мм на 10м длины.

Нормативная толщина горизонтальных кладки из кирпича и камней правильной формы должна составлять 12 мм (допускается от 10до 15мм), вертикальныхшвов — 10+-2мм



Специальный инструмент и вспомогательные механизмы

Отвес стальной строительный Рулетка (метр складной) Уровень строительный 400мм, L=1000мм

поверочный Нивелир


Угольник

Порядовка

соблюдайт чистоту

металлический

10.Расшивка швов





Полезные советы

Степень заполнения швов кладки раствором зависит от последующей стен.Если отделки наружные поверхности отштукатуриваются, то кладку ведут с полным заполнением шва.Если же стена дальнейшим отштукатуривается, то для лучшей связи штукатурного слоя с кладкой швы примерно наглубину 1см незаполняются раствором.



Пояснения

Расшивка швов осуществляется каменщиком одновременно с кладкой стены, причем сначала расшиваются вертикальные швы, а затем горизонтальные. Операция расшивки швов выполняется в два приема: сначала широкой частью расшивки, а затем более узкой после затирки поверхности шва ветошью



Предупреждения/Риски

Для кирпичных кладок толщина горизонтальных швов должна составлять 12 мм. некоторых случаях допускается минимальная толшина шва-10мм. максимальная ширина шва-12 мм. Вертикальный шов должен быть 10 мм. Минимальный вертикальный шов-8мм. Максимальная ширина вертикального шва-12мм.



Специальный инструмент и вспомогательные

механизмы

Ветошь, Расшивка для разделки выпуклых швовии для разделки вогнутых швов.



Man Hours

Формула для вычисления количества работников к сроку выполнения CMP

R – Требуемое количество работников;

V – Заданный объем работы (по конструктивам)

Т – Срок выполнения (в днях)

 μ — норма выработки одного работника

(в завиисимости от конструктива и разряда работника)

$$T = \frac{V}{\mu R}$$
 $R = \frac{V}{\mu T}$

µ – Норма выработки работников по специальностям, (в днях)

Вид работ,	Ед.изм.	Сезоні	Сезонность		Сезонность	
специальность		Лето	Зима			
Каменщик	M ³	1,2	0,57			
(газоблок)						
Каменщик		1,6	1,2			
(открытая кладка)						

