
截面形状参数调研

备注

- 有对称轴形状标"*"
- 矩形管和圆管没有计算周长
- 极惯性矩均为对形心的极惯性矩
- o x轴y轴为通过形心的水平轴与垂直轴
- \circ 极惯性矩与两正交轴的惯性矩满足关系 $I_
 ho=I_x+I_y$
- 。 抗弯截面模量定义为杆件截面对其形心轴的惯性矩与截面上受拉或受压边缘至形心轴距离的比值,对于圆、矩形等一些对称截面,中性轴与两个边缘距离是相等的;对于大多数不具有对称性的截面,是不相等的。对于不具有对称性的截面形状,我们假设上边缘和左边缘都是受拉的,记为 W_x^+,W_y^+ ,下边缘和右边缘都是受压的,记为 W_x^-,W_y^-

● 圆*



$$\circ$$
 面积 $S=\pi R^2$

。 周长
$$C=2\pi R$$


$$\circ$$
 极惯性矩 $I_{
ho}=rac{\pi R^4}{2}$

。 慣性矩
$$I_x=rac{\pi R^4}{4},I_y=rac{\pi R^4}{4}$$

○ 抗弯截面模量

$$W_X = rac{\pi R^4}{2}$$
 $W_Y = rac{\pi R^4}{2}$

• 圆管*



$$oldsymbol{\circ}$$
 面积 $S=\pi(R_o^2-R_i^2)$ 设内外径之比为 $lpha=rac{R_i}{R_o}$

$$\circ$$
 极惯性矩 $I_
ho=rac{\pi R_o^4}{2}(1-lpha^4)$


。 慣性矩
$$I_x = \frac{\pi R_o^4}{4}(1-\alpha^4), I_y = \frac{\pi R_o^4}{4}(1-\alpha^4)$$

。 抗弯截面模量

$$W_x=rac{\pi R_o^3}{4}(1-lpha^4)$$

$$W_y=rac{\pi R_o^3}{4}(1-lpha^4)$$

• 矩形*



$$\circ$$
 面积 $S=bh$

• 周长
$$C = 2(b+h)$$


。 极惯性矩
$$I_
ho=rac{bh}{12}(b^2+h^2)$$

。 慣性矩
$$I_x=rac{bh^3}{12},I_y=rac{b^3h}{12}$$

。 抗弯截面模量

$$W_x=rac{bh^2}{6} \ W_y=rac{b^2h}{6}$$

• 矩形管



• 面积
$$S = W_1(t_3 + t_4) + W_2(t_1 + t_2) - (t_1 + t_2)(t_3 + t_4)$$

\$

$$x = rac{W_1^2 W_2 - (W_1 + t_1 - t_2)(W_1 - t_1 - t_2)(W_2 - t_3 - t_4)}{2S} \ y = rac{W_1 W_2^2 - (W_2 + t_3 - t_4)(W_1 - t_1 - t_2)(W_2 - t_3 - t_4)}{2S}$$


○ 惯性矩

$$I_X = W_1 W_2 [rac{W_2^2}{12} + (rac{W_2}{2} - y)^2] - (W_1 - t_1 - t_2)(W_2 - t_3 - t_4) [rac{(W_2 - t_3 - t_4)^2}{12} + (rac{W_2 + t_3 - t_4}{2} - y)^2] \ I_y = W_1 W_2 [rac{W_1^2}{12} + (rac{W_1}{2} - x)^2] - (W_1 - t_1 - t_2)(W_2 - t_3 - t_4) [rac{(W_1 - t_1 - t_2)^2}{12} + (rac{W_1 + t_1 - t_2}{2} - x)^2]$$

○ 抗弯截面模量

$$W_{x}^{+} = rac{I_{x}}{W_{2} - y}$$
 $W_{x}^{-} = rac{I_{x}}{y}$
 $W_{y}^{+} = rac{I_{y}}{x}$
 $W_{y}^{-} = rac{I_{y}}{W_{1} - x}$

• C型



$$\circ$$
 面积 $S = W_1t_1 + W_2t_2 + (W_3 - t_1 - t_2)t_3$

。 周长
$$C = 2(W_1 + W_2 + W_3 - t_3)$$

设

$$y = \frac{t_3W_3^2 + (W_1 - t_3)t_1^2 + (W_2 - t_3)(2W_3 - t_2)t_2}{2S}$$
$$x = \frac{W_1^2t_1 + W_3t_3^2 - t_1t_3^2 - t_2t_3^2 + W_2^2t_2}{2S}$$


○ 惯性矩

$$I_x = rac{1}{3}[W_1y^3 + W_2(W_3 - y)^3 - (W_1 - t_3)(y - t_1)^3 - (W_2 - t_3)(W_3 - y - t_2)^3]$$
 $I_y = W_1t_1[rac{W_1^2}{12} + (rac{W_1}{2} - x)^2] + (W_3 - t_1 - t_2)t_3[rac{t_3^2}{12} + (rac{t_3}{2} - x)^2] + W_2t_2[rac{W_2^2}{12} + (rac{W_2}{2} - x)^2]$

○ 抗弯截面模量

$$W_{x}^{+} = rac{I_{x}}{W_{3} - y}$$
 $W_{x}^{-} = rac{I_{x}}{y}$
 $W_{y}^{+} = rac{I_{y}}{x}$
 $W_{y}^{-} = rac{I_{y}}{W_{1} - x}$

- \circ 抗扭截面模量 W_p
- 工型*(H型)



$$\circ$$
 面积 $S = W_1t_1 + W_2t_2 + (W_3 - t_1 - t_2)t_3$

• 周长
$$C=2(W_1+W_2+W_3-t_3)$$

设

$$y = \frac{t_3W_3^2 + (W_1 - t_3)t_1^2 + (W_2 - t_3)(2W_3 - t_2)t_2}{2S}$$

○ 惯性矩

$$I_x = rac{1}{3}[W_1y^3 + W_2(W_3 - y)^3 - (W_1 - t_3)(y - t_1)^3 - (W_2 - t_3)(W_3 - y - t_2)^3] \ I_y = rac{1}{12}[t_2W_2^3 + t_1W_1^3 + (W_3 - t_1 - t_2)t_3^3]$$

○ 抗弯截面模量

$$W_{x}^{+} = rac{I_{x}}{W_{3} - y} \ W_{x}^{-} = rac{I_{x}}{y} \ W_{y} = rac{2I_{y}}{max(W_{1}, W_{2})}$$

• Z型

$$X_0$$
 X_0
 X_0

 \circ 周长 $C=2(W_1+W_2+W_3)$

设

$$y=rac{t_3W_3^2+(W_1-t_3)t_1^2+(W_2-t_3)(2W_3-t_2)t_2}{2S} \ x=rac{W_1^2t_1+W_3t_3^2-t_1t_3^2-t_2t_3^2+2W_2t_2t_3-W_2^2t_2}{2S}$$

○ 惯性矩


$$I_x = \frac{1}{3}[W_1y^3 + W_2(W_3 - y)^3 - (W_1 - t_3)(y - t_1)^3 - (W_2 - t_3)(W_3 - y - t_2)^3]$$

$$I_y = W_1t_1[\frac{W_1^2}{12} + (\frac{W_1}{2} - x)^2] + (W_3 - t_1 - t_2)t_3[\frac{t_3^2}{12} + (\frac{t_3}{2} - x)^2] + W_2t_2[\frac{W_2^2}{12} + (\frac{W_2}{2} + x - t_3)^2]$$

○ 抗変截而模量

$$W_{x}^{+} = rac{I_{x}}{W_{3} - y}$$
 $W_{x}^{-} = rac{I_{x}}{y}$ $W_{y}^{+} = rac{I_{y}}{W_{2} - t_{3} + x}$ $W_{y}^{-} = rac{I_{y}}{W_{1} - x}$

• L型



$$\circ$$
 面积 $S = W_1t_1 + W_2t_2 - t_1t_2$

• 周长
$$C = 2(W_1 + W_2)$$

今

$$y=rac{t_2W_2^2+W_1t_1^2-t_2t_1^2}{2S} \ x=rac{t_1W_1^2+W_2t_2^2-t_1t_2^2}{2S}$$


○ 惯性矩

$$I_x = rac{1}{3}[W_1 y^3 - (W_1 - t_2)(y - t_1)^3 + t_2(W_2 - y)^3] \ I_y = rac{1}{3}[W_2 x^3 - (W_2 - t_1)(x - t_2)^3 + t_1(W_1 - x)^3]$$

。 抗弯截面模量

$$W_{x}^{+} = rac{I_{x}}{W_{2} - y}$$
 $W_{x}^{-} = rac{I_{x}}{y}$
 $W_{y}^{+} = rac{I_{y}}{x}$
 $W_{y}^{-} = rac{I_{y}}{W_{1} - x}$

• 帽型



。 面积
$$S = W_1t_1 + W_2t_2 + W_3t_3 + W_4t_4 + W_4t_5 - t_2t_5 - t_3t_5 - t_1t_4 - t_3t_4$$


。 周长
$$C=2(W_1+W_2+W_3+2W_4-t_3-t_4-t_5)$$

令

$$x = y = 0$$

- \circ 惯性矩 I_x,I_y
- \circ 抗弯截面模量 W_x,W_y

• T型*



- 。 面积 $S = W_1t_1 + W_2t_2 t_1t_2$
- 。 周长 $C = 2(W_1 + W_2)$

$$y=rac{t_2W_2^2+t_1^2(W_1-t_2)}{2S}$$

○ 惯性矩

$$I_x = rac{1}{3}[t_2(W_2-y)^3 + W_1y^3 - (W_1-t_2)(y-t_1)^3] \ I_y = rac{1}{12}[t_1W_1^3 + (W_2-t_1)t_2^3]$$

○ 抗弯截面模量

$$W_x^+=rac{I_x}{W_2-y} \ W_x^-=rac{I_x}{y} \ W_y=rac{2I_y}{W_1}$$