2、基点法求加速度的应用

例1

已知:如图所示,在外啮合行星齿轮机构中,系杆以匀角速度 ω_1 绕 O_1 转动。大齿轮固定,行星轮半径为r,在大轮上只滚不滑。设A和B是行星轮缘上的两点,点A在系杆的延长线上,而点B在垂直于系杆的半径上。


求: 点 A 和 B 的 加速度。



解: 1.基点为 0点

$$\vec{a}_A = \vec{a}_O + \vec{a}_{AO}^{t} + \vec{a}_{AO}^{n} ?$$
大小 ? $l\omega_1^2$ ① $r\omega_2^2$
方向 ? \checkmark \checkmark


2. 轮 I 作平面运动,瞬心为C。



1列2

已知:如图所示,在椭圆规机构中,曲柄OD以匀角速度 ω 绕O轴转动。OD = AD = BD = l。

求: 当 $\varphi = 60^{\circ}$ 时,尺AB的角加速度和点A的加速度。



解: 1.AB作平面运动,瞬心为C。

$$\omega_{AB} = \frac{v_D}{CD} = \frac{\omega \cdot l}{l} = \omega$$

2.选D为基点

$$a_D = l\omega^2$$

$$\vec{a}_A = \vec{a}_D + \vec{a}_{AD}^{\mathrm{t}} + \vec{a}_{AD}^{\mathrm{n}}$$

大小 ? $l\omega^2$? $l\omega^2$


方向 √ √ √ √

分别沿 ξ 轴和 η 轴投影

$$a_A \cos \varphi = a_D \cos (\pi - 2\varphi) - a_{AD}^n$$

$$0 = -a_D \sin \varphi + a_{AD}^{t} \cos \varphi + a_{AD}^{n} \sin \varphi$$


解得
$$a_A = -l\omega^2$$
 $a_{AD}^t = 0$ $\alpha_{AB} = \frac{a_{AD}^t}{AD} = 0$



1列3


已知:车轮沿直线滚动。已知车轮半径为R,中心O的速度为 \vec{v}_O ,加速度为 \vec{a}_O ,车轮与地面接触无相对滑动。

求: 车轮上速度瞬心的加速度。







解: 1.选 0为基点



函数式
$$\omega = \frac{v_0}{R}$$

$$\alpha = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{R} \frac{\mathrm{d}v_O}{\mathrm{d}t} = \frac{a_O}{R}$$





当车轮在曲线轨道上运动时,轮的角加速度和轮心加速度的关系如何?