

四川国家重点文物地震受损严重

都江堰：周边古建筑严重损毁

都江堰景区内的 40 余处古建筑中，有 95% 在这次地震中受损，其中包括初建于南北朝、重建于清代，纪念都江堰开凿者李冰及其子二郎的二王庙。汶川地震发生后，这座建于山坡上的古庙宇随山体滑坡毁坏。不幸中的万幸是，建于两千年前的都江堰几大主要水利工程组成部分挺了过来，这被许多考古专家视为奇迹。目前都江堰的主要组成——鱼嘴（分水堤）、宝瓶口（引水口）、飞沙（泄洪堤）基本无恙，只有鱼嘴出现了裂缝。

青城山：道教古建筑群多受损

2000 年“都江堰·青城山”被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》。青城山是中国道教的发源地之一，山上分布大小道观约百余座。许多佛教寺庙也建于山上。地震后，青城山道教古建筑群严重受损，大部分古建筑倾斜，部分垮塌。其中，伏龙观屋脊坍塌成为危房，上清宫、天师洞也受损。受损最严重的是青城后山景区的泰安寺，寺内除大雄宝殿外，其他建筑均受损。观音殿、天王殿的墙壁上，很多开裂处宽达十几厘米。因为担心进一步垮塌，寺内的镏

金观音像被搬出了殿外。

江油市：李白故居全部被震裂

位于绵阳江油市的李白故居在地震中房屋全部被拉裂，部分垮塌。李白故居陇西院山门完全坍塌，最重要的文物陇西院照壁、粉竹楼照壁和太白祠偏殿全部垮塌。在绵阳市区，我国唯一一个双阙都在的“平阳府君阙”严重错位，部分开裂。当地正对其进行加固，并等待专家的修复意见。

江油窦圉山：云岩寺殿宇无一完好

云岩寺建在千米高的江油窦圉山上，始建于唐乾符年间，兴盛于宋代，清雍正三年（1725 年）重修。如今，这座山峰上的美丽建筑群，已经面目全非。从寺门到顶峰，所有的建筑都不同程度坍塌。在云岩寺，飞天藏殿被称为“镇山之宝”，殿内保存着已有 800 多年历史的飞天藏，是全国仅存的道教转轮经藏。在地震中，飞天藏殿虽未完全倒塌，但它周围 250 多平方米的墙体几乎都已经震倒。建在顶峰上的窦真殿、玉皇殿、东岳殿整体垮塌，其他殿宇无一完好。通往顶峰的石板台阶变形扭曲，道路倾斜成 50 多度，且比原来下沉了一米多。

平武县报恩寺：佛像和明朝壁画受损严重

平武报恩寺始建于明代，占地近 2.5 公顷，是一组兼有宫殿和寺庙特征的建筑群。在地震中，报恩寺 3518 平方米古建筑均不同程度受损，山门正脊断裂，两侧琉璃墙前壁垮塌，大雄宝殿墙体向外开裂，裂缝达 10 厘米。报恩寺能成为国家级重点保护文物保护单位，就是因有“镇寺之宝”——寺庙内的佛像及壁画。这次地震，寺庙主体受损较轻，但寺内已有 500 年历史的佛像和明朝的壁画受损严重，庙内佛像多处出现裂痕，壁画也因地基变形而整体脱离殿内主框架。受损最严重的是万佛阁墙壁上的文殊菩萨像，即使用木棍将佛像顶住，也可见两指宽的裂缝。

阿坝州理县：桃坪羌寨碉楼受损严重

地震对阿坝州的地面文物也造成严重毁坏，尤其是古老的村寨和体现藏羌民族特色的碉楼。据阿坝州文物管理所负责人介绍，该州 80% 到 90% 的藏羌碉楼可能已经受损。在理县，最有价值的桃坪羌寨受损严重，这些建筑大部分为明代的，体现羌族高超的建筑艺术。但现在不少房子已经开裂、倾斜，其中的 3 座碉楼顶部已经坍塌。



台湾




建在江油窦圉山之上的云岩寺庙宇在地震中未能幸免，顶峰上的窦真殿、玉皇殿、东岳殿整体垮塌，其他殿宇无一完好。



由于道路严重损坏，九黄国际旅游环线暂停。



报恩寺背后山墙倒塌，山门口左侧的哈将塑像手臂、腿、脚等处不同程度受损。



在理县桃坪羌寨，体现羌族高超建筑艺术的碉楼受损严重。



都江堰二王庙古建筑群严重毁坏，李冰雕像倾斜严重。



青城山道教古建筑群严重受损，伏龙观屋脊坍塌成为危房。




四川国家重点文物地震受损示意图



剑门关地震后受到不同程度的损失。




江油市云岩寺飞天藏殿，周围墙体几乎倒塌，暂时用三根木棍支撑着。



地震后的李白故居损毁严重。



解放军战士正在转移泰安寺里的文物。



三星堆博物馆仅有两件陶器被震落。