

西安 118 米高楼 16 年未使用被拆除

15 秒，一栋 118 米的高楼轰然倒塌。11 月 15 日早 7 时，位于陕西西安市繁华路段的环球西安中心项目爆破拆除工程起爆。公开资料显示，该建筑 1996 年施工，1999 年落成，曾作为金花制药厂的办公大楼，在被爆破前只完成了主体和外立面建设。

有网友质疑，建成大楼多年闲置，爆破后重建太浪费。对此，西安高新技术产业开发区方面称，因闲置时间较长，该大楼已不具备改造使用条件，未来将在该大楼原址建造一个新的商业综合体。

点评

“建筑短命”正成为城市“通病”。城市规划缺乏预见性和政府盲目追求利益导致政策的不连续性是造成“短命建筑”频现的“罪魁祸首”。建立问责机制，增强城市规划的权威性、科学性和预见性，才能打造“百年建筑”和高品位城市。

绷紧起重机械安全监管之“弦”

在日趋现代化的作业中，大型起重机械业已成为施工现场不可或缺的一员。然而，建筑业在依赖大型机械大幅提高生产效率、降低劳动强度的过程中，也屡屡上演悲剧。仅在 2015 年 1 月至 8 月底，全国建筑工程领域共发生塔式起重机安全事故 90 余起。

2015 年全国工程质量治理两年行动监督检查第 9 检查组在对黑龙江、辽宁两省进行检查时发现，一些建筑企业安全意识仍然偏弱，安全监管依然留有不少死角和隐患，尤其是建筑起重机械设备的管理和使用问题较多，极易因为小的疏漏酿成恶性安全事故，造成重大人员伤亡和经济损失。

点评

安全事故的不断发生，提醒我们全国建筑起重机械运行及管理状况不容乐观。虽然各级建设行政主管部门制订了相应的规范、标准及详细的管理规定，但从目前的情况来看，其执行效果不尽如人意。安全生产之弦必须绷紧，安全生产意识须进一步增强。如此，才能防患于未然。

“故宫官式古建筑营造技艺”传承难以为继

故宫古建筑在建造、维修的过程中，形成了一套完整的、具有严格形制的宫殿建筑施工技艺，被称为“官式古建筑营造技艺”。2008 年“官式古建筑营造技艺”被列入国家级非物质文化遗产。

在封建等级制度之下的古建筑从材料、用色到做法，都要严格遵循营造则例，代表最高等级的紫禁城无疑是这一整套营造技艺的登峰造极之作。而这整套讲究的营造技艺，在现行“一刀切”地采取公开招投标方式确定施工单位后，造成一系列保护和传承的问题，使得这一非遗技艺面临难以为继的困境。

点评

特事还须特办。在传统修缮技艺保护传承方面，应改变通过招投标程序选择文物修缮企业的机制，建立特殊人才招聘制度，培养工匠队伍，这才是古建筑保护修缮的最基本保障。

广州无房屋安全问题的历史建筑仅占 7.6%

据广州市岭南建筑研究中心副主任、广州历史名城保护委员会委员王玉介绍，广州历史建筑的产权十分复杂，其中，公有产权仅占 34.8%（其中国有产权 28.2%，集体产权 6.6%）；其余均为私人产权和不明产权，占 65.2%。调研发现，在广州基本保持原状的历史建筑只有 24.2%，其他都存在不同程度的损坏。只有 7.6% 暂无房屋安全问题。同时，在历史建筑居住者中，有 60% 以上是中老年群体，其中，60 岁以上的居民占 36.8%。近五成的业主已经退休，另有 5.6% 的居住者为失业群体。这些都是倡导历史建筑活化利用时所面临的困境。

点评

不仅广州如此，古建筑的安全问题在其他省市同样存在。有些古建筑岌岌可危，已经到了生死存亡的关头。要留存民族的记忆，在政府主导的前提下，必须鼓励和动员社会力量加入，解决好“谁出钱”的难题，用现代技术对古老建筑进行保护和修缮，如此才能让历史建筑重新焕发青春。

（点评人：汪红蕾）