合金種類特性及運用

文獻探討

依照中華民國國家標準CNS 109 G1001的定義,鐵的合金分為以下幾類:

分類	總號	標準名稱	符號	說明
合	5121	硼鐵	FB	F:Ferro B:Boron
	3475	鉻 鐵	FCr	F:Ferro Cr:Chromium
	2150	猛鐵	FΜπ	F:Ferro Mn:Manganese
	3826	组鐵	FMo	F:Ferro Mo:Molybdenum
	5123	鈮 鐵	FNb	F:Ferro Nb:Niobium
	3784	鎳鐵(廢止)	FNî	F:Ferro Ni:Nikel
	2520	磷鐵	FP	F:Ferro P:Phosphorus
金	2148	矽鐵	FSi	F:Ferro Si:Silicon
	5122	鈦鐵	FTi	F:Ferro Ti:Titanium
	3827	釩鐵	FV	F:Ferro V:Vanadium
	3824	鎢鐵	FW	F:Ferro W:Wolfram

• 硼鐵合金

硼鐵合金中的硼含量約為5~25%,分為低碳和中碳兩種,是煉鋼生產中的強脫氧劑及硼元素加入劑。

• 鉻鐵合金

鉻鐵合金是由鉻鐵礦通過矽熱或鋁熱反應,再和鉻金屬經由鍛燒及浸濾過程,接著以碳元素和鋁金屬還原而生成的。

。 釸熱法:一種以矽為還原劑的氧化還原方法

。 鋁熱法:一種以鋁為還原劑的氧化還原方法

。 鉻鐵合金的製備(基於CN108385014A)

1. 以重量份數計算,加入以下材料

1. 高碳鉻鐵:50~80份

2. 高碳錳鐵: 10~20份

3. 鉬鐵:10~20份

4. 銅:10~15份

5. 鎳:10~15份

6. 出鉻劑:10~30份

- 出鉻劑為包含重鉻酸鉀、稀硫酸、焦炭的混合物
- 2. 向熔融狀態的混合物加入鋁粉進行鋁熱法
- 3. 金屬結塊
- 4. 燒結,得到高鉻合金

- 燒結:燒結是一種固體材料壓製及成形的過程,在燒結的過程中會對固體施加高溫與 高壓,使其比表面積降低,同時其平均密度會隨之增高
- - 以錳鐵為核心單分子磁鐵之合成及磁性研究-楊淑芬
 - 摘要:

參考資料

CNS 109 G1001

NCTH 硼鐵

三達光學材料有限公司-鉻、鉻鐵合金

中華人民共和國國家知識產局發明專利申請CN108385014A CN108385014A

宏崴(台灣鑽石領導品牌)-燒結機制

以錳鐵為核心單分子磁鐵之合成及磁性研究-楊淑芬 以錳鐵為核心單分子磁鐵之合成及磁性研究