

6-11 断面图。


姓名

班级


学号

成绩


1. 做出A-A移出断面图。



2. 画出机件在指定位置的断面图，左边画移出断面图，右边画重合断面图。



3. 做出轴在四个指定位置处的移出断面图。



4. 做出空心轴在三个指定位置处的移出断面图。

