

8-3 识读轴承盖零件图。


姓名

班级

学号

成绩

1. 读懂“轴承盖”的零件图，对其表达方法、尺寸标注及技术要求等进行全面分析。
2. 在指定位置，采用对称画法，绘制B-B剖视图。



技术要求

1. 未注圆角R2;
2. 铸件不得有气孔、裂纹等缺陷;
3. 未注线性尺寸公差按GB/T 1804-m;
4. 未注几何公差按GB/T 1184-k。

✓ (✓)

轴承盖		材料	数量	HT200	比例
制图					
审核					

武汉大学

读图，回答问题：

1. 主视图和左视图均采用了 半剖 的表达方法。
2. 尺寸标注 $\phi 70d9$ ，查表写成有上下偏差的注法为 $\phi 70_{-0.1}^{-0.26}$ 。
3. 表面粗糙度标注 $\sqrt{Ra6.3}$ 的含义是指 用去除材料的方法获得表面粗糙度，Ra的上限值为 $6.3\mu m$ 。
4. 主视图右端有 $\phi 54$ 深3的凹槽，这样的结构设计主要是考虑 减轻 零件的重量，减小 加工面的面积。
5. 说明图中标注 $\frac{4 \times \phi 9}{\text{铰平} \phi 20}$ 的含义：4个均匀分布的直径为 $\phi 9$ 的孔，孔端铰平，铰孔直径为 $\phi 20$ ，其深度只要能铰平为止
_____。