

אוניברסיטת בן גוריון הנדסת חשמל ומחשבים

1010 1010 1010 1010

> דוח תיעוד פרויקט גמר קורס "מבנה מחשבים ספרתיים" 361.1.4191


תכנון ומימוש מערכת בקרה למכונה מבוססת מנוע צעד בשליטה ידנית ומרחוק 10101010

נועה פטשניק תז 326424256 זיו זידמן תז 208660365 תאריך הגשה 2.9.2024 מדריך אחראי

<u>הגדרת ומטרת פרויקט</u>

פרויקט מסכם של קורס מבנה מחשבים ספרתיים הכולל בתוכו את הנלמד במעבדות שהיו במשך הסמסטר. בפרויקט נדרש לממש מערכת בקרה מבוססת מנוע צעד עם שליטה בג'ויסטיק ותקשורת עם המחשב דרך ערוץ תקשורת של הבקר.


:FSM להלן דיאגרמת



<u>תיאור הפרויקט</u>

במהלך הפרויקט יפותח קוד למערכת embedded מבוס FSM ושימוש בUUG לצורך ממשק משתמש בPC בפיתון ויתמוך בUART של הבקר.

בחומרה התחלנו בלחבר את הרכיבים על ידי שמירה על רגלים P1.1 P1.2 לטובת התקשורת UART של הבקר.



התקשורת בין המשתמש לחומרה נוצרת על ידי ממשק GUI במחשב בשפת פייתון שבו כפתורים, שכל לחיצה על כפתור תעביר למשימה אחרת. עם לחיצה הבקר יקבל פסיקה מRX ויעבור למצב המתאים בmain


בעת הרצת הקוד בPC נקבל את החלון ממשק הבא:



*משימה ראשונה-Joystick Rotation דורשת שליטה ידנית בעזרת הג'ויסטיק על הזווית של המצביע במנוע צעד.


משימה זאת השתמשנו בADC כדי לבצע דגימות של כיוון הג'ויסטיק. מהדגימה חשבנו את כמות הצעדים בידיע שיש 512 צעדים בסיבוב שלם. במשימה ההזזה לזווית הרצויה צריך להתחיל מכיול המצביע של המנוע צעד לקו הכחול.(לפי הנדרש)

בממשק נפתח החלון הבא:



*במשימה השנייה-Painter נדרש לממש צייר על גבי הPC שנשלט על ידי הג'ויסטיק עם שלוש מצבים של כתיבה מחיקה וניוטרל.

השתמשנו בדגימת ADC בצורה מחזורית לקבלת סטטוס מיקום חדש של הג'ויסטיק לצורך הזזת העכבר במחשב. בממשק נפתח החלון הבא:



*משימה שלישית- Calibration דורשת כיול של המצביע במנוע צעד על ידי בקשה מהממשק ובסוף הדפסה של מספר הצעדים וזווית הצעד. את השינוי בין ההזזת המנוע לעצירה יש ליצור על ידי הלחיצה על הג'ויסטיק ולכן יש פסיקות לשינוי המצבים בין סיבוב החץ לעצירת החץ. בזמן הסיבוב ישנו counter עבור מספר הצעדים ואנו מחשבים את הזווית. על ידי תקשורת TX הבקר מעביר למחשב את הערכים, יש לזכור כי התקשורת מעבירה רק בית ולכן יצרנו כדי להעביר מספר בתים. בממשק מתקבל בסיום חישוב הזווית ומספר הצעדים:



משימה רביעית

במשימה זו נדרש להעלות קבצי טקסט עם הוראות high level ולשמור את הקבצים בHEASH יצרנו פונקציה מתרגמת בפיתון אשר שומרת קובץ טקסט עם הפקודות המומרות.

על ידי ערוץ תקשורת RX העלנו את הקבצים לFLASH עם פוינטרים מתאימים עבור הstruct המעודכן ובהתאם עדכון ערכי struct. שהינם כמות הקבצים, שמות הקבצים, כתובת תחילת כל קובץ וגדלי הקבצים.

בסיום השמירה בFLASH הבקר שולח הודעה למחשב ונתן להעריץ את הקבצים דרך הממשק בכיחום השמירה בexecute המלות רק עד 3 קבצים.

נראה דוגמא לקובץ המרה:

```
0103
041E
0203
0334
05
0623
0105
07143C
```

נראה את צורת השמירה של הקבצים בFLASH:

בממשק נפתח החלון הבא:



ולאחר העלאה של קבצים וסימון אחד מהם נקבל:



הגדרות חומרה

שימוש ב<u>טיימרים</u> ליצירת השהייה רצויה בקווי התקשורת ובמצבים שונים. בזמן הקריאה הבקר ישן * ומתעורר בעת הפסיקת סיום של הטיימר

*שימוש ב <u>ADC10</u> ללקיחת דגימות של מיקום XY של הג'ויסטיק למיקום החץ או הצייר על מסך המחשב. במשימת המנוע נדרש רק דגימה אחת ובמשימה הצייר יש דרישה ללקיחת דגימות ברצף כדי שהצייר ישנה את מיקומו בהתאם.


*שימוש בערוץ התקשורת <u>UART</u> של הבקר.

מצד המחשב בעת לחיצה כל כפתור בממשק הבקר מקבל תו שמסמן לו איזה מצב נלחץ ובפסיקה מעביר את המצב אליו כדי שבmain יקרא לפונקציה המתאימה. וגם בנינו פונקציה שמקבלת מהבקר מידע בעת שליחה אליו פרמטרים.

מצד הבקר יש וקטור פסיקה לTX וRX ושליחה מתאימה של פרמטרים גדולים מבית בגודל.

"ג'ויסטיק- רכיב חומרתי שמחובר במקור מתח לV3.3 בעל 3 יציאות של הלחיצה וגדלי XY ג'ויסטיק- רכיב חומרתי

הערכים שנקבל בXY בהתאם משתנים במתחים וכך ניתן לזהות-אצלנו במשימת הזווית הוא מבצע:



הטורקיז זה קו הזווית 0 והאדום זה מסמל את זווית 270

גם בצייר יש צורך להחזיק ככה את הג'ויסטיק

מתבצע מתבאם בהתאם לערכיהם מתבצע $^{\circ}$ בעל $^{\circ}$ יציאות של פאזות שבהתאם לערכיהם מתבצע סיבוב עם או נגד כיוון השעון.

<u>FLASH*</u> בעת העלאת קובץ נדרשנו לצרוב אותו אל רכיב הFLASH בבקר. מכך שידוע שכל קובץ -0x1000, 0x1040, 0x1080 בעל עד 10 שורות (כלומר 10 פקודות) כתובת הסגמנטים שניקח הן: 64 בתים. כלומר בקפיצות של 64 בתים.

בעת העלאה המחשב מחכה לתשובה מהבקר שסיים לצרוב ורק אז ניתן לראות בממשק את הקובץ עם הפעולות שלו ולבצע אותו על ידי לחיצה על הכפתור.

את הצריבה ביצענו על ידי פוינטרים למיקום המתאים לכל קובץ, שמתקבל אחרי קבלת RX מהמחשב של איזה קובץ הועלה.

<u>הגדרות תוכנה</u>

*PySimpleGUI. נשתמש במחשב לשים מעברים (שרמש במחשב לשם מעברים המצבים. אנחנו השתמשנו בPySimpleGUI ויצרנו חלונות, כפתורים, אינפוטים, רשימות וקאנבס. PySimpleGUI שבו 3 מצבים של שליטה בצייר, כתיבה "צייר - נדרשנו ליצור צייר עם שימוש בספריית tkinter שבו 3 מצבים של שליטה בצייר, כתיבה מחיקה ונטרלי. על ידי לחיצה על הג'ויסטיק נעביר בין מצבים ועל ידי תזוזת הג'ויסטיק נשלוט בצייר. הג'ויסטיק משתלט לנו על העכבר באמצעות חבילת mouse בפייתון ומזיז אותו בהתאם, את התנועה המדומה של העכבר קשרנו אל אירוע הזזת העכבר, וכך הצלחנו ליצור צייר.