

1. 低压电器

交流额定电压 1000V 以下、直流额定电压 1500V 及以下的为低压电器。为了便于了解文字符号和各种低压电器的特点,采用我国《低压电器产品型号编制方法》(JB/T 2930-2007)的分类方法,将低压电器分为 15 个大类。第一位汉语拼音字母表示该产品的类别代号,第二位汉语拼音字母表示产品名称。

1.1 空气式开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 H

- 1.1.1 隔离器 HD
- 1.1.2 熔断器式隔离器 HG
- 1.1.3 开关熔断器组(负荷开关) III
- 1.1.4 隔离开关 III
- 1.1.5 熔断器式开关 HR
- 1.1.6 转换隔离器 HS
- 1.1.7 旋转式开关 HX
- 1.1.8 其他 HY
- 1.1.9 组合开关 HZ

1.2 熔断器 R

- 1.2.1 汇流排式熔断器 RH
- 1.2.2 螺旋式熔断器 RL
- 1.2.3 密闭管式熔断器 RM
- 1.2.4 半导体元件保护(快速) RS
- 1.2.5 有填料封闭管式 RT
- 1.2.6 熔断信号器 RX
- 1.2.7 其他 RY
- 1.2.8 自复熔断器 RZ

1.3 断路器 D

- 1.3.1 真空断路器 DK
- 1.3.2 灭磁断路器 DM
- 1.3.3 快速断路器 DS
- 1.3.4 万能式断路器 DW

- 1.3.5 其他 DY
- 1.3.6 塑料外壳式断路器 DZ

1.4 控制器 K

- 1.4.1 控制与保护开关电路 KB
- 1.4.2 鼓形控制器 KG
- 1.4.3 平面控制器 KP
- 1.4.4 凸轮控制器 KT
- 1.4.5 其他 KY

1.5接触器 C

- 1.5.1 固态接触器 CE
- 1.5.2 高压接触器 CG
- 1.5.3 交流接触器 CJ
- 1.5.4 真空接触器 CK
- 1.5.5 灭磁接触器 CM
- 1.5.6 中频接触器 CP
- 1.5.7 时间接触器 CS
- 1.5.8 其他 CY
- 1.5.9 直流接触器 CZ

1.6 起动器 Q

- 1.6.1 按钮式起动器 QA
- 1.6.2 电磁式起动器 QC
- 1.6.3 减压起动器 QJ
- 1.6.4 软起动器 QR
- 1.6.5 手动起动器 QS
- 1.6.6 油浸起动器 QU
- 1.6.7 无触点起动器 QW
- 1.6.8 星三角起动器 QX
- 1.6.9 其他 QY
- 1.6.10 综合起动器 QZ

1.7控制继电器 J

- 1.7.1 可编程控制继电器 JC
- 1.7.2 漏电控制继电器 JD
- 1.7.3 电流控制继电器 JL
- 1.7.4 频率控制继电器 JP
- 1.7.5 热控制继电器 JR
- 1.7.6 时间控制继电器 JS
- 1.7.7 通用控制继电器 JT
- 1.7.8 温度控制继电器 JW
- 1.7.9 其他 JY
- 1.7.10 中间控制继电器 JZ

1.8 主令电器 L

- 1.8.1 按钮 LA
- 1.8.2 接近开关 LJ
- 1.8.3 主令控制器 LK
- 1.8.4 主令开关 LS
- 1.8.5 足踏开关 LT
- 1.8.6 旋钮 LU
- 1.8.7 万能转换开关 LW
- 1.8.8 行程开关 LX
- 1.8.9 超速开关 LY

1.9 电阻器变阻器 Z

- 1.9.1 旋臂式变阻器 ZC
- 1.9.2 励磁变阻器 ZL
- 1.9.3 频敏变阻器 ZP
- 1.9.4 起动变阻器 ZQ
- 1.9.5 非线性电力变阻器 ZR
- 1.9.6 液体起动变阻器 ZW
- 1.9.7 电阻器 ZX

1.10 自动转换开关电器 T

- 1.10.1 接触器式自动转换开关电器 TJ
- 1.10.2 一体式自动转换开关电器 TP
- 1.10.3 万能断路器式自动转换开关电器 TW
- 1.10.4 塑壳断路器式自动转换开关电器 TZ

1.11 总线电器 B

1.11.1接口BT

1.12 电磁铁 M

- 1.12.1 牵引电磁铁 MQ
- 1.12.2 起动电磁铁 MW
- 1.12.3 液压电磁铁 MY
- 1.12.4 制动电磁铁 MZ

1.13 组合电器 P

1.13.1 终端组合电器 PZ

1.14 其他 A

- 1.14.1 保护器 AB
- 1.14.2 插座 AC
- 1.14.3 信号灯 AD
- 1.14.4 电涌保护器(过电压保护器) AG
- 1.14.5 接线盒 AH
- 1.14.6 交流接触器节电器 AJ
- 1.14.7 电铃 AL
- 1.14.8 插头 AT
- 1.14.9 电子消弧器 AX
- 1.14.10 模数化电压表 AY

1.15 辅助电器 F

- 1.15.1 导线分流器 FF
- 1.15.2 接线端子排 FJ

2. 高压电器

高压电器是指额定电压在 3000V 及以上的电器。按功能分类如下:

2.1 开关电器

2.1.1 断路器

- 2.1.1.1油断路器
- 2.1.1.2 压缩空气断路器
- 2.1.1.3 真空断路器
- 2.1.1.4 SF 断路器

2.1.2 负荷开关

- 2.1.2.1 产气式负荷开关
- 2.1.2.2 压气式负荷开关
- 2.1.2.3 真空式负荷开关
- 2.1.2.4 SF 式负荷开关

2.1.3 隔离开关

2.1.4 接地开关

- 2.1.4.1 独立结构式接地开关
- 2.1.4.2 隔离接地开关
- 2.1.4.3 三工位负荷开关

2.1.5接触器

- 2.1.5.1 真空式接触器
- 2.1.5.2 SF6 式接触器

2.1.6 熔断器

- 2.1.6.1 限流式熔断器
- 2.1.6.2 喷射式熔断器

2.1.7 重合器

- 2.1.8 分段器
- 2.1.9 负荷开关-熔断器组合电器
- 2.2 量测电器
- 2.2.1 电流互感器

- 2.2.2 电压互感器
- 2.3 调节、限流与限压电器
- 2.3.1 电容器
- 2.3.2 电抗器
- 2.3.3 阻波器
- 2.3.4 避雷器