

温度
湿度
光照
功耗
误差
1.00
-0.71
1.00
0.93
-0.61
1.00
0.91
-0.68
0.85
1.00
0.03
-0.02
0.02
-0.12
1.00
温度
湿度
光照
功耗
误差
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-0.25
-0.50
-0.75
-1.00
r