

Zu Händen: Die/der verantwortliche Materio-Vigilanz oder Apotheker oder die Krankenhausleitung

Saint Priest, 31.05.2018

Betreff: DRINGEND - SICHERHEITSHINWEIS - BENACHRICHTIGUNG ÜBER EINE RÜCKRUFAKTION

Medizinprodukte:

HINTEGRA® und HINTEGRA® SENSITIVE

Referenznummer: HINTEGRA®: 303312S; 303316S; 303320S; 303328S; 3033330S; 303334S;

303338S; 303340S; 303342S.

HINTEGRA® SENSITIVE: 303512S; 303516S; 303520S; 303530S; 303534S;

303538S; 303540S; 303542S Hersteller im Sinne des Gesetzes:

Newdeal SAS – 97 allée Alexandre Borodine 69800 Saint-Priest – Frankreich

Betroffene Chargen:

Alle nicht abgelaufenen und nicht benutzten Produkte – Aufgeführt im Anhang 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Newdeal SAS, ein Unternehmen von Integra LifeSciences, hat durch eine interne Evaluierung die Möglichkeit einer defekten Versiegelung bei den Verpackungen der HINTEGRA® und HINTEGRA® SENSITIVE, festgestellt. Bei diesem Defekt handelt es sich um eine inhomogene Versiegelung bzw. eine unzureichende Versiegelungsbreite, und die Sterilität der Verpackung oder des Gerätes selbst kann beeinträchtigt sein, wenn die Versiegelung nicht vollständig ist.

Der Verlust der Sterilität kann zu einer Wundinfektion führen, die signifikant aber reversibel ist und eine Behandlung jenseits der Versorgungsstandards erforderlich macht. Der Defekt an der Verpackung könnte bei visueller Kontrolle vor der Anwendung nur schwer feststellbar sein, aber eine unerwünschte gesundheitliche Folge tritt, aufgrund unserer Evaluierung von Gesundheitsgefahren, höchstwahrscheinlich nicht auf.

Die Überprüfung der verfügbaren klinischen Daten über die HINTEGRA® und HINTEGRA® SENSITIVE ergibt keine abnormale Infektionsrate, so dass keine spezifische Nachbeobachtung für damit implantierte Patienten erforderlich ist.

Wir informieren Sie über diesen Rückruf, da aus unseren Unterlagen hervorgeht, dass Sie mit den in Anhang 1 aufgeführten Geräten beliefert wurden.

Wir bitten Sie, Ihren Bestand zu überprüfen, um festzustellen, ob Sie die in Anhang 1 aufgeführten Geräte vorliegen haben, und diese dann bitte unter Quarantäne zu stellen.

Sobald Ihre Bestandsprüfung abgeschlossen ist, unterzeichnen Sie bitte das beiliegende "Bestätigungs- und Rücksendeformular für den Rückruf" und senden es an uns zurück. Sie bestätigen damit, dass Sie diese Rückrufbenachrichtigung erhalten haben und dass Sie beabsichtigen, ihr uneingeschränkt nachzukommen.

Mit diesem Formular stellen Sie sicher, dass alle betroffenen Produkte zurückgeschickt werden. Hiermit bestätigen Sie auch, dass diese Benachrichtigung an jeden betroffenen Verbraucher weitergeleitet wurde.

Der Integra-Kundenservice wird Sie nach Erhalt dieser Information kontaktieren, um die Rücksendung der betroffenen Produkte in die Wege zu leiten (Zuweisung einer Rücksendenummer).

Seite 1 von 2 FSN-HHE-144-020518

Integra LifeSciences Services (France)

Siège Social : Immeuble Séquoia 2 • 97 allée Alexandre Borodine • Parc Technologique de la Porte des Alpes • 69800 Saint Priest • France

33 (0)4 37 47 59 00 office • 33 (0)4 37 47 59 99 fax • integralife.com

Société par Actions Simplifiée au capital de 37.000 \in \blacksquare NAF 4646Z \blacksquare 492 534 466 RCS Lyon

Deutsche Bank AG Paris FR76 1778 9000 0110 5107 2400 081 DEUTFRPP No TVA Intracommunautaire / I.V.A.T.: FR 82 492 534 466



Der Erhalt dieses Formulars stellt sicher, dass Integra bei der Verbreitung dieser Informationen die entsprechend notwendige Wirksamkeit erreicht hat.

Wir empfehlen, dass Sie eine Kopie dieser Benachrichtigung sowie eine unterschriebene Kopie des Bestätigungsformulars in Ihren Akten ablegen.

Die zuständigen nationalen Behörden könnten Audits zur Überprüfung solcher Feldmaßnahmen durchführen, um zu verifizieren, dass unsere Kunden benachrichtigt wurden und den Inhalt der durchgeführten Feldmaßnahme verstanden haben.

Die zuständige Behörde in Ihrem Land wurde über diese Korrekturmaßnahme im Zusammenhang mit diesem Sicherheitshinweis unterrichtet.

Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Wir bedanken uns für Ihr Entgegenkommen und Ihre weitere Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Angélique Aubert Compliance Coordinator Europa, Naher Osten und Afrika

Anlage: Bestätigungs- und Rücksendeformular für den Rückruf (1 Seite)
Anhang 1 (1 Seite)

Seite 2 von 2 FSN-HHE-144-020518



BESTÄTIGUNGS- UND RÜCKSENDEFORMULAR FÜR DEN RÜCKRUF

Medizinprodukte:

HINTEGRA® und HINTEGRA® SENSITIVE

Referenznummer: HINTEGRA®: 303312S; 303316S; 303320S; 303328S; 303330S; 303334S;

303338S; 303340S; 303342S.

HINTEGRA® SENSITIVE: 303512S; 303516S; 303520S; 303530S; 303534S;

303538S; 303540S; 303542S Hersteller im Sinne des Gesetzes:

Newdeal SAS – 97 allée Alexandre Borodine 69800 Saint-Priest – Frankreich

Betroffene Chargen:

Alle nicht abgelaufenen und nicht benutzten Produkte, die in Anhang 1 aufgeführt sind Mai 2018

Senden Sie das Formular bitte zurück an:

Per Fax/Fernkopie: +33 (0)4 37 47 59 30

Oder per E-Mail: emea-fsca-recon@integralife.com

Mit diesem Formular bestätige ich Folgendes:

Ich habe die Informationen im Rückruf von Integra in Bezug auf die HINTEGRA® und HINTEGRA® SENSITIVE erhalten, gelesen und verstanden.

Ich bestätige, dass alle betroffenen Produkte, unter Quarantäne gestellt und an Integra zurückgesendet werden.

Mein Bestand wurde überprüft und die Ergebnisse lauten wie folgt (bitte kreuzen Sie die entsprechende

Antwort an):	de laaten wie leigt (sme meazen eie ale emegreenende
	etroffene Produkte in meinem Bestand. Das betroffene e(n) sicher beiseitegelegt und werde(n)zurückgesandt. Anhang 1 eintragen.
Nein, ich habe kein betroffenes Produkt	in meinem Bestand.
Name des Händlers/der Gesundheitseinrichtung	g Name des Ansprechpartners
Straße	
Ort, Land, PLZ	Telefon
E-Mail	Unterschrift

Seite 1 von 1 FSN-HHE-144-020518



Anhang 1

Beschreibung des betroffenen Produkts	Referenzn ummer	Betroffene Chargennummern	Anz.
	3033125	EDMQ/1 - ENAF - EQ0Y - EQ13 – FDCH -	
		FEFW - FGKP - FH2L - FJ1D	
	303316S	FDNR - FED5 - FGAY - FJ1E	
	303320S	EQ0Z/1 - FC1R-FDNS - FED6 - FGAZ -	
		FGKQ - FJ1F - FJDC - FK73	
	3033285	F8XW - F94N - F94P-F94Q - F94R - F9JW	
		- F9JW/S - F9QU - FDCJ - FDNT - FED7 -	
		FGB0 - FGKR - FJ1G - FK74 - FK9W	
HINTEGRA®	303330S	EEJE/1 - EJBL/1 - ENAG/1 - F7BX- F9HR-	
		FDNU - FED8 - FGKM - FJ1H - FJDD -	
		FK9V	
	3033345	ENAK/1 - FA9F – FDCK - FED9	
	3033385	ENAB – EPPY - EQ11 - EQ17	
	303340S	ENAD/1 - EQ19 - FH2N - FJ1J - FJDE	
	303342S	EDAN/1 - EHKA/1 - EJXG/1 - F94S -	
		FAYY-FCBC – FEDA - FGB1 - FGKS - FH2P - FJDF	
HINTEGRA® SENSITIVE	303512S	ENY4	
	303516S	EH5Y/G	
	303520S	ENY5 - F0FU - F0FU/S	
	303530S	EFJ5 - EFJ6 - EFJ6/S	
	3035345	FAEC - FEDB	
	303538S	FAED - FEDC	
	303540S	FAEE - FEDD	
	303542S	FAEF - FEDE	

Seite 1 von 1 FSN-HHE-144-020518