

SICHERHEITSINFORMATION

Datum: 4. Mai 2018

Produktbezeichnung BALT: 20180504_FRGMIN Betreff: Fehletikettierung der Katheterschlauchlängen

Betroffenes Produktsortiment: FARGO

Produktnummern: FRGMIN4.2F120MP und FRGMIN4.2F135

Chargennr.: 00243032 bis inkl. 00312502

Zu Händen: Anlaufstellen für Geräteüberwachung und Leiter neuroradiologischer Dienste in

Gesundheitseinrichtungen in Frankreich

Liebe Kundinnen und Kunden,

wir haben an den Etiketten von Produkten des Sortiments "FARGO" einen Dokumentfehler festgestellt. Betroffen sind die Chargennr. **FRGMIN4.2F120MP und FRGMIN4.2F135**.

Es hat sich herausgestellt, dass die Katheterschlauchlänge (A') in mm anstelle von cm ausgewiesen ist.



Dieser Dokumentfehler stellt keinerlei Gefahr dar, weil er von den Benutzern einfach festzustellen ist: die Katheterlänge mitsamt Unterteil (A) ist nämlich korrekt in <u>cm</u> ausgewiesen und selbstverständlich kann die Schlauchlänge allein nicht 129 <u>mm</u> bzw. 114 <u>mm</u> betragen.

Darum ist auch keine Korrekturmaßnahme notwendig, allerdings stellt BALT auf Nachfrage Korrekturetiketten mit entsprechender Anweisung zum Etikettiervorgang zur Verfügung.

Die Etikettenvorlage ist für beide Artikel ab Chargennr. 00314633 korrigiert worden.



Wir bitten Sie, diese Informationen dem Anwenderpersonal der interventionellen Neuroradiologie Ihrer Einrichtung mitzuteilen.

Unsere Qualitätsabteilung steht Ihnen für weitere Informationen in dieser Angelegenheit gerne zur Verfügung. (claim@balt.fr).

Kontakt:

Qualitätsabteilung

⊠: claim@balt.fr

BALT EXTRUSION

10 RUE DE LA CROIX VIGNERON

95160 MONTMORENCY - Frankreich

2: 01.39.89.46.41 Fax: 01.34.17.03.46

Wir bestätigen, dass die ANSM über diese Meldung informiert wurde und bedauern die Unannehmlichkeiten, die durch diesen Fehler entstehen.

Sophie REHAULT Leiterin für Qualität und Zulassungsangelegenheiten

- Dokumentende -