HYGIENE - SECURITE ENVIRONNEMENT

Mémento HSE

Entreprises extérieures

SITE DE MOREUIL

HSE-E8-001-A02 **Version 21 – Aout 2024**

Imprimé sur papier recyclable

Ce livret va vous présenter les bonnes pratiques d'Hygiène, de Sécurité et d'Environnement du groupe industriel PPG à respecter afin de travailler dans de bonnes conditions sur le site de MOREUIL. Dans le cas où la politique serait remise en question suite à votre intervention (accident, presque accident, situation dangereuse constatée), nous solliciterions très vivement votre aide pour nous aider à mener les investigations qui s'imposent pour renforcer votre politique sécurité.

INDICATIONS

1. Lisez attentivement le livret.
2. Répondez au questionnaire fourni.
3. Signez l'attestation de lecture.
4. Rendez l'attestation et le questionnaire à votre donneur d'ordres.

Editorial

Vous allez intervenir sur **un site industriel chimique classé SEVESO seuil haut.** Le site doit donc respecter une réglementation particulière et nécessite un comportement exemplaire et spécifique.
Le terme « industriel » désigne un site où les procédés, simples ou complexes, sont mis en œuvre afin de produire, dans notre cas, de la peinture.
Le terme « chimique » indique que nous manipulons au quotidien des produits qui ont tous à des degrés divers des risques potentiels pour la santé et pour l'environnement.
Conscient de tout cela, ce livret d'accueil est notre manière de vous communiquer un certain nombre d'éléments qui devraient vous permettre d'intégrer notre site dans de bonnes conditions.

Aurelie CARMONA BERTIN - Directrice du site PPG de Moreuil

Quelques chiffres

Chaque année environ 25 000 tonnes de peinture sont fabriquées dans les ateliers de production et 95 000 tonnes sont expédiées du dépôt logistique.
Pour ce faire, 200 salariés travaillent sur le site de Moreuil, ainsi que des intérimaires en période de forte production afin de répondre à la demande élevée de nos clients.
Nous élaborons environ 2000 produits sur le site et pour cela, nous avons recours à plus de 150 matières premières.

L'ENVIRONNEMENT SUR LE SITE

Toute activité humaine ne peut manquer d'entraîner des comportements à risques.

Aussi, pour éviter de nous retrouver impuissant dans quelques années devant un cadre de vie pollué, nous devons dès à présent avoir le réflex de limiter au maximum l'impact de notre travail sur l'environnement :

Soyons tous moteur pour le respect de l'environnement !

N'hésitez pas à signalez toute émission anormale constatée à l'extérieur des bâtiments (fumée…).

Alertez en cas d'incident.

Tenez fermées les portes et fenêtres lorsque le chauffage fonctionne.

Utilisez modérément l'eau et signalez toute fuite d'eau.

Respectez les consignes et les zones de tri.

Eteignez l'éclairage quand la clarté est suffisante et en fin de poste.

LA SECURITE SUR LE SITE

Pour des raisons de sécurité, il est demandé à toute personne entrant dans le site de respecter les consignes suivantes :

Il est interdit de :

- **Pénétrer à l'intérieur des installations ou bâtiments sans autorisation préalable**,
- **Fumer** même dans votre véhicule,
- Introduire de l'alcool, de la drogue ou d'autres substances illicites sur le site,
- **Consommer de la nourriture sur le poste de travail** (se restaurer uniquement dans les salles de pause ou le restaurant),
- Toucher aux installations de la société sans **autorisation préalable,**
- Introduire des animaux sur le site,
- Abandonner son véhicule sans autorisation,
- **Travailler sans permis et sans autorisation**.

L'accès au site est interdit aux personnes de moins de 18 ans (sauf autorisation du chef d'établissement ou de son représentant).

Il est obligatoire de :

- **Se présenter au service maintenance avant chaque intervention,**
- Avoir reçu ce mémento, avoir répondu au questionnaire et avoir signé l'attestation de prise de connaissance des règles de sécurité,
- **Respecter les limitations de vitesse et adapter sa vitesse à la situation**
- **Stationner sur les zones prévues en marche arrière** (possibilité de rapprocher les véhicules uniquement pour décharger du matériel)
- Porter les **Équipements de Protection Individuelle** pendant toute la durée de l'intervention, et respecter les EPI de l'atelier
- Vous munir de votre permis de travail en règle, et de vos habilitations, CACES, électrique, … si nécessaire.

Conformément au plan Vigipirate, le véhicule peut être fouillé par l'agent de sécurité.

TRAVAILLER DANS DE BONNES CONDITIONS

RANGEMENT ET PROPRETE

Pour éviter des accidents, pensez à ranger votre matériel.

REGLES DE CIRCULATION

Respectez les règles de circulation (sens de circulation, code de la route) qui vous sont transmises lors de votre présentation au service maintenance.

Tenez la rampe dans les escaliers

Utilisez les portes qui vous sont destinées.

Porte réservée aux piétons

Porte réservée aux chariots

Piéton :

- respectez les chemins piétons à l'extérieur comme à l'intérieur
- dans le bâtiment logistique : port obligatoire d'un badge élecmatic pour signaler votre présence aux caristes
- restez à distance des chariots : ne rentrez pas dans le périmètre autour du chariot (halo zone)

Zone bleue (entre 1 et 2m du chariot) :
Cariste et piéton se font signe
Le piéton communique son intention
Le cariste ralenti à moins de 5km/h



Zone rouge (<1m) :
Cariste et piéton s'arrêtent immédiatement
Le cariste : baisse les fourches, serre le frein à main et retire ses mains des commandes

L'ENVIRONNEMENT SUR LE SITE

TRI DES DECHETS : Respectez la démarche à suivre indiquée dans les consignes et sur les bennettes, en cas d'interrogation contacter le service HSE ou le service valorisation des déchets.

DECHETS SOLIDES :

Respectez les consignes de tri

EFFLUENTS LIQUIDES :

Ne déversez rien sans autorisation !

LE CODE de sécurité et de santé SHIS

Le code SHIS est visible sur les contenants, canalisations et cuves de matière promière. Il permet de caractériser la **dangerosité** d'un produit sur 4 critères**.** Chaque critère de **danger** est évalué de 0 à 4 en fonction du **risque** qu'il représente.
Le **5ème caractère** identifie les équipements de protection individuelle à porter :



0 : risques minimes
1 : risques légers
2 : risques modérés
3 : risques sérieux
4 : risques sévères

A	Risques pour les yeux
B	Légers risques pour les yeux / la peau
C	Risques modérés à sévères pour les yeux / la peau (= lunettes étanches)
D	Risques corrosifs pour les yeux / la peau
E	Risques de poussières pour les yeux / la peau / les poumons
F	Cartouches Gaz / Vapeurs — Risques pour les yeux / la peau / les poumons de vapeur / liquide
G	Cartouches Gaz / Vapeurs / Poussières — Risques pour les yeux / la peau / les poumons de vapeur / liquide
H	Matières dangereuses avec de faibles propriétés d'avertissement
K	Cartouches Gaz / Vapeurs / Poussières — Risques pour les yeux / la peau / les poumons de vapeur / liquide ou de poussières corrosives
X	***Reportez vous aux procédures écrites ou consultez votre superviseur***

Regardez toujours **les étiquettes** avant de manipuler un produit.

LES PERMIS NECESSAIRES

Le permis de travail : Nécessaire pour toute intervention sur le site. Permet d'identifier les risques et les mesures de prévention de l'intervention et d'identifier si un permis spécifique est nécessaire

Le permis de travail par point chaud : établi dans le but de prévenir les dangers d'incendie et d'explosion occasionnés par les travaux par point chaud. Un surveillant formé à l'utilisation des extincteurs doit en permanence surveiller les travaux et la zone d'intervention pendant et si nécessaire après l'intervention.

Le permis de travail en espace confiné : établi dans le but de prévenir les risques d'asphyxie, d'ensevelissement ou autres liés aux activités en espace clos. Un surveillant sera désigné

Le permis de travail en hauteur : établi dans le but de prévenir les risques de chute liés aux activités en hauteur (pas de seuil de hauteur). Si besoin, un surveillant sera désigné.

Le permis de fouille : établi dans le but de prévenir les risques d'ensevelissement, chute ou rupture de canalisation, liés aux activités d'excavation ou de tranchées.

Le permis de travail sur canalisation (line breaking): établi dans le but de prévenir les risques d'incident (épandage, pollution, intoxication…) occasionnés par les travaux d'ouverture de canalisation ou équipement de process contenant, ou ayant contenu, des produits dangereux ou des énergies.

Le LOTO : **Consignation/déconsignation (consigne LOTO)** : toute consignation et déconsignation, y compris consignation électrique, doit faire l'objet d'une demande au service maintenance. L'Entreprise Extérieure doit obligatoirement apposer un cadenas de consignation sur les éléments consignés sur lesquels elle doit intervenir et apposer une étiquette à son nom avec le cadenas (fournies par PPG).

Le permis de travaux à risque : établi en cas d'intervention en zone ATEX afin de prévenir le risque d'explosion.

Démarche, pour tout travail :

- Etre en possession du permis adéquat par rapport à la tâche,
- Le permis doit **comporter toutes les signatures**,
- **Garder le permis** sur le lieu de l'intervention pendant toute la durée de l'intervention.

Il est interdit de toucher aux installations PPG sans autorisation préalable

IDENTIFICATION DES RISQUES

JE RONGE

JE FLAMBE

JE NUIS GRAVEMENT A LA SANTE

JE POLLUE

J'ALTERE LA SANTE

GAZ SOUS PRESSION

J'EXPLOSE

JE TUE

COMBURANT

Zone ATEX

RISQUE DE CHUTE

RISQUE ELECTRIQUE

ZONE BRUYANTE

UTILISATION DE LIQUIDES INFLAMMABLES

UTILISATION DE PRODUITS CORROSIFS

UTILISATION DE PRODUITS TOXIQUES

RISQUE D'ASPHYXIE

RISQUE D'ENTRAINEMENT MECANIQUE

DANGER MECANISME EN MOUVEMENT

SITUATION D'URGENCE

DEVERSEMENT ACCIDENTEL

Quantité maîtrisable : (< 200 Litres)

1. Prévenir le personnel PPG le plus proche
2. Si présence d'une plaque d'égout, mettre en place un barrage avec du sable de façon à empêcher les produits de partir dans les égouts.

Des kits épandage sont disponibles dans les ateliers et dans la cour.

Avant toute intervention sur le produit

1. Se renseigner sur la dangerosité du produit,
2. Porter les EPI appropriés,
3. Pour le nettoyage, utiliser sur ordre de l'absorbant ou du sable

Quantité non maîtrisable : (> 200 Litres)

Prévenir immédiatement le personnel PPG le plus proche pour intervention

Les Obligations

Empruntez les **passages piétons**

Obligation du port des EPI (équipements de protection individuelle)

Port de **lunettes de sécurité** obligatoire

Port de la **visière** obligatoire

Port de **masque** obligatoire

Port de **protections auditives obligatoire**

Port de **gants** obligatoire

Port de **chaussures de sécurité** obligatoire

Les **visiteurs** empruntant uniquement les **voies piétonnes matérialisées au sol** ne sont pas tenus de porter des chaussures de sécurité. Dans ce cas, le port de chaussures plates et fermées est obligatoire

Port de la **combinaison** obligatoire

Port du badge **ELECMATIC** en logistique obligatoire

Les nouveaux pictogrammes de dangers

A l'entrée de chaque bâtiment, vous trouverez la liste des EPI obligatoire

En cas de doute, contacter le service HSE

peut <u>exploser</u> au contact d'une flamme, d'une étincelle, d'électricité statique, sous l'effet de la chaleur, d'un choc,…

peut <u>s'enflammer</u> au contact d'une flamme, d'une étincelle, d'électricité statique, sous l'effet de la chaleur ou au contact de l'air.

peut <u>provoquer ou aggraver un incendie</u> ou même provoquer une explosion s'ils sont en présence de produits inflammables.

gaz sous pression dans un récipient. Certains peuvent <u>exploser sous l'effet de la chaleur</u>.

<u>corrosifs</u>. Ils peuvent, selon les cas, attaquer les métaux ou ronger la peau et/ou les yeux en cas de projection.

<u>empoisonnent</u> rapidement, même à faible dose. Ils peuvent provoquer des effets très variés sur l'organisme : nausées, vomissements, maux de tête, …

ont un ou plusieurs des effets suivants : empoisonnement à forte dose, irritations des yeux, de la gorge, du nez, de la peau, allergies cutanées.

peuvent être <u>cancérogènes, mutagènes ou toxique pour la reproduction</u>. Ils peuvent modifier le fonctionnement de certains organes comme le foie, le système nerveux,…

<u>provoquent des effets néfastes sur les organismes aquatiques</u>.

SITUATION D'URGENCE

INCENDIE

Fumée, odeur suspecte, feu :

Gardez votre calme

1. **Déclenchez les sirènes d'évacuation en brisant la vitre d'un Déclencheur Manuel de l'alarme d'évacuation**

2. **<u>Prévenez ou faites prévenir le gardien</u> au poste** 03.22.35.35.51 **<u>ou le service sécurité</u>** 06.47.66.53.46**,** en précisant bien le lieu du sinistre et le nombre de blessés connus.

3. **Si vous êtes formé, attaquez le feu en utilisant l'extincteur adapté le plus proche sans mettre votre sécurité en danger !**

Si la fumée vous incommode,
Baissez-vous : l'air frais est au sol.

4. **Rejoignez le point de rassemblement au poste de garde pour les sous-traitants**



LES ZONES ATEX

La manipulation de certaines substances inflammables peut entraîner la formation d'une **At**mosphère **Ex**plosive (voir l'emplacement des zones ATEX sur le plan au centre du livret)

Une « Atmosphère Explosible » est une atmosphère qui pourrait devenir explosive en raison des conditions locales ou/et opérationnelles.

En présence de produit chimique inflammable, de poussière, de gaz ou de vapeur :

RESPECTEZ LES CONSIGNES

Interdiction de fumer

Interdit d'utiliser des flammes

Interdit d'utiliser le matériel électronique

Il faut limiter au maximum l'évaporation de gaz/vapeur afin de limiter la quantité de combustible dans l'air. **Les récipients doivent être couverts et les trappes des cuves fermées.**

TRAVAILLER DANS DE BONNES CONDITIONS

MANIPULATION DE CHARGE

N'essayez jamais de manipuler des charges trop lourdes. Si besoin, utilisez votre matériel de manutention ou faites appel à un tiers.

Un éventuel prêt pourra être réalisé après avoir rempli le formulaire auprès du service maintenance.

Portez des gants adaptés lors des manutentions

Pensez à votre dos :
Pliez les genoux et baissez vous pour soulever une charge,
Ne manipulez aucune charge avec votre dos arrondi.

Dans tous les cas faites prévenir immédiatement un Sauveteur Secouriste du travail (SST) ou l'infirmière.

CONTAMINATION CHIMIQUE :

Projection de produit chimique :

Lavez-vous immédiatement à l'eau pendant une vingtaine de minutes.

Vous trouverez des douches de sécurité et des fontaines oculaires, identifiées par les pictogrammes suivants

Projection dans les yeux :

Dans un 1er temps utilisez un lave-œil individuel : appliquer et laisser le liquide s'écouler sur l'œil ouvert, utiliser tout le contenu, puis rincez l'œil à la fontaine oculaire pendant au moins 15 minutes

Ingestion :

Rincez la bouche. **Ne pas faire vomir,** Donnez abondamment à boire.

Inhalation :

Sortez de la zone du sinistre et respirez à l'air frais.

DEVERSEMENTS AMMONIAQUE	→	**Évacuez la zone + prévenez les secours**

AUTRES ACCIDENTS CORPORELS :

Faites prévenir immédiatement un Sauveteur Secouriste du travail (SST) ou l'infirmière.

Tout incident doit être immédiatement déclaré

☎ Secouristes = **Liste affichée dans les vitrines rouges des secteurs**

EVACUATION DES LOCAUX

A l'audition de la sirène :

1. Évacuez les locaux dans le calme.

Cependant avant toute chose, et afin de limiter la propagation du feu :

- Arrêtez les travaux en cours,
- Mettez vos équipements et outils à l'arrêt et en sécurité,
- Sortez ou signalez la présence de bouteilles de gaz.

2. **Suivez les instructions de l'équipe d'intervention,** identifiables à leur brassard.

3. **Rejoignez le point de rassemblement,** situé au poste de garde (voir plan page 4).

Pour rejoindre ce point de rassemblement :

- Empruntez les itinéraires et issues de secours prévus sur le plan d'évacuation du secteur.
- Ne faites jamais demi-tour.

Pensez à dégager votre véhicule des voies d'accès

SIRENE → **EVACUATION** → **RASSEMBLEMENT au poste de garde**


Zone dédiée aux travaux par points chauds
Maintenance
Accueil Bâtiment administratif
Production
Fabrication
Bureau d'accueil des sous-traitants
Réception
Cellule A
Cellule B
Logistique
Badge Elecmatic
Cellule C
Cellule D
POINT DE RASSEMBLEMENT DES VISITEURS ET PRESTATAIRES
Poste de garde
Restaurant d'entreprise
25
INTERDICTION DE FUMER ET DE VAPOTER EN-DEHORS DES 2 ZONES FUMEURS
PORT OBLIGATOIRE DU GILET ORANGE SUR L'ENSEMBLE DU SITE (excepté lors de travaux par point chaud)
Zone ATEX (Risque d'Explosion)