

定转子合装机②安全操作规程

定转子合装机②安全操作规程		
文件编号: CQ-WI-03-E006	版本: A0	发布日期: 2026.2.6

一、操作前准备

1. 穿戴防护装备：操作前必须佩戴安全帽、防割手套、防砸劳保鞋及护目镜，长发者需盘入帽内。
2. 设备检查：
 - 。 确认电源线路无破损，急停按钮功能正常。
 - 。 检查工装安装牢固，润滑系统油量充足。
 - 。 安全防护装置（光栅、双手按钮等）须灵敏有效。
3. 清理作业区：移除设备周边杂物，保持通道畅通。

二、操作中安全要求

1. 严禁身体任何部位进入合装区域，工件取放使用专用运转工具。
2. 启动设备前，需高声警示周边人员撤离危险区。
3. 双人操作时，仅允许主操作员控制设备，副手需保持安全距离。
4. 禁止擅自调整压力、行程等参数，需修改时须由技术员指导。
5. 发现异响、震动异常或工件卡滞，立即按下急停按钮并上报。
6. 在操作前，必须对操作流程进行仔细的规划和评估制定相应的安全方案。
7. 操作人员必须明确工作内容和目标，并确保有足够的人员和设备资源。
8. 操作人员必须全程保持专注，并随时关注周围环境的变化。
9. 在操作过程中，禁止穿插非必要的交谈和玩笑，以免分散注意力。
10. 在操作过程中，应始终注意合装机的工作状态和压力变化，并随时调整操作手法和力度。
11. 操作人员必须牢记合装机的最大承压限制，并确保在规定压力范围内使用。
12. 确保合装机的工作台面平稳，并有足够的支撑和固定装置。
13. 在操作过程中，应保持双手干燥和清洁，以免发生滑动和失控的情况。
14. 在操作期间，禁止将手指、手臂或其他身体部位放入合装机的压力区域。
15. 当需要更换工装时，必须确保压装机已经停止运转并等待压力完全释放后再进行操作。
16. 禁止携带或使用易燃易爆物品，如香烟、火柴，以防止发生火灾和爆炸事故。
17. 定期检查和维护合装机的各项安全设施，如安全阀压力表和传感器等：

18. 修改履历

更改日期	更改内容	更改人	核准