| Notatka służbowa nr 4 | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Temat: | Regulator PID na sterowniku VersaMax |
| Wykonanie: | Zuzanna Mejer, 259382 |
| Termin zajęć: | poniedziałek TP, 10:55 |
| Data: | 16.12.2022 |


1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było utworzenie projektu regulacji PID oraz analiza wykresów regulacji. Ćwiczenie wykonano na sterowniku PLC VersaMax z wykorzystaniem programu Proficy Machine Edition 8.0.


2. Uruchomienie oprogramowania i konfiguracja sterownika

Przed rozpoczęciem pracy na sterowniku, należało uruchomić oprogramowanie Proficy Machine Edition i skonfigurować sterownik. W tym celu wykonano poniższe czynności:

1. Utworzono nowy projekt wybierając z głównego menu $File \to New\ Project$. Wpisano tytuł projektu oraz wybrano szablon $GE\ Intelligent\ Platform\ VersaMax\ PLC\ (rys.\ 1)$. Poprawnie utworzony projekt widoczny w zakładce Navigator przedstawiono na rys. 2.




Rys. 1: Utworzenie nowego projektu w programie Proficy Machine Edition




Rys. 2: Poprawnie utworzony projekt

2. Rozwijając $Hardware\ Configuration \to Main\ Rack$ pokazały się moduły sterownika. Najpierw, klikając na moduł PWR prawym klawiszem i wybierając $Replace\ Module$, uzupełniono nazwę modułu jako IC200PWR002/012 (rys. 3). O poprawności wybrania modułu PWR świadczy pojawienie się zielonego elementu przy ikonie, co przedstawia rys. 4.



Rys. 3: Zamiana modułu PWR




Rys. 4: Poprawnie wybrana jednostka PWR - zielony element przy ikonie

3. Rzeczywisty sterownik posiadał 3 "kasety". W programie domyślnie pojawia się klasyczna jednostka centralna jako Slot 0, którą trzeba było zamienić za pomocą opcji Replace Module


z IC200CPU001 na IC200CPUE05. Pozostałe 2 "kasety" należało dodać najpierw wybierając podstawkę (opcja $Add\ Carrier/Base$) - rys. 5, a następnie wybierając właściwy moduł opcją $Add\ Module$ - rys. 6. W ten sposób zostały zdefiniowane poszczególne "kasety":

Slot $1 \rightarrow IC200MDD845$

Slot $2 \rightarrow IC200ALG430$.




Rys. 5: Przykład wybranej podstawki




Rys. 6: Przykład wybranego modułu


4. Następnie wykonano konfigurację jednostki centralnej, to znaczy: zdezaktywowano hasło (rys. 7), uzupełniono adres IP (rys. 8) oraz maskę (rys. 9), oraz przeniesiono obszar pamięci statusu od adresu początkowego %I100 (rys. 10).




Rys. 7: Zdezaktywowanie hasła



Rys. 8: Zmiana adresu IP




Rys. 9: Uzupełnienie maski




Rys. 10: Przeniesienie obszaru pamięci

5. Zmieniono adres referencyjny dla wejść binarnych od %I001 (rys.11).



Rys. 11: Zmiana adresów obszaru pamięci dla wejść binarnych

6. Po zakończeniu konfiguracji sprzetowej przeprowadzono walidację projektu (rys. 12).





Rys. 12: Walidacja projektu


3. Program do regulacji PID


3.1. Program w języku drabinkowym


W celu przeprowadzenia badania odpowiedzi skokowych regulatora PID wprowadzony został następujący program w sekcji $Logic \rightarrow Program \ Blocks \rightarrow MAIN$:












Rys. 13: Program regulatora PID w języku drabinkowym


3.2. Uruchomienie i działanie programu

Po powtórzeniu walidacji całego programu, przesłano go do sterownika. Przed poleceniem połączenia wybrano port fizyczny komputera Ethernet i wpisano adres IP sterownika (rys. 14).




Rys. 14: Port fizyczny Ethernet i adres IP

Przesyłanie rozpoczyna się od otwarcia okna *Download to Controller* (rys. 15), następnie pojawia sie okno *Start Controller* (rys. 16).



Rys. 15: Download to Controller




Rys. 16: Start Controller

4. Analiza przebiegów

4.1. Regulator PI

Poprawność działania regulacji całkującej sprawdzono dla następujących danych: współczynnik wzmocnienia $K_p=1$, czas zdwojenia $T_i=100s$ oraz $T_i=10s$. Na wejście podano skok jednostkowy i uzyskano następujące przebiegi:



Rys. 17: Odpowiedź regulatora PI przy $T_i = 100s$

Po 100 sekundach wartość odpowiedzi układu powinna być dwukrotną wartością początkową. Po 100 sekundach wartość wyniosła około 15000.



Rys. 18: Odpowiedź regulatora PI przy $T_i=10s$

Po 10 sekundach wartość odpowiedzi skokowej układu wyniosła około 15000.

4.2. Regulator PD

Poprawność działania regulacji różniczkującej sprawdzono dla następujących danych: współczynnik wzmocnienia $K_p=1$, czas wyprzedzenia $T_d=15s$ oraz $T_d=10s$. Na wejście podano sygnał narastający liniowo i uzyskano następujące przebiegi:



Rys. 19: Odpowiedź regulatora PD przy $T_d=15s$



Rys. 20: Odpowiedź regulatora PD przy $T_d=10s$

5. Podsumowanie

Ćwiczenie nie sprawiło większych problemów. Najwięcej czasu zajął sam proces poprawnej konfiguracji sterownika oraz poprawnego przydzielenia adresów pamięci w programie. Mimo małych

trudności, ostatecznie udało się przesłać do sterownika działający program i przetestować generowanie przebiegów regulacji.

Na podstawie wykresów widocznych na rys. 17 oraz 18 udało się wyznaczyć czas zdwojenia. Osiągnięte wartości po tym czasie nie są dokładne. Rzeczywiste zdwojenie, które można odczytać z wykresów występuje po dłuższym czasie niż zadane.

Na podstawie wykresów widocznych na rys. 19 oraz 20 udało się wyznaczyć czas wyprzedzenia. Wartość osiągana przez sygnał narastający liniowo po zadanym czasie wyprzedzenia rzeczywiście osiągała wartość, jaką odpowiedź skokowa układu osiągnęła już na początku badania. Świadczy to o poprawności działania regulacji.