

Gris: barra 23 kV fuera según EAF563. Línea vertical: desconexión de transformador 16:45.
La recuperación agregada se observa por HT2 antes de normalizar HT1 a las 21:19; es una conciliación, no un efecto causal.