Informe Resumen de Falla

Línea de 110 kV Punta Peuco - Loma Los Colorados

2026001051

Fecha de emisión
11-02-2026

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**2/11/2026**
Hora:	**12:15**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Intervención fortuita durante trabajos en S/E Rucasol (KDM).

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**