НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ

Задание № 5

Расчет запаса устойчивости по норме решения матричного уравнения Ляпунова

> Студент группы 17208 Альберт Рамилевич Гафиятуллин 25 мая 2020 г.

		Hp	еподаватель
Виталиі	й Ге	ннадье	вич Казаков
	"	11	2020 г.

Системы управления с непрерывным временем.

Для систем управления с ПИ- и ПИД-регуляторами из 1-го задания при нулевой задержке T=0 составлена программа для среды Scilab:

для ПИД:

```
1. //---- непрерывный случай -----
            2. T0 = 0.76:
           3. n = 3;
           4. Tau = 0;
           5. K = 4.7;
            6. Ti = 2.5;
            7. Td = 0.25 * Ti;
            8. Tc = Td / 8:
            9.
            10. s = poly(0, 's');
           11. W1 = K * (1 + 1 / (s * Ti) + s * Td / (1 + Tc * s)) * ((-Tau * s + 2 * n)^n / (Tau * s + 2 * n)^n / (Tau
                       n)^n / (1 + s * T0)^n;
            12. W = W1 / (1 + W1);
           13. Sys = syslin('c', W);
            14.
            15. // получаем матрицы А, В, С, D из КНФ
            16. [A, B, C, D] = abcd(Sys);
            17. // уравнение Ляпунова
            18. H = lvap(A, -eve(A), 'c');
            19. I = spec(H);
            20. disp(I);
           21. // вычисление запаса устойчивости
            22. if I > 0 then
            23. kappa = norm(H, 2);
           24. else
           25. kappa = \%inf;
            26. end;
            27. printf("непрывный случай: ||H|| = %f", kappa);
для ПИ:
           1. //---- непрерывный случай -----
            2. T0 = 0.76:
            3. n = 3:
            4. Tau = 0;
           5. K = 1.5:
            6. Ti = 2.33;
            7.
           8. s = poly(0, 's');
```

```
9. W1 = K * (1 + 1 / (s * Ti)) * ((-Tau * s + 2 * n)^n / (Tau * s + 2 * n)^n) / (1 + s * Ti)
   T0)^n;
10. W = W1 / (1 + W1);
11. Sys = syslin('c', W);
12.
13. // получаем матрицы А, В, С, D из КНФ
14. [A, B, C, D] = abcd(Sys);
15. // уравнение Ляпунова
16. H = lyap(A, -eye(A), 'c');
17. I = spec(H);
18. disp(I);
19. // вычисление запаса устойчивости
20. \text{ if I} > 0 \text{ then}
21. \text{kappa} = \text{norm}(H, 2);
22. else
23. kappa = %inf;
24. end;
25. printf("непрывный случай: ||H|| = %f", kappa);
```

, вычисляющая:

- 1. матрицу A системы при записи в форме 1 порядка с матрицами A, B, C, D в строке 14;
- 2. решение матричного уравнения Ляпунова в строке 16;
- 3. собственные числа H и проверку положительной определенности H>0 в строках 17-20;
- 4. показатель устойчивости $\kappa(A)=||H||_2$ в строках 21-25.

Сравнение ПИ- и ПИД-регуляторов с оптимальными значениями параметров по значению показателя устойчивости к(A):

ПИ	ПИД
6.893640	6.166642

Физический смысл показателя: это показатель неустойчивости. Чем больше значение, тем менее устойчива система. По этому показателю в данном случае ПИД-регулятор показывает себе немного лучше.

Системы управления с дискретным временем.

Для дискретных систем управления, построенных в 4-м задании (при задержке T=1,2 с.), при оптимальных значениях параметров ПИ- и ПИД-регуляторов для матриц A_d дискретных систем в форме 1-го порядка,

описывающих регуляторы, сравнены показатели устойчивости $\kappa_d(A_d)$. Для этого вычислено в Scilab решение H_d дискретного уравнения Ляпунова, проверена положительная определенность $H_d \!\!>\!\! 0$, вычислен показатель $\kappa_d(A_d) \!\!=\!\! \|Hd\|_2$. Листинги программ:

для ПИ:

```
1. //---- дискретный случай ------
   2. T0 = 0.76;
   3. n = 3:
   4. Tau = 1.2;
   5. K = 0.481194691128603401778886212513064354113197630437637476688;
   6. Ti = 1.30705212;
   7.
   8. h = Tau / 100;
   9.
   10. // дискретизация
   11. s = poly(0, 's');
   12. W1 = K * (1 + 1 / (s * Ti)) * ((-Tau * s + 2 * n)^n / (Tau * s + 2 * n)^n) / (1 + s * Ti)
      T0)^n;
   13. W = W1 / (1 + W1);
   14. Sys = syslin('c', W);
   15. // получаем матрицы А, В, С, D из КНФ
   16. Sysd = \frac{dscr}{Sys}, h);
   17. // уравнение Ляпунова
   18. H = \underline{lyap}(Sysd.A, -eye(Sysd.A), 'd');
   19. I = spec(H);
   20. disp(I);
   21. // вычисление запаса устойчивости
   22. if I > 0 then
   23. kappa = norm(H, 2);
   24. else
   25. kappa = %inf;
   26. end;
   27. printf("дискретный случай: ||H|| = %f", kappa);
для ПИД:
   1. //---- дискретный случай -----
   2. T0 = 0.76;
   3. n = 3;
   4. Tau = 1.2;
   5. K = 0.990429598092472398908886366054156368531953775584922568457;
   6. Ti = 1.75703736;
   7. Td = 0.25 * Ti;
```

```
8. Tc = Td / 8;
9.
10. h = Tau / 100;
11.
12. // дискретизация
13. s = poly(0, 's');
14. W1 = K * (1 + 1 / (s * Ti) + s * Td / (1 + Tc * s)) * ((-Tau * s + 2 * n)^n / (Tau * s + 2 * n)^n / (Tau
               n)^n / (1 + s * T0)^n;
15. W = W1 / (1 + W1);
16. Sys = syslin('c', W);
17. // получаем матрицы A, B, C, D из КНФ
18. Sysd = \frac{dscr}{Sys}, h);
19. // уравнение Ляпунова
20. H = lvap(Sysd.A, -eye(Sysd.A), 'd');
21. I = \operatorname{spec}(H);
22. disp(I);
23. // вычисление запаса устойчивости
24. if I > 0 then
25. kappa = norm(H, 2);
26. else
27. kappa = %inf;
28. end;
29. printf("дискретный случай: ||H|| = %f", kappa);
```

ПИ	ПИД
4903.481545	142047.961717

Физический смысл показателя: это показатель неустойчивости. Чем больше значение, тем менее устойчива система. По этому показателю в данном случае ПИ-регулятор показывает себе намного лучше.

Результаты изложены в виде краткого отчета. Приведены листинги программ для среды Scilab.