Программно-аппаратные

платформы Интернета вещей и


встраиваемые системы

ПРИМЕР ОТЛАДКИ HARD FAULT


Постановка задачи 😊

После make flash плата не подает признаков жизни

Способы отладки



STLink, OpenOCD, gdb



Отладчик gdb

- Запускается командой make debug в каталоге с вашим проектом
- Основные команды:

```
break — создать точку останова (breakpoint)
step — пошаговое выполнение программы (step into)
next — пошаговое выполнение программы (step over)
stepi, nexti — шаг размером в одну машинную команду
continue — продолжить выполнение программы
run — перезапуск программы; RESET микроконтроллера
print — напечатать значение переменной
display — печатать значение переменной после каждого шага
where — печать стека вызовов
disassemble — печать дизассемблированного машинного кода
```

- Ctrl+C остановка программы
- Имеются разнообразные графические оболочки, в том числе встроенные в IDE (Eclipse, VSCode); для них может пригодиться команда make debug-server

hard_fault_handlerвRIOT

- Обработчик прерывания HardFault, возникающего при попытке выполнить некорректную операцию (неизвестная инструкция, доступ к несуществующему адресу в памяти, доступ к регистрам привилегированного режима, и так далее)
- По умолчанию в RIOT выводит содержимое регистров на момент сбоя с помощью printf
- На Cortex-M0 применяется также для определения объема памяти https://habr.com/ru/post/437256/

Пример распечатки hard_fault_handler

```
Context before hardfault:
   r0: 0x00000000
  r1: 0x20001008
  r2: 0x0000000b
  r3: 0x00000000
  r12: 0x00000000
  lr: 0x080005d9
   pc: 0x080005da
  psr: 0x01000000
FSR/FAR:
CFSR: 0x00008200
HFSR: 0x00000000
DFSR: 0x00000008
AFSR: 0x00000000
BFAR: 0x08001b1c
Misc
EXC RET: 0x08002351
Attempting to reconstruct state for debugging...
In GDB:
  set $pc=0x80005da
 frame 0
  bt
```

Но это не наш случай...

Ошибка происходит в reset_handler_default, сразу после старта процессора, в почти тривиальном цикле:

```
uint32_t *dst = &_sstack;
while (dst < top) {
    *(dst++) = STACK_CANARY_WORD;
}
(кстати, volatile uint32_t *dst; «решает» проблему)</pre>
```

На самом деле

Включив в отладчике отображение текущей инструкции, пройдем по шагам (можно сделать и disassemble, но так будет проще):

```
break reset_handler_default
display/i $pc
run
nexti
```

Сбой происходит на этой инструкции:

```
0x800053e <reset_handler_default+54>: vldr d7, [pc, #336]
```

Кто виноват?

• При оптимизации компилятор заменил две операции с 32-битным регистром на одну операцию с 64-битным регистром FPU

Что делать?

• Включать сопроцессор как можно раньше: cortexm_init_fpu();

https://github.com/RIOT-OS/RIOT/pull/16414