Интегрированные компьютерные системы проектирования и анализа

Лабораторная №6 Автоматизация SolidWorks



Пример. Разработать приложение, позволяющее создавать трехмерные модели деталей типа вытянутый тонкостенный цилиндр (рис. 1a), позволяющее строить указанный объект по введенным пользователем параметрам (рис. 1б).




Рисунок 1. а — общий вид детали; б — интерфейс программы

```
Файл: Forml.cs
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    double r1 = Convert.ToDouble(textBox1.Text) / 1e3;
    double r2 =Convert.ToDouble( textBox2.Text) / 1e3;
    double h = Convert.ToDouble(textBox3.Text) / 1e3;
    SldWorks sw = new SldWorks();
    sw.Visible = true;
    PartDoc Part = sw.NewPart();
    ModelDoc2 Model = sw.ActiveDoc;
    Model.InsertSketch2(true);
    Model.SelectByID("Спереди", "PLANE", 0, 0, 0);
    // Выделяем плоскость на которой будем рисовать
    Model.InsertSketch2(true); // Добавляем эскиз
    {\tt Model.CreateCircleByRadius2(0,0,0,n,r1);} \ // \ {\tt pucyem \ okpywhoctb} \ 1
    {\tt Model.CreateCircleByRadius2(0,0,0,r2);} \ // \ {\tt pucyem \ okpymhoctb} \ 2
    Model.FeatureBoss2(true, false, false,
                         0, 0, h, 0, true, false, true, false,
                         0, 0, false, false, false);
    // Бобышка - вытянуть
```

Лабораторная работа №6

- 1. Написать приложение, использующее SW API и позволяющее построить трехмерную модель детали согласно варианту (рис. 2). Все необходимые размеры вводятся с клавиатуры.
- 2. Построенная модель в виде изображения выводится на форму приложения .




Рисунок 2 — Варианты заданий