

晶圓廠 RTP T-TRACK 9點 T/C 操作規範

壹、目的

貳、適用時機及範圍

參、內容

- 一、使用工具
- 二、安全事項

肆、操作步驟

伍、生效與修訂



NO.: G3363-2502 **VERSION:** В PAGE: 2

晶圓廠 RTP T-TRACK 9 點 T/C 操作規範

壹、目的

RTP 機臺於 25 PM 校溫完成後, 需用 9 點 T/C Wafer 做 測溫。 CHECK CHAMBER 內 9點 溫度 RANGE 是否小於 15 ℃。

貳、適用時機及範圍

時機: RTP 機臺於 25 PM 校溫完成後

範圍: RTP 1~4機臺

參、內容

- 一、使用工具
 - 1.内含 T-TRACK 程式之 PDA
 - 2.9點T/C Wafer
 - 3. T-TRACK 藍牙傳輸器
- 二、安全事項
 - 1.測溫完成後 9 點 T/C Wafer 溫度約 700 ℃, 需待9點T/C Wafer冷卻至常溫後才可將9點T/C Wafer取下。
 - 2. 拿取 9點 T/C Wafer 需小心,避免 9點 T/C Wafer 斷線。



肆、操作步驟

(一)、1.將 PDA 電源開啟。

2.將 9點 T/C Wafer 的 Connect 與藍牙傳輸器連接 & 開啟電源。





(二)、電源開啟後藍牙傳輸器上綠燈持續閃爍。





(三)、PDA 電源開啟後畫面,點選 "開始"。





(四)、1.點選 "開始" 後畫面。


2.點選 "Thermal TRACK"。





(五)、1.點選 "Thermal TRACK" 後畫面。

2.點選 "LOG ON"。






8 NO.: G3363-2502 **VERSION:** В PAGE:

(六)、1.點選 "LOG ON"後畫面。

> "Measure" • 2.點選



The above information is the exclusive intellectual property of Nuvoton Electronics and shall not be disclosed, distributed or reproduced without permission from Nuvoton.

表單編號:1110-0001-08-A



(七)、點選 "Measure" 後 Thermal TRACK 軟體會自動 Check 9點 T/C Wafer, Check OK 會有噹噹聲響表示 Check 完成。





(八)、Check 9點 T/C Wafer 完成後畫面。






(九)、點選 *List 後*畫面。






(十)、點選 *Chart 後*畫面。





(十一)、點選 "Starts" 後畫面。






NO.: G3363-2502 **VERSION:** В PAGE: 14

(十二)、1.點選 "Menu"後畫面。

> "Start Logging" • 2.點選



The above information is the exclusive intellectual property of Nuvoton Electronics and shall not be disclosed, distributed or reproduced without permission from Nuvoton.


表單編號:1110-0001-08-A



NO.: G3363-2502 **VERSION:** В PAGE: 15

(十三)、1.點選 "Start Logging" 後畫面。

2.編輯檔案 Comment 後點選 NOK " 開始記錄 Data。



The above information is the exclusive intellectual property of Nuvoton Electronics and shall not be disclosed, distributed or reproduced without permission from Nuvoton.

表單編號 : 1110-0001-08-A



(十四)、1.點選 "OK" 後畫面。 2.點選 "Map"。





(十五)、1.點選 "Map"後畫面。

2.點選 "List"。





(十六)、1.點選 "List"後畫面。

2.點選 "Chart"。





(十七)、1.點選 "Chart"後畫面。

2.點選 "Stats"。





NO.: G3363-2502 **VERSION:** В PAGE: 20

(十八)、1.點選 "Stats"後畫面。

2.測溫完成後點選 "Stop"




The above information is the exclusive intellectual property of Nuvoton Electronics and shall not be disclosed, distributed or reproduced without permission from Nuvoton.

表單編號:1110-0001-08-A




(十九)、1.點選 "Stop"後畫面。

2.測溫完成後查看 Data 點選 "Menu"。






(二十)、1.點選 "Menu"後畫面。 2.點選 "Data"。





(二十一)、1.點選 "Data"後畫面。


2.點選 "View Data" 查看測溫 Data。





(二十二)、1.點選 "View Data" 後畫面。

2.點選要查看測溫的檔案後點選 *OK " 。





(二十三)、1.點選要查看測溫的檔案後點選 OK / 後畫面。

2.點選 "File"。





(二十四)、1.點選 "File" 後畫面。

- 2. 點選 "Open" 查看其他測溫 Data 檔案。
- 3.點選 "Rename" 重新命名。
- 4. 點選 "Close" 關閉小視窗。





(二十五)、1.點選 "Edit"後畫面。


2.點選 "Comment"。





(二十六)、1.點選 "Comment" 後畫面。

2.編輯 "Comment" 後按 "OK" 。





(二十七)、1.點選 "OK" 後點選 "Display" 後畫面。





(二十八)、1.點選 "Precision" 設定溫度顯示小數點 0~3 位數。

2.點選 "White Back Ground"設定背景為黑色或白色。






(二十九)、1.點選 "Map"後畫面。

2.點選 "Chart"。






(三十)、1.點選 *Chart* 後畫面。 2.點選 *Info*。





(三十一)、1.點選 "Info" 後畫面。


2.點選 "X" 跳出。





(三十二)、1.點選 X Z 跳出 後畫面。


2.點選 "Menu"。





(三十三)、1.點選 "Menu" 後畫面。


2.點選 "Data"。





(三十四)、1.點選 Data /後畫面。

2.點選 "Manage Files"編輯已記錄的測溫檔案。






(三十五)、1.點選 "Manage Files" 後畫面。

2.點選要編輯的測溫檔案後,點選要編輯的內容編輯完成後 按 * OK "。

3.點選 "Menu" 回到 LOG ON 書面。





(三十六)、1.點選 "Menu"後畫面。

2.點選 "Scan Period" 設定測溫 Data 間隔時間。

3.點選 **Exit** 。





(三十七)、1.點選 "Exit"後回到 PDA 開機畫面。

2.按 PDA 電源鍵後 PDA 關機。





NO.: G3363-2502 40 **VERSION:** В PAGE:

捌、生效與修訂

本規範之公佈實施及其修訂核准層級皆依會簽/核決/分發依循範例為之。

The above information is the exclusive intellectual property of Nuvoton Electronics and shall not be disclosed, distributed or reproduced without permission from Nuvoton.

表單編號:1110-0001-08-A