

HEIDENHAIN



Измерительные щупы

Инкрементальные измерительные шупы фирмы HEIDENHAIN обладают высокой точностью при большом пути измерения, они очень прочные, имеют множество продуманных до самых мелких подробностей конструктивных особенностей и поставляются в испытанных на практике исполнениях.

Их спектр применения очень широк: они устанавливаются как в измерительной технике на производстве, так и в многоместных контрольно-измерительных системах, используются для контроля средств измерения и в качестве датчиков положения.



С выходом нового каталога все предыдущие издания становятся недействительными. При заказе на HEIDENHAIN решающей всегда является актуальная на день заключения договора версия каталога.

Нормы (EN, ISO, и т.д.) действуют только при их непосредственном упоминании в каталоге.

Области применения и примеры и	спользований		4
Измерительные щупы HEIDENHAIN			6
Обзор измерительных щупов			8
Технические свойства и указани	я для монтажа		
Принцип работы			10
Механическая конструкция			11
Точность измерений			12
Усилие измерения и управление с	тержнем		14
Монтаж			16
Технические данные	Точность	Путь измерения	
HEIDENHAIN-CERTO	± 0,1 мкм; ± 0,03 мкм* ± 0,1 мкм; ± 0,05 мкм*	25 мм 60 мм	18
HEIDENHAIN-METRO	± 0,2 мкм	12 мм 25 мм	20
HEIDENHAIN-METRO	± 0,5 мкм ± 1 мкм	60 мм 100 мм	22
HEIDENHAIN-SPECTO	± 1 мкм	12 мм 30 мм	24
Принадлежности для измерител	ьных щупов		
Наконечники стержня, пульты упра	авления, муфты		26
Штативы, керамические подкладки мембранный насос	ı, для HEIDENHAIN-CEF	RTO	28
Пневматический манипулятор, измерительные штативы	для HEIDENHAIN-MET HEIDENHAIN-SPECTO		30
Интерполирующая и оцифровы	вающая электрони	іка	
Устройства цифровой индикации			32
Плата сопряжения			35
Электрическое подключение			
Интерфейсы	Инкрементальный сиг	нал ∕ 11 µA _{SS}	37
	Инкрементальный сиг	нал ∕ 1 V _{SS}	38
	Инкрементальный сиг	нал ГШ TTL	40
Разъемы и кабели			42

* после компенсации погрешностей в управляющей электронике

Измерительные щупы - области применения и модели



Области применений

контроль качества

Измерительные лаборатории и контроль готового товара

Инкрементальные щупы фирмы HEIDEN-HAIN применяются для входного контроля покупных изделий, контроля размеров и статистического контроля производства или для контроля качества — одним словом везде, где длина должна измеряться быстро, надежно и точно. Особым преимуществом является их большая длина измерения: нет разницы измеряете Вы 5 или 95 мм, длина определяется одним и тем же щупом напрямую.

В зависимости от точности, для всех требований существует подходящий щуп. Так, например, измерительные щупы **HEIDENHAIN-CERTO** имеют самую высокую точность, \pm 0,1 мкм/ \pm 0,05 мкм*/ \pm 0,03 мкм* для измерений с наивысшей точностью. Щупы ряда **HEIDENHAIN-METRO** имеют точность до \pm 0,2 мкм, а **HEIDENHAIN-SPECTO** с точностью до \pm 1 мкм предлагают самые компактные размеры.

* после компенсации погрешностей в управляющей электронике



Калибровка концевых мер длины и контроль средств измерений

Регулярный контроль средств измерений, особенно концевых мер, при использовании индуктивных щупов требует при сравнительных измерениях большого количества эталонов. Причиной является короткий измерительный путь индуктивных щупов: они определяют разницу длин лишь до макс. 10 мкм. Калибровка средств измерений значительно упрощается при использовании инкрементальных измерительных щупов с большим путем измерения и, одновременно с этим, с большой точностью.

Для этого хорошо подходят измерительные щупы ряда **HEIDENHAIN-CERTO** с длиной измерения до 25 мм при точности \pm 0,1 мкм/ \pm 0,03 мкм* и до 60 мм при точности \pm 0,1 мкм/ \pm 0,05 мкм*. Благодаря этому количество необходимых эталонов значительно уменьшается, а процесс калибровки упрощается.

Измерение толщины полупроводниковой подложки из кремния



Проверка измерительного стержня



Калибровка концевых мер

измерительная техника на производстве

Многоместные измерительные установки

Для многоместных измерительных установок необходимы прочные щупы небольших размеров. Измерительные щупы должны обладать постоянной линейной точностью на всем пути измерения, который может достигать нескольких миллиметров. Для производства эталонов большая длина измерения также является преимуществом, т.к. могут применяться эталоны различных длин.

Специально для многоместных систем разработаны щупы серии **HEIDENHAIN-SPECTO**, они имеют небольшие размеры и длину измерения 12 мм или 30 мм при точности \pm 1 мкм. При более высоких требованиях к точности, до \pm 0,2 мкм, возможно применять щупы серии **HEIDENHAIN-METRO**, также имеющие относительно небольшие размеры.

По сравнению с индуктивными щупами, щупы HEIDENHAIN являются более стабильными, т. е. по прошествии времени не требуется их калибровка.



Определение координаты

Инкрементальные щупы HEIDENHAIN также могут применяться для определения координат в крестовых столах. Работа, например, на измерительном микроскопе значительно упрощается благодаря цифровому считыванию и произвольной установке точки привязки.

В зависимости от измеряемой длины в данном случае применяются инкрементальные щупы ряда **HEIDENHAIN-METRO** или **HEIDENHAIN-SPECTO** с длиной измерения до 30, 60 или 100 мм при точности до \pm 0,5 или \pm 1 мкм.

В данном случае, при измерении длины, советуется монтировать щупы при помощи зажимной муфты или на плоской поверхности, соблюдая принцип Аббе.

Контрольное устройство для проверки поверхностей





Определение координаты на X-/Y-столе для монтажа линз


Измерение погрешностей заготовок

Инкрементальные измерительные щупы HEIDENHAIN


Целый ряд аргументов можно привести в пользу щупов фирмы HEIDENHAIN, таких как, например, их технические характеристики, высокий уровень качества и большое количество представительств фирмы по всему миру.

Большие длины измерения

Инкрементальные щупы фирмы HEIDEN-HAIN имеют следующие длины измерений: 12 мм, 25 мм, 30 мм, 60 мм или 100 мм. Благодаря этому, Вы имеете возможность измерять заготовки различных длин, избегая при этом частого переоснащения и покупки дорогих концевых мер или эталонов.








Высокая точность

Высокая точность щупов производства фирмы HEIDENHAIN распространяется на весь путь измерения. Не важно, измеряете Вы заготовку высотой 10 или 100 мм, ее размеры всегда будут определены с одинаковой точностью. При сравнительных измерениях, например, в серийном производстве особенно важна высокая повторяемость результатов измерений щупов HEIDENHAIN.





Прочный корпус

Измерительные щупы HEIDENHAIN имеют прочное исполнение. Их высокая точность измерений и термическая стабильность не меняются с течением времени. Это позволяет применять их в технологическом оборудовании и на станках.

Широкий спектр применений

Измерительные щупы HEIDENHAIN используются в различных областях. Автоматические проверочные установки, ручные измерительные установки или устройства позиционирования — везде, где измеряется длина, расстояние, толщина, высота или линейные перемещения щупы фирмы HEIDENHAIN работают надежно и точно.





Deutschen Akkrediierung Akkrediieru

Компетенция

Качество щупов HEIDENHAIN — это не случайность. Уже более 70 лет HEIDEN-HAIN изготовляет высокоточные шкалы и разрабатывает многие годы для государственных лабораторий стандартов измерительные и контрольные приборы длины и угла. Это "Клоw-How" делает компанию HEIDENHAIN одним из самых компетентных партнеров в вопросах измерительной техники.

Представительства в мире

Фирма HEIDENHAIN имеет представительства во всех индустриально развитых странах. Инженеры по продажам и сервис-инженеры поддерживают клиентов, предлагая им помощь при выборе товаров и сервисном обслуживании.



Обзор измерительных щупов

Точность	Измеряемая длина	
± 0,1 мкм ± 0,05 мкм _{*\}	HEIDENHAIN-CERTO	
± 0,03 мкм ^{*)}	Управление стержнем при помощи мотора	
	Внешнее управление стержнем через муфту	
± 0,2 мкм	HEIDENHAIN-METRO	
	Ручное управление стержнем или при помощи манипулятора	
	Пневматическое управление стержнем	
± 0,5 мкм ± 1 мкм	HEIDENHAIN-METRO	
	Управление стержнем при помощи мотора	
	Внешнее управление стержнем через муфту	
± 1 мкм	HEIDENHAIN-SPECTO	
	Ручное управление стержнем	
	Пневматическое управление стержнем	

^{*)} после компенсации погрешностей в управляющей электронике





12 мм	25 мм/30 мм	60 мм	100 мм	Стр.
				18
	CT 2501 ~ 11 µA _{SS}	CT 6001 ~ 11 µA _{SS}		
	CT 2502 ~ 11 μA _{SS}	CT 6002 ~ 11 μAss		
				20
MT 1271 □□ TTL MT 1281 ∼ 1 V _{SS}	MT 2571 □□ TTL MT 2581 ○ 1 V _{SS}			
MT 1287 ~ 1 V _{SS}	MT 2587 ~ 1 V _{SS}			
				22
		MT 60 M ~ 11 μA _{SS}	MT 101 M ~ 11 μA _{SS}	
		MT 60 K \sim 11 μ Ass	MT 101 K ~ 11 μA _{SS}	
				24
ST 1278	ST 3078 □□ TTL ST 3088 ∼ 1 V _{SS}			
ST 1277 □ □ TTL ST 1287 ~ 1 V _{SS}	ST 3077 □□ TTL ST 3087 ∼ 1 V _{SS}			





Принцип работы

Инкрементальные щупы HEIDENHAIN имеют большую длину измерения одновременно с высокой точностью. Основополагающим при этом является принцип измерения: фотоэлектрическое считывание со шкалы.


В щупах фирмы HEIDENHAIN используются физические меры длины, т.е. инк-рементальные деления, нанесенные на стекло или стеклокерамику. Такие меры длины позволяют измерять большие длины, также они устойчивы к вибрациям и ударам и имеют известные термические свойства. Изменение давления и влажности не оказывают влияния на точность меры длины — это является предпосылкой для высокой долговременной стабильности щупов HEIDENHAIN.


Шкалы и меры длины фирма HEIDEN-HAIN производит на станках, спроектированных и изготовленных на собственном производстве. Термическая стабильность во время производства обеспечивает высокую точность шкалы по всей ее длине. Штрихи наносятся на носитель методом DIADUR (ДИАДУР), изобретенным компанией HEIDENHAIN. При этом образуются очень тонкие, но стойкие штрихи из хрома.

Фотоэлектрическое считывание производится без контакта, поэтому отсутствуют изнашиваемые элементы. При этом свет, проходя через шаблон и шкалу, попадает на фотоэлементы. Последние генерируют синусоидальный выходной сигнал с малым периодом. Благодаря интерполяции в измерительной электронике возможны очень маленькие, до нанометров, шаги измерения. Метод считывания в комбинации с высокоточными штрихами, обладающими четкими и ровными краями, является основой для получения качественного выходного сигнала с небольшой погрешностью в пределах одного периода сигнала. Это распространяется и на инкрементальные щупы фирмы HEIDENHAIN со шкалой, нанесенной методом DIADUR. Интерферентный метод считывания позволяет достичь инкрементального синусоидального сигнала с периодом до 2 мкм.


Референтная метка

Фотоэлектрическое считывание со шкалы заключается в подсчете инкрементов, т.е. штрихов, шкалы. Для определения аболютной координаты положения необходима опорная точка. Референтная метка позволяет точное определение опорной точки, заданной в последний раз, например, до отключения питания. Она также считывается фотоэлектрически и не зависит от направления движения и скорости передвижения.





Деления типа DIADUR с высотой трехмерной решетки ок. 0,25 мкм



Деления типа DIADUR

Конструкция

Инкрементальные щупы HEIDENHAIN работают по **принципу Аббе**, т.е. измеряемая деталь и стержень находятся на одной прямой. Все компоненты, учавствующие в **цикле измерения**, такие как шкала, стержень, крепление и считывающая головка, имеют высокую механическую и термическую стабильность, необходимую для высокой точности датчика.

Все щупы производства фирмы HEIDEN-HAIN имеют известные **термические свойства**.

Так как колебания температуры во время измерения могут привести к погрешностям, обусловленным тепловым расширением, HEIDENHAIN использует, например, для компонентов щупов HEIDENHAIN-CERTO, учавствующих в измерительном цикле, специальные материалы с тепловым коэффициентом расширения α_{therm} . Так шкала изготовлена из Церодура $\alpha_{therm} \approx 0 \, \text{K}^{-1}$, наконечник стержня и крепление из Инвара $\alpha_{therm} \approx 1 \cdot 10^{-6} \, \text{K}^{-1}$. Таким образом, гарантируется высокая точность измерений в относительно большом температурном диапазоне.

Измерительные датчики фирмы HEIDEN-HAIN имеют **прочное исполнение**. Даже вибрация и удары не оказывают негативного влияния на задокументированную в протоколе измерений точность.

Измерительный стержень с шариковыми подшипниками выдерживает высокое поперечное усилие и перемещается с очень малым трением. Наконечник стержня крепится при помощи резьбы M2,5.


Быстроизнашивающиеся детали


Датчики фирмы HEIDENHAIN содержат компоненты, подверженные износу, степень которого зависит от области применения и обращения с датчиком. К ним относятся, например, следующие компоненты:

- Светодиоды (LED)
- Направляющие (протестированы на мин. 5 миллионов подъемов*)
- Тросовая тяга у СТ, МТ 60 и МТ 101 (протестирована на мин. 1 миллион подъемов*)
- Поршневое кольцо
- Гофрированный кожух у ST 1200
- * у СТ, МТ 60 М и МТ 101 М только при использовании модуля управления

DIADUR (ДИАДУР) является зарегистрированной маркой фирмы DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, Траунройт.

Zerodur (Церодур) является зарегистрированной маркой фирмы Schott-Glaswerke, Майнц.





Точность измерений

Точность измерения длины зависит от качества следующих параметров:

- точность штрихов шкалы
- качество считывания
- качество электроники, обрабатывающей сигнал
- погрешность направлящюей шкалы относительно считывающей головки

Очень важно понимать различия между погрешностью шкалы в пределах всей длины шкалы и погрешностью шкалы в пределах одного периода сигнала.

Погрешность измерения в пределах всей длины шкалы

Точность инкрементальных щупов описывается как точность системы, которая имеет следующее определение:

Предельнодопустимая погрешность F, отнесенная к среднему значению, в любой точке не выходит за пределы точности системы ± а. Она определяется при заключительном контроле датчика и заносится в протокол измерений.

Погрешность измерения в пределах одного периода сигнала

Погрешность измерения и, в пределах одного периода сигнала определяется как величиной периода сигнала шкалы, так и качеством штрихов, а также качеством их считывания. В любой точке всего измеряемого пути эта погрешность составляет ок. ± 1% периода сигнала. Она уменьшается с уменьшением периода сигнала шкалы.

В протоколе измерений HEIDENHAIN-CERTO погрешности измерения в пределах одного периода сигнала представлены как поле допуска.

	Период сканиру- ющего сигнала	Макс. погрешность измерения и в пределах одного периода сигнала
CT 2500 CT 6000	2 мкм	ок. ± 0,02 мкм
MT 1200 MT 2500	2 мкм	ок. ± 0,02 мкм
MT 60 MT 101	10 мкм	ок. ± 0,1 мкм
ST 1200 ST 3000	20 мкм	ок. ± 0,2 мкм





Перед отправкой все щупы фирмы HEIDENHAIN проверяются на их работоспособность и для каждого записывается кривая погрешности измерений по всей длине.


Точность инкрементального щупа измеряется при выдвигающемся и задвигающемся стержне. Точки измерений выбираются таким образом, чтобы точно определялась не только погрешность в пределах одного оборота, но и погрешность в пределах одного периода сигнала.

Свидетельство о поверке подтверждает заданную точность системы каждого прибора. Методы измерений, которыми проводится поверка, соответствуют требованиям международного стандарта EN ISO 9001.


Для щупов типов HEIDENHAIN-METRO и HEIDENHAIN-CERTO в протокол измерений заносится погрешность положения в пределах всего пути перемещения. Также в него заносится шаг измерений и погрешность измерения.

В протокол щупов HEIDENHAIN-METRO заносится средняя кривая из измерений в прямом и обратном направлениях.

В протоколе щупов HEIDENHAIN-CERTO отображается огибающая кривая измеренных погрешностей. К щупам HEIDENHAIN-CERTO прилагается два протокола измерений, для различных рабочих пложений.



Рабочее положение протокола 1



Рабочее положение протокола 2



Пример

Диапазон температур

Поверка инкрементальных щупов проводится при **нормальной температуре** 20 °C. Занесенная в протокол точность системы соответствует именно этой температуре.

Диапазон рабочих температур показывает при каких температурах окружающей среды датчики работают нормально. Диапазон температуры хранения составляет от –20 °C до 60 °C для датчика в упаковке.

Усилие измерения и управление стержнем

Усилие при измерении

Усилие измерения — это усилие, с которым измерительный стержень давит на заготовку при измерении. Слишком большая сила измерения может деформировать измеряемый объект, в то время, как слишком маленькая сила измерения может помешать стержню достигнуть поверхности из-за пыли или пленки. Сила измерения зависит от типа управления стержнем.

Управление стержнем при помощи пружины

Стержень щупов серии МТ 12х1, МТ 25х1, ST 12х8 и ST 30х8 выдвигается в положение измерения при помощи пружины, которая также создает усилие измерения. В положении покоя стержень выдвинут. Усилие измерения зависит от:

- рабочего положения
- положения стержня, т.е. усилие измерения меняется вдоль всего пути измерения
- направления измерения, т.е. существует разница производится измерение при выдвигаемом или задвигаемом стержне


Существует несколько возможностей управления измерительным стержнем в данных щупах:


Управление стержнем при помощи манипулятора


Манипулятор поднимает стержень, а потом опускает его в положение измерения. Измерение, таким образом, происходит при выдвигающемся стержне.


Ручное управление стержнем

Весь инкрементальный щуп двигается измерительной установкой относительно заготовки. Измерения в этом случае чаще производят при задвигающемся стержне.









Пневматическое управление стержнем В щупах серии МТ 1287, МТ 2587, ST 12х7 и ST 30х7 с пневматическим управлением стержнем используется сжатый воздух.

При отсутствии сжатого воздуха стержень снова задвигается под действием пружины. При этом, в состоянии покоя стержень находится в защищенном положении.

Усилие измерения можно настроить для конкретного случая, изменив давление сжатого воздуха. При постоянном давлении оно зависит от положения стержня и направления измерения. Самое большое усилие на заготовку оказывается при вертикальном рабочем положении щупа при задвигаемом стержне, а самое маленькое — также при вертикальном положении, но выдвигаемом стержне. В технических характеристиках приводятся ориентировочные данные, которые могут меняться в зависимости от степени износа компонентов.

Инкрементальные щупы с пневматическим управлением стержнем предназначены для использования в автоматизированных измерительных установках.

Управление стержнем при помощи мотора


Щупы серии СТ 2501, СТ 6001, МТ 60 М и МТ 101 М имеют встроенный мотор, который управляет стержнем щупа. Управляется он нажатием кнопок пульта управления или через выход для подключения пульта. Измерительный стержень щупов СТ 2501, СТ 6001 и МТ 60 М нельзя двигать руками при подключенном пульте управления.


Усилие измерения щупов со встроенным мотором серии СТ 2501, СТ 6001 и МТ 60 М имеет три ступени. Оно остается постоянным по всей измеряемой длине, но зависит от рабочего положения. МТ 101 М имеет постоянное усилие измерения независимо от рабочего положения — вертикально вниз (с пультом управления SG 101 V) или горизонтально (с пультом управления SG 101 H).


Пульт управления и блок питания (только для MT101M) заказываются отдельно.

Внешнее управление стержнем через муфту

У инкрементальных щупов серии СТ 2502, СТ 6002, МТ 60 K, МТ 101 K и щупов специального исполнения "без пружины" МТ 1200 и МТ 2500 измерительный стержень передвигается свободно. Измерительный стержень подсоединяется при помощи муфты к подвижной части станка. Сила, необходимая для передвижения стержня, называется силой подачи. Она зависит от рабочего положения.







Монтаж

Помимо качества щупа на результирующие измерения оказывает не меньшее влияние качество самой измерительной установки.

Принцип Аббе

Инкрементальные щупы HEIDENHAIN удовлетворяют принципу измерений Аббе: измеряемый объект и шкала должны находится на одной прямой, чтобы избежать дополнительных погрешностей.

Контур измерения


Все компоненты, учавствующие в измерительном контуре, такие как стол, штатив с рычагом и сам щуп, оказывают влияние на результат измерений. Расширения или деформации измерительной установки из-за механических или термических воздействий отражаются в погрешности.

Механическая конструкция

Необходимо обращать особое внимание на стабильность измерительной установки; не рекомендуется монтировать щуп на длинном рычаге. В качестве принадлежностей HEIDENHAIN предлагает прочные измерительные штативы. Сила, прилагаемая во время измерения, не должна вызывать деформацию компонентов измерительного контура. Инкрементальные щупы фирмы HEIDENHAIN работают с очень маленьким давлением при измерении, оказывая таким образом лишь небольшое влияние на контур.


Термические свойства

Изменения температуры во время измерения ведут к расширениям и деформациям компонентов измерительной установки. Так, например, стальная балка длиной 200 мм удлиняется на 10 мкм при изменении температуры на 5 К. Измерения длины, вызванные отклонением от исходной температуры, компенсируются повторной установкой точки привязки на измерительном столе или заготовке: расширения шкалы и заготовки влияют на результат измерений. Изменения температуры во время измерения нельзя получить математически. Поэтому HEIDENHAIN применяет для своих изделий, таких как, например, штатив HEIDENHAIN-CERTO специальные материалы с небольшими коэффициентами теплового расширения. Таким образом, гарантируется высокая точность щупов HEIDENHAIN-CERTO даже при окружающей температуре от 19 до 21 °C и ее колебании во время измерения до ± 0,1 K.



Контур измерения:

Компоненты, входящие в измерительный контур, включая инкрементальный щуп



Термические расширения:

термические расширения компонентов измерительного контура при нагревании

Ускорения

Во время измерения необходимо избегать всех видов вибраций и колебаний, чтобы они не повлияли на точность результатов измерений.

Предельные значения, указанные в технических характеристиках, действительны для ускорений, которые влияют на щуп извне. Они описывают механическую стабильность инкрементального щупа, но не дают гарантию его функционирования или точности.

В самом измерительном щупе возникают высокие ускорения, когда стержень опускается на заготовку под действием пружины или другой силы. Из-за этого рекомендуется использовать манипулятор для щупов серии МТ 1200 и МТ 2500, установленных на штативе (см. Принадлежности). Он обеспечивает демпфирование стержня до приемлемого значения при его опускании на заготовку.

Крепление

Щупы серии **CT 6000, МТ 60** и **МТ 101** закрепляются на торцевой поверхности двумя винтами. Это обеспечивает даже для таких массивных щупов механически прочное крепление. Для монтажа МТ 60 и МТ 101 к штативу HEIDENHAIN-МЕТКО типа МS 100 предусмотрены специальные крепления (см. *Принадлежности*).

Монтаж **СТ 2500** производится при помощи зажимной муфты с посадкой 16h8. Для монтажа к штативу HEIDENHAIN-СЕRTO служит специальное крепление (см. *Принадлежности*).

Монтаж щупов серии ST, MT 1200 и MT 2500 осуществляется с помощью зажимной муфты с посадкой 8h6. Перечисленные измерительные приспособления и штативы легко укомплектовываются щупами фирмы HEIDENHAIN.


В качестве принадлежности HEIDENHAIN предлагает закрепительную втулку с винтом. Она обеспечивает надежное закрепление щупа, гарантируя то, что зажимная муфта не будет перегружена.

Втулка

ID 386 811-01

Рабочие положения HEIDENHAIN-CERTO


Рабочее положение щупов HEIDENHAIN-CERTO может быть практически любым, но советуется избегать горизонтального положения с направленной вверх монтажной плоскостью, т.к. в этом случае нет гарантии точности измерений.





Перпендикулярный монтаж


Инкрементальные щупы необходимо устанавливать строго под прямым углом к заготовке, вернее к рабочей поверхности. Невыполнение этого требования ведет к погрешностям.


Штативы, поставляемые фирмой HEIDENHAIN в качестве принадлежностей с креплением для **8 мм муфты**, обеспечивают строго перпендикулярный монтаж щупа. Щупы с **монтажной плоскостью** должны устанавливаться так, чтобы эта плоскость была параллельна рабочей поверхности (Y). Этого можно достичь, используя эталон. Перпендикулярность к рабочей поверхности (X) обеспечивается штативом.











HEIDENHAIN-CERTO

Инкрементальные щупы с точностью $\pm 0,1$ мкм/ $\pm 0,05$ мкм*/ $\pm 0,03$ мкм*

- самая высокая точность
- для измерений эталонов и средств измерений

Измерительные щупы HEIDENHAIN-CERTO с большой длиной измерения обеспечивают высокую точность измерений и обладают разрешающей способностью в пределах нанометров. Они применяются преимущественно в оборудовании для производства высокопрецизионных единичных деталей, а также для контроля и калибровки размеров эталонов, существенно снижая при этом время выполнения этих процессов.

Точность

Результирующая погрешность щупов HEIDENHAIN-CERTO лежит в пределах ± 0,1 мкм. После компенсации погрешности по длине шкалы в измерительной электронике, например, в устройстве цифровой индикации ND 28x, фирма HEIDENHAIN гарантирует ± 0,03 мкм для СТ 2500 и ± 0,05 мкм для СТ 6000. Эти данные о предельно допустимой погрешности действуют по всей длине шкалы измерения при температуре окружающей среды от 19°C и до 21°C, а также при колебаниях температуры во время измерения до ± 0,1 К при использовании измерительного штатива CS 200 для HEIDENHAIN-CERTO.

Управление стержнем

Измерительный стержень щупов CT 2501 и CT 6001 управляется при помощи встроенного мотора. Управление осуществляется дистанционно при помощи пульта, который подключается к щупу. CT 2502 и CT 6002 не имеют привода измерительного стержня. Свободно перемещаемый стержень соединяется с подвижным элементом станка через отдельную муфту.

Монтаж


Для монтажа щупы CT 2500 имеют зажимные хвостовики диаметром 16 мм. Щупы серии CT 6000 закрепляются двумя винтами на торцевой поверхности. Для щупов EIDENHAIN-CERTO сконструирован измерительный штатив CS 200 (см. *Принадлежности*). Он отвечает всем требованиям высокопрецизионных измерений относительно стабильности, перпендикулярности углов, ровности поверхности измерений и изменений его свойств при меняющейся температуре. Для монтажа CT 2500 существует специальное крепление.


Выходные сигналы

Щупы HEIDENHAIN-CERTO имеют на выходе токовый сигнал \sim 11- μ A_{SS} для подключения их к измерительной электронике HEIDENHAIN.


* после компенсации погрешностей в управляющей электронике

CT 2500





CT 6000



Размеры в мм

метки

Tolerancing ISO 8015 ISO 2768 - m H < 6 mm: ±0.2 mm ® = положение реф.

18

_	l		
Технические параметры	CT 2501 CT 6001	CT 2502 CT 6002	
V			
Управление стержнем	при помощи мотора	присоединяется к подвижным частям станка	
Шкала	фазовая решетка ДИАДУР период шкалы 4 мкм	на Церодур [®] -стеклокерамике	
Точность системы от 19 до 21 °C <i>CT 2500 CT 6000</i>	± 0,1 мкм без компенсации; ± 0,03 мкм после компенсации погрешности нелинейности по длине ± 0,05 мкм после компенсации погрешности нелинейности по длине		
Рекоменд. шаг измерения	0,01 мкм/0,005 мкм (5 нм) с	ND 28x	
Референтная метка	ок. 1,7 мм от верхнего стоп	ора	
Измеряемая <i>CT 2500</i> СТ 6000	25 MM 60 MM		
Усилие при измерении Усилие по вертикали вниз Усилие по вертикали вверх Усилие по горизонтали	1 H/1,25 H/1,75 H - /- /0,75 H - /0,75 N/1,25 H	_	
Сила подачи	-	от 0,1 H до 0,6 H (в зависи- мости от монтажа)	
Поперечное усилие	≤ 0,5 Н (механически допустимое)		
Рабочее положение	любое (предпочтительные рабочие положения смот на стр. 13)		
Вибрация от 55 до 2000 Гц Удар 11 мс	\leq 100 m/c ² (EN 60068-2-6) \leq 1000 m/c ² (EN 60068-2-27	7)	
Степень защиты EN 60529	IP 50		
Диапазон раб. температур	от 10 до 40 °C; стандартная	температура 20 °C	
Крепление <i>CT 2500 CT 6000</i>	зажимная муфта Ø 16h8 плоская поверхность		
Масса CT 2500 без кабеля CT 6000	520 г 700 г	480 г 640 г	
Инкрементальный сигнал	√ 11 µA _{SS} ; Период сигна	ла 2 мкм	
Скорость измерений	≤ 24 м/мин (зависит от измерительной электроники) ≤ 12 м/мин с устройством цифровой индикации ND 28		
Электрическое подключение*	кабель 1,5 м с 15-пол. Sub-D-штекером кабель 1,5 м с 9-пол. разъемом М23 Интерфейсная электроника интегрирована в штекер		
Длина кабеля	≤ 30 м (только для кабелей HEIDENHAIN)		
Напряжение питания	апряжение питания 5 B ± 5%/< 180 мA 5 B ± 5%/< 120 мА		

CT 2500



CT 6000



Принадлежности*

Пульт управления

для CT 2501

SG 25M - ID 317436-01

для СТ 6001

SG 60M - ID 317436-02

^{*} укажите, пожалуйста, при заказе

HEIDENHAIN-METRO

Инкрементальные щупы с точностью до ± 0,2 мкм

- высокая точность повторений результатов измерений
- управление стержнем при помощи манипулятора, пневматически или через заготовку

Измерительные щупы HEIDENHAIN-METRO, а именно МТ 1200 и МТ 2500, предназначены для применения на точных измерительных установках и контрольном оборудовании благодаря их высокой точности и небольшому периоду сигнала. Они оснащены измерительным стержнем с шариковыми направляющими, допуская, таким образом, большую поперечную нагрузку.

Управление стержнем

Измерительные щупы типового ряда МТ 12х1 и МТ 25х1 оборудованы стержнем с пружиной, который в состоянии покоя находится в выдвинутом положении. Исполнение щупа "без пружины" позволяет производить измерения с минимальным усилием на исследуемый объект.

В случае "пневматических" щупов МТ 1287 и МТ 2587 стержень находится в задвинутом положении благодаря встроенной пружине. При помощи сжатого воздуха стержень выдвигается в положение измерения.

Монтаж


Монтаж измерительных щупов МТ 1200 и МТ 2500 осуществляется с помощью зажимной муфты с посадкой 8h6. Как опция, по желанию клиента поставляется угловая муфта для монтажа щупа на торцевой поверхности или на штативе МS 200 фирмы HEIDENHAIN.

Выходные сигналы

Инкрементальные щупы МТ 1200 и МТ 2500 могут иметь различные выходные сигналы.

Щупы **MT 128x** и **MT 258x** имеют на выходе синусоидальный сигнал **1-V_{SS}**, поддающийся интерполяции.

МТ 1271 и **МТ 2571** имеют встроенную оцифровывающую и интерполирующую электронику с 5-ти или 10-ти кратной интерполяцией (по выбору) и **TTL**-сигнал на выходе.




Размеры в мм




Tolerancing ISO 8015 ISO 2768 - m H


< 6 mm: ±0.2 mm


- ® = положение реф. метки
- ©= начало измеряемой длины
- ⊕ = разъем для подключения сжатого воздуха через 2 мм шланг





	MT 12x1	MT 1287
L1	18,5	22,0
L2	10,1	6,2
L3	8,1	4,2





	MT 25x1	MT 2587
L1	37,0	41,0
L2	10,1	6,2
L3	8,1	4,2

Механические параметры

Управление стержнем Положение покоя стержня

Шкала

Точность системы

Референтная метка

Измеряемая длина

Усилие измерения¹⁾

Усилие по вертикали вниз Усилие по вертикали вверх Усилие по горизонтали Исполнение "без пружины" Усилие по вертикали вниз

Поперечное усилие

Рабочее положение

Вибрация от 55 до 2000 Гц **Удар** 11 мс

Степень защиты EN 60529

Диапазон раб. температур

Крепление

Масса без кабеля

Электрические характеристики для щупов

Инкрементальные сигналы * Период сигнала

Рекоменд. шаг измерения

Механич. допустимая скор. перемещения

Распознаваемый сигнал а притактовой частоте*/скорости перемещения

200 кГц ≤ 24 м/мин 100 кГц ≤ 12 м/мин

100 кгц ≤ 12 м/мин 50 кГц ≤ 6 м/мин 25 кГц ≤ 3 м/мин

Электрическое подключение*

Длина кабеля

Напряжение питания

* укажите, пожалуйста, при заказе

MT 1271 □□ TTL MT 1281 ∼ 1 V _{SS}	MT 2571 □ TTL MT 2581 ~ 1 V _{SS}	MT 1287 ~ 1 V _{SS}	MT 2587 ~ 1 V _{SS}
при помощи манипул выдвинут	ятора или заготовкой	пневматическое задвинут	
фазовая решетка, вы период шкалы 4 мкм	полненная методом Д	ИАДУР на Церодур-с	теклокерамике,
± 0,2 мкм			
ок. 1,7 мм от верхнего	о стопора		
12 мм	25 мм	12 мм	25 мм
от 0,6 до 0,85 H от 0,35 до 0,6 H от 0,48 до 0,73 H	0,6 H 0,28 H 0,44 H	от 0,2 до 0,9 H от 0,2 до 0,6 H от 0,2 до 0,7 H	от 0,2 до 1,2 H от 0,2 до 0,9 H от 0,2 до 1,1 H
0,12 H	0,16 H		
≤ 0,8 Н (механически	≤ 0,8 Н (механически допустимое)		
любое; <i>Исполнение</i> "	любое; Исполнение "без пружины": вертикально вниз		
\leq 100 m/c ² (EN 6006 \leq 1000 m/c ² (EN 6006	\leq 100 m/c ² (EN 60068-2-6) \leq 1000 m/c ² (EN 60068-2-27)		
IP 50	IP 50		
от 10 до 40 °C; станда	от 10 до 40 °C; стандартная температура 20 °C		
зажимная муфта ∅ 8	зажимная муфта ∅ 8h6		
100 г	180 г	110 г	190 г

		∼ 1 Vss MT 128x MT 258x
Г∟ TTL x 5 0,4 мкм	Г⊔ TTL x 10 0,2 мкм	1 V _{SS}
0,1 мкм ²⁾	0,05 мкм ²⁾	0,1 мкм/0,05 мкм
≤ 30 м/мин		
≤ 0,23 мкс ≤ 0,48 мкс ≤ 0,98 мкс	_ ≤ 0,23 мкс ≤ 0,48 мкс ≤ 0,98 мкс	_
кабель 1,5 м с 15-пол. Sub-D-штекером (интерфейсная электроника встроена)		кабель 1,5 м с • 15-пол. Sub-D-штекером • 12-пол. разъемом M23
≤ 30 м (только для кабелей HEIDENHAIN)		

5 B ± 5%/< 130 mA

5 B ± 5 %/< 160 мА (без нагрузки)

MT 1200



MT 2500



 $^{^{1)}}$ см. также *Усилие измерения* — *Управление стержнем* $^{2)}$ после 4-х кратной интерполяции

HEIDENHAIN-METRO

Инкрементальные щупы с точностью до ± 0,5 мкм/± 1 мкм

- большие измеряемые длины
- для измерения координат и размеров

Главными областями применения щупов HEIDENHAIN-METRO МТ 60 и МТ 101 является контроль готовых изделий, контроль производства или контроль качества, т.е они применяются при измерении элементов разных размеров, требующих большой длины измерения и высокой точности. Также их монтируют на передвижных блоках или крестовых столах в качестве высокопрецизионных датчиков положения.

Управление стержнем

Измерительные щупы **М-версии** имеют встроенный электродвигатель, выдвигающий и задвигающий измерительный стержень. Если МТ 101М работает с постоянной силой измерения, то сила измерения МТ 60М может варьироваться ступенчато.

У щупов **К-версии** нет привода измерительного стержня – их стержень свободно передвигается. Его следует соединять через муфту (см. *Принадлежности*) с движущимся элементом станка (салазки, крестовой стол).


Монтаж

Щуп закрепляется двумя винтами на плоской поверхности. Для измерительных щупов версии М фирма HEIDEN-HAIN поставляет в качестве принадлежностей измерительные штативы MS 100 и MS 200.


Выходные сигналы

Щупы МТ 60 и МТ 101 имеют на выходе токовый сигнал \sim 11- μ Ass для подключения их к измерительной электронике HEIDENHAIN.

MT 60



MT 101



Размеры в мм



Tolerancing ISO 8015 ISO 2768 - m H < 6 mm: ±0.2 mm

® = положение реф. метки

Параметры	MT 60 M MT 60 K	MT 101 M MT 101 K		
Управление MT xx M стержнем MT xx K	при помощи мотора присоединяется к подвижным частям станка			
Шкала	шкала, выполненная методом ДИАДУР на кварцевом стекле, период шкалы 10 мкм			
Точность системы	± 0,5 мкм	± 1 мкм		
Рекоменд. шаг измерения	от 1 мкм до 0,1 мкм			
Референтная метка	ок. 1,7 мм сверху	ок. 10 мм сверху		
Измеряемая длина	60 мм	100 мм		
Усилие при измерении Усилие по вертикали вниз Усилие по вертикали вверх Усилие по горизонтали	- /0,75 H/1,25 H	y MT 101M 0,7 H c SG 101V - 0,7 H c SG 101H		
Сила подачи для МТ ххК	от 0,1 до 0,6 Н (в зависи- мости от монтажа)	от 0,5 до 2 Н (в зависимости от монтажа)		
Поперечное усилие ¹⁾	≤ 0,5 H	≤ 2 H		
Рабочее положение MT xx M MT xx K MT xx K	любое любое	вертикально вниз с SG 101\ горизонтально с SG 101 H любое		
Вибрация от 55 до 2000 Гц Удар 11 мс	$1 \le 100 \text{ m/c}^2 \text{ (EN } 60068\text{-}2\text{-}6)$ $\le 1000 \text{ m/c}^2 \text{ (EN } 60068\text{-}2\text{-}27)$			
Степень защиты EN 60529	IP 50			
Диапазон раб. температур	от 10 до 40 °C; стандартная	я температура 20 °C		
Крепление	плоская поверхность			
Масса MT xx M без кабеля MT xx K	700 г 600 г	1400 г 1200 г		
Инкрементальный сигнал	√ 11 µA _{SS} ; Период сигна	ла 10 мкм		
Скорость измерений ²⁾	≤ 18 м/мин	≤ 60 м/мин		
Электрическое подключение* Длина кабеля	 кабель 1,5 м с 15-пол. Sub-D-штекером; кабель 1,5 м с 9-пол. разъемом M23; ≤ 30 м (только для кабелей HEIDENHAIN) 			
Напряжение MT xx M питания MT xx K Пульт управления	$5 \text{ B} \pm 5 \% / < 120 \text{ мA}$ $5 \text{ B} \pm 5 \% / < 70 \text{ мA}$ $5 \text{ B} \pm 5 \% / < 70 \text{ мA}$ $5 \text{ B} \pm 5 \% / < 70 \text{ мA}$ через блок питания			
Принадлежности*	для MT 60 M	для MT 101 M		
Пульт управления	SG 60 M	верт. положение: SG 101V гор. положение: SG 101H		
Блок пит. от 100 до 240 В	– ID 648029-01			

MT 60 M



MT 101 M



^{*} укажите, пожалуйста, при заказе

²⁾ зависит от измерительной электроники

¹⁾ механически допустимое

HEIDENHAIN-SPECTO

Инкрементальные щупы с точностью до ± 1 мкм

- Компактное исполнение
- Устойчивы к брызгам воды

Измерительные щупы HEIDENHAIN-SPECTO имеют компактные размеры и применяются в многоместных контрольно-измерительных системах.

Управление стержнем

Измерительные щупы типового ряда ST 12x8 и ST 30x8 имеют стержень с пружиной, который в состоянии покоя находится в выдвинутом положении. В случае "пневматических" щупов ST 12x7 и ST 30x7 стержень находится в задвинутом положении благодаря встроенной пружине. При помощи сжатого воздуха стержень выдвигается в положение измерения.

Монтаж


Щупы HEIDENHAIN-SPECTO имеют стандартную зажимную муфту с посадкой 8h6, используемую для монтажа.


Выходные сигналы


Инкрементальные щупы HEIDENHAIN-SPECTO исполняются с различными выходными сигналами.

Щупы ST 128х и ST 308х имеют на выходе синусоидальный сигнал 1-V_{SS}, поддающийся интерполяции.

ST 127х и ST 307х имеют встроенную оцифровывающую и интерполирующую электронику с 5-ти или 10-ти кратной интерполяцией (по выбору). Они имеют прямоугольный TTL-сигнал на выходе.







Размеры в мм



Tolerancing ISO 8015 ISO 2768 - m H < 6 mm: ±0.2 mm

® = положение реф. метки

© = начало измеряемой длины



Механические параметры

Управление стержнем

Положение покоя стержня

Шкала

Точность системы

Референтная метка

Измеряемая длина

Усилие измерения

при задвигающемся стержне¹⁾
Усилие по вертикали вниз
Усилие по вертикали вверх
Усилие по горизонтали

Поперечное усилие

Рабочее положение

Вибрация от 55 до 2000 Гц **Удар** 11 мс

Степень защиты EN 60529

Диапазон раб. температур

Крепление

Масса без кабеля

Электрические характеристики для щупов

Инкрементальные сигналы Период сигнала

Рекоменд. шаг измерения

Механич. допустимая скор. перемещения

Распознаваемый сигнал а при тактовой частоте*/скорости перемещения

100 кГц \leq 72 м/мин³ 50 кГц \leq 60 м/мин 25 кГц \leq 30 м/мин

Электрическое подключение*

Выход кабеля*

Длина кабеля

Напряжение питания

* укажите, пожалуйста, при заказе

¹⁾ см. также

Усилие измерения – Управление стержнем

ST 1278 □ □ TTL ST 1288 ∼ 1 V _{SS}	ST 3078 □□ TTL ST 3088 ∼ 1 V _{SS}	_	1277 □ TTL 1287 ~ 1 V _{SS}	ST 3077 □ TTL ST 3087 ~ 1 V _{SS}
от заготовки выдвинут			евматическое цвинут	
шкала, выполненная	я методом ДИАДУР на	а сте	екле, период шкал	ы 20 мкм
± 1 мкм				
ок. 5 мм от верхнего	стопора			
12 мм	30 мм	12	MM	30 мм
от 0,6 до 2,4 Н от 0,4 до 2,2 Н от 0,5 до 2,3 Н	от 0,6 до 1,4 Н от 0,4 до 1,2 Н от 0,5 до 1,3 Н	заі ни:	0,4 до 3,0 Н висит от давле- я и рабочего пожения	от 0,4 до 3,0 Н зависит от давле- ния и рабочего положения
≤ 0,8 Н (механически	и допустимое)			
любое				
\leq 100 M/c ² (EN 600 \leq 1000 M/c ² (EN 600	\leq 100 m/c ² (EN 60068-2-6) \leq 1000 m/c ² (EN 60068-2-27)			
IP 64 (для разъема с	м. Рзъемы и кабели)			
от 10 до 40 °C; станд	цартная температура	20 °	С	
зажимная муфта ∅ 8	3h6			
40 г	50 г	40	Γ	50 г
⊓⊔ TTL ST 127x ST 307x			∼1 V ss ST 128x ST 308x	
∏⊔TTLx5	□□ TTL x 10		\sim 1 V_{SS}	
4 MKM	2 мкм		20 мкм	
1 мкм ²⁾	0,5 мкм ²⁾		1 мкм/0,5 мкм	
≤ 72 м/мин				
≤ 0,48 мкс ≤ 0,98 мкс ≤ 1,98 мкс	≤ 0,23 мкс ≤ 0,48 мкс ≤ 0,98 мкс		_	
	кабель 1,5 м с 15-пол. Sub-D-штекером (интерфейсная электроника встроена)		кабель 1,5 м с • 15-пол. Sub-D- • 12-пол. разъем	
аксиальный или рад	иальный			
≤ 30 м (только для ка	≤ 30 м (только для кабелей HEIDENHAIN)			
5 B ± 10 %/< 230 mA (5 B ± 10 %/< 230 мА (без нагрузки)		5 B ± 10 %/< 90 N	ıA

ST 1200







Принадлежности

Наконечники стержня

Сферический наконечник

Сталь ID 202504-01 Твердый сплав ID 202504-02 Рубин ID 202504-03

M2.5 Ø 3.2


Ø 4.5


Наконечник с фаской

Твердый сплав ID 229232-01

Плоский наконечник


Сталь ID 270 922-01 Твердый сплав ID 202 506-01






Наконечник со стержнем

Сталь ID 202505-01



Ножевидный наконечник

Сталь ID 202503-01




Размеры в мм

Tolerancing ISO 8015 ISO 2768 - m H < 6 mm: ±0.2 mm

Измерительный ролик, сталь

для измерения движущихся поверхностей без трения

круглый ID 202502-03 цилиндрический ID 202502-04




Юстируемый наконечник, твердый сплав

для точной юстировки параллельно поверхности измерительного стола

плоский ножевидный

ID 202507-01 ID 202508-01



Пульты управления, муфты

CT 6001, MT 60 M, MT 101 M

Управление инкрементальными щупами с мотором производится при помощи пульта. Измерительный стержень приводится в движение двумя кнопками на пульте или внешними сигналами. У пультов управления SG 25M и SG 60M усилие измерения устанавливается равным одной из трех ступеней.

SG 25M

SG 101V¹⁾

ID 361 140-01

щупа MT 101 M ID 361 140-02

Разъем-гайка (розетка) 3-пол.

ID 340646-05

Сетевой адаптер для SG 101 V/H


Питание МТ 101M производится через сетевой адаптер, который подключается к пульту управления.

Диапазон питающих напряжения от 100 до 240 В

Сменная вилка сетевого адаптера (в комплект входит вилка для Европы и США)







- =



ID 317436-01

SG 60 M

ID 317436-02

для вертикального рабочего положения щупа MT 101 M

SG 101H¹⁾

для горизонтального рабочего положения

для внешнего управления пультом





ID 648029-01

Муфта


для подсоединения измерительного стержня щупа (для МТ 60 К и МТ 101 К) к подвижной части станка

ID 206310-01

Размеры в мм



Tolerancing ISO 8015 ISO 2768 - m H < 6 mm: ±0.2 mm



98

¹⁾ необходим отдельный сетевой адаптер

Принадлежности для HEIDENHAIN-CERTO Измерительный штатив

Штатив CS 200

для щупов СТ 2501*

CT 6001


ID 221310-01

Общая высота 349 мм Измерит. стол \varnothing 250 мм Столб \varnothing 58 мм Вес 15 кг

*) со специальным креплением

Гладкость поверхности CS 200 проверяется при помощи интерферометра Физо.






Крепление для CS 200 для монтажа CT 2501 при помощи хвостовика — \varnothing 16 мм

ID 324391-01





Размеры в мм

Tolerancing ISO 8015 ISO 2768 - m H

< 6 mm: ±0.2 mm

Керамические подкладки, мембранный насос

Керамическая подкладка

Стойкая к износу рабочая поверхность с высоким качеством создана для проверки концевых мер.

ID 223100-01

Концевые меры (класса 1 или 2) или похожие образцы с плоской поверхностью присасываются к поверхности подкладки при помощи низкого давления. Керамическая подкладка присасывается в свою очередь к измерительному столу.

В стандартную поставку входят следующие компоненты для подключения керамической подкладки к мембранному насосу:


Шланг для сжатого воздуха 3 м Т-тройник Соединительный элемент


Мембранный насос

Насос предназначен для создания пониженного давления в керамической подкладке

ID 227967-01

Напряжение сети 230 В/50 Гц Потребляемая мощность 20 Вт Вес 2,3 кг







Размеры в мм

Tolerancing ISO 8015 ISO 2768 - m H < 6 mm: ±0.2 mm

Принадлежности для HEIDENHAIN-METRO и HEIDENHAIN-SPECTO

Пневматический манипулятор, измерительные штативы


Пневматический манипулятор

для ручного поднятия стержня щупов MT 1200 и MT 2500.

Встроенное пневматическое демпфирование уменьшает скорость выдвижения стержня и предотвращает отскок стержня, например, при очень жестком материале заготовки.

ID 257790-01





Штатив MS 200

для щупов ST*

MT 1200* MT 2500* MT 60 M MT 101 M

ID 244 154-01

Общая высота 346 мм Измерит. стол Ø 250 мм Столб Ø 58 мм Вес 18 кг


*) со специальным креплением

Крепление для MS 200

для монтажа щупа при помощи хвостовика — \emptyset 8 мм, например, ST, MT 1200, MT 2500

ID 324391-02





Втулка

для щупов

ST MT 1200 MT 2500

для надежного крепления щупов при помощи хвостовиков 8h6 без их перегрузки. Состоит из:


Гильзы, зажимного винта ID 386811-01 (1 штука) ID 386811-02 (10 штук)

Размеры в мм



Tolerancing ISO 8015 ISO 2768 - m H < 6 mm: ±0.2 mm





Штатив MS 45


для щупов ST

MT 1200 MT 2500

ID 202162-02

Общая высота 196,5 мм Измерит. стол Ø 49 мм Столб Ø 22 мм Вес 2,2 кг





Штатив MS 100

для щупов ST

MT 1200 MT 2500 MT 60 M* MT 101 M*

ID 202164-02

Общая высота 385 мм


Измерит. стол 100 мм х 115 мм

 Столб
 Ø 50 мм

 Вес
 18 кг

*) со специальным креплением





Крепление для MS 100

для монтажа щупа МТ 60 M ID 207479-01


для монтажа щупа МТ 101 M ID 206 260-01

Размеры в мм



Tolerancing ISO 8015 ISO 2768 - m H < 6 mm: ±0.2 mm





Устройства цифровой индикации Типовой ряд ND 200

Типовой ряд ND 200 предлагает устройства цифровой индикации для одной оси. Благодаря объему предлагаемых функций эти УЦИ хорошо подходят для применений в измерительных и проверочных установках, но также их можно применять для позиционирования. Универсальный вход для измерительных датчиков позволяет подключать к устройствам цифровой индикации датчики с сигналами 11-µAss и 1-Vss или с интерфейсом EnDat-2.2 фирмы HEIDENHAIN.

Исполнение

Корпус УЦИ ряда ND 200 выполнен из алюминия методом литья под давлением. Для индикации измеренных значений, режима и перепрограммируемых клавиш служит большой ТFТ-монитор. Устойчивая к брызгам воды клавиатура подходит для использования в цеху. При помощи монтажной панели (принадлежность) можно смонтировать два ND 28х рядом друг с другом в одном 19" корпусе.

Функции


Базовые функции устройства цифровой индикации ND 280 предназначены для решения простых задач. ND 287 предлагает многочисленные функции для регистрации и статистической обработки данных, такие как, например, сортировка, поиск минимума/максимума, сохранение серий измерений. Из них определяется среднее значение и среднеквадратическое отклонение, которые впоследствии можно представить в виде гистограммы или графика. ND 287 позволяет также опциональное подключение второго измерительного датчика для измерений разности/суммы или подключение аналогового сенсора, например, для измерения температуры.


Интерфейсы передачи данных

Передача измеренных данных в ПК или на принтер, ввод/вывод параметров и таблиц с коэффициентами коррекции, а также диагностика УЦИ ND 28х осуществляется через последовательный интерфейс.

- USB
- V.24/RS-232-C
- Ethernet 100baseT (опция, только ND 287)

Передача измеренных значений может начинаться по сигналу с клавиатуры ND, внешнему сигналу, по сигналу CTRL В интерфейсов V.24/RS-232-С или по внутреннему тактовому сигналу.





Размеры в мм



Tolerancing ISO 8015 ISO 2768 - m H < 6 mm: ±0.2 mm

Принадлежности:

Монтажная панель

для 19"-крепления ID 654 020-01

Модуль второго датчика

Модуль предназначен для подключения второго датчика с интерфейсом 1- V_{SS} -, 11- μA_{SS} - или EnDat-2.2 ID 654 017-01

Аналоговый модуль

Модуль для подключения аналогового сенсора ± 10 B ID 654 018-01

Ethernet-модуль

ID 654019-01

Входной сигнал

Частота входного сигнала

Коэффициент интерполяции

Шаг индикации²⁾

Аналоговый вход

Разрешение

Индикация

Индикация состояния

Функции

Компенсация несоостности

Интерфейс передачи данных

Управляющие выходы для задач автоматизации

Управляющие входы для задач автоматизации

Подключение к сети

Рабочая температура

Степень защиты EN 60529

Bec

ND 280	ND 287
1 х \sim 1 V _{SS,} \sim 11 μ A _{SS} или EnDat 2.2 ¹⁾	1 х \sim 1 V _{SS,} \sim 11 μ A _{SS} или EnDat 2.2 $^{1)}$ Опция: второй вход через модуль для датчиков
<i>~ 1 V_{SS}:</i> ≤ 500 кГц; <i>11 µA_{SS}</i>	s: ≤ 100 кГц
1024-крат	
настраивается, макс. 9 декад Линейная ось: от 0,5 до 0,00 Круговая ось: от 0,5° до 0,00	2 мкм
-	Опция: ± 10 В через аналоговый модуль
-	5 мВ
Черно-белый TFT-монитор	Цветной TFT-монитор
Измеренные значения, диало	оги и ввод данных, графич. функции и Softkeys
Режим работы, REF, точки пр единицы измерения, закладк	ивязки, масштабирование, коррекция, секундомер, и Softkey
 Анализ референтных меток REF для кодированных и единичных реф. меток 2 опорные точки Режим остаточного пути Встроенная помощь и диагностика Внешнее управление через последовательный интерфейс 	
	 Сортировка Поиск минимума/максимума Серии измерений (макс. 10000 знач.) Подсчет среднего значения и среднеквадратического отклонения Графическое отображение гистограммы Индикация суммы/разницы (с модулем для второго датчика) Термическая компенсация (с аналоговым модулем)
	стично линейная по 200 опорным точкам и́ная по 180 опорным точкам (каждые 2°)
V.24/RS-232-CUSB	
-	Опция: Ethernet 100BaseT, через Ethernet-модуль
_	 Прохождение через нуль Точки переключения 1 и 2 Сигнал сортировки "<" и ">" Ошибка
-	 Обнуление или установка индикации Подъехать к опорной точке и игнорировать ее сигнал Вывод измеренного значения или его запоминание (импульс или контакт) Начать ряд измерений Отображение минимума/максимума/разницы Связывание двух входов измерительных датчиков Индикация суммы или разницы Отображение измеренного значения 1 или 2
от 100 В~ до 240 В~ (от −10 %	% до +15%), от 50 Гц до 60 Гц (± 2 Гц); 30 Вт
от 0 °C до 45 °C	
IP 40, передняя панель IP 54	
ок. 2,5 кг	



¹⁾ Автоматическое распознавание интерфейса 2) зависит от периода сигнала подключенного датчика (Шаг индикации ≈ Период сигнала/1024)

Функции ND 287

Устройство цифровой индикации ND 287 помимо стандартных функций, таких как анализ референтных меток, обнуление и установка опорной точки, смена направления счета и шага измерения, предлагает многочисленные прикладные функции. Таким образом, УЦИ в комбинации с инкрементальным щупом представляет собой полноценную измерительную установку, которая предназначена для статического контроля.

Сортировка

Функция сортировки позволяет производить проверку эталонов на точность размеров и разделение их на классы. При этом ND 287 сравнивает измеренное значение с верхней и нижней границами заранее заданного через клавиатуру допуска. Результат, т.е. текущее измеренное значение, лежащее выше, ниже или в пределах допуска, выделяется соответствующим цветом или символами < = > в статусе индикации; дополнительно выдается соответствующий сигнал через управляющий выход.


Запись рядов измерений

УЦИ ND 287 при помощи памяти измеренных значений позволяет сохранять до 10 000 значений рядов измерений. Эти значения могут использоваться для их оценки в УЦИ или могут быть считаны всем блоком. Измерение начинается по нажатию клавиши, по внешнему сигналу или циклически по тактовому сигналу (≥ 20 мс; настраивается) и сохраняется в таблицу. Во то время, когда производится последовательность измерений, вместо текущего значения индикация может отображать минимум, максимум или разницу.

Анализ рядов измерений

После окончания ряда измерений записанные значения могут быть представлены в различном виде и статически оценены.


- Диаграмма с кривой погрешности
- Распределение вероятностей через гистограмму (симметричное или ассиметричное)
- Арифметическое среднее значение
- Среднеквадратическое отклонение
- Настройка Протокол проверки (среднее значение x̄, среднеквадратическое отклонение s, рассеяние R)
- Поиск минимума/максимума
- Подсчет разницы из минимального и максимального значений




Сортировка эталонов








Поиск минимума/максимума






Учет второго измерительного датчика

При помощи модуля второго измерительного датчика (опция) возможно подключение к ND 287 еще одного прибора. Измерительные датчики могут быть связаны друг с другом при помощи математических операндов. Результат, также как и измеренные значения, сохраняется в памяти. Это позволяет производить следующие действия:

Индикация суммы/разницы

ND 287 подсчитывает из двух величин сумму или разность, в зависимости от заданного формата, и отображает результат. Измеренные различными датчиками значения можно также отобразить по отдельности.



Значение измеряется в зависимости от другой измеряемой величины. Таким образом, каждому измеренному значению соответствует погрешность, например, при проверке радиального биения или при определении погрешности взаимного расположения (в процессе подготовки).

Подключение аналогового сенсора

Вместо модуля дополнительного датчика можно подключить аналоговый модуль. К нему подключается любой сенсор с интерфейсом ± 10-В, позволяющий измерение других физических величин, таких как давление, температура и т.д.


Графические изображения

Цветной графический дисплей ND 287 позволяет отображать ряды измерений и результаты статического анализа, включая введенные допуски или классы. Дополнительно выходные сигналы измерительных датчиков могут отображаться в виде фигур Лиссажу и оцениваться.


Стоп-кадр индикации

Для упрощения считывания быстроменяющихся измеряемых значений можно остановить индикацию на любое количество времени. Внутрениий счетчик продолжает при этом работать. Режим работы "Стоп-кадр" допускает две возможности:


- При активном стоп-кадре с каждым новым сигналом индикатор обновляет значение на текущее – значения не меняются при этом последовательно.
- Остановленный/текущий кадр, т.е. когда индикация останавливается до тех пор, пока активен сигнал; потом индикатор отображает текущие измеренные значения последовательно.




Определение суммы при помощи двух щупов



Измерение высоты кулачка в зависимости от угла



Измерение температуры для термической компенсации



Плата сопряжения

IK 220 Универсальная плата сопряжения для ПК

IK 220 – это съемная плата для передачи измеренных значений в ПК: от двух инкрементальных или абсолютных датчиков линейных перемещений или угла. Измерительная электроника интерполирует входной синусоидальный сигнал в 4096 раз. Программа-драйвер входит в стандартную поставку.



Более подробную информацию см. в Описании устройства IK 220.

	IK 220			
Входные сигналы (переключается)	∼1 V _{SS}	∕ 11 μA _{SS}	EnDat 2.1	SSI
Входы для датчиков	2 Sub-D-разъема (15-полюсные), вилка			
Входная частота	≥ 500 кГц	≥ 33 кГц	_	
Длина кабеля	≤ 60 м		≤ 50 M ≤ 10 M	
Интерполяция (период сигнала : шаг измерения)	до 4096-крат			
Регистр данных для измеренных значений (на каждый канал)	48 бит (44 бита задействуются)			
Внутренняя память	для 8192 измеренных величин			
Интерфейсы	PCI-Bus (Plug and Play)			
Программа-драйвер и демонстрационная программа	для WINDOWS 98/NT/2000/XP в VISUAL C++, VISUAL BASIC и BORLAND DELPHI			
Размеры	ок. 190 мм × 100 мм			

Интерфейсы

Этот сигнал предусмотрен для подключения к УЦИ серии ND или электронике серии EXE фирмы HEIDENHAIN.

Синусоидальные инкрементальные сигналы I_1 и I_2 имеют сдвиг фаз друг относительно друга 90° и амплитуду 11 μ Ass. Представленная последовательность выходных сигналов (I_2 запаздывает относительно I_1) соответствует задвигаемому стержню.

Сигнал реф. метки I_0 имеет полезную составляющую G равную ок. 5,5 мкА.

Амплитуда сигнала действительна только при напряжении питания датчика, заданном в технических характеристиках. Ее величина определяется падением напряжения между соответствующими выходами. Амплитуда сигнала уменьшается с увеличением частоты. Частота среза— это такая частота, при которой воспринимается определенная часть первоначальной величины сигнала:


- частота среза –3 dB: 70% величины сигнала,
- частота среза –6 dB: 50% величины сигнала

Интерполяция/Разрешение/ Шаг измерения

Обычно, для получения наилучшего разрешения выходные сигналы интерфейса 11-µA_{SS} интерполируются в измерительной электронике.

Для **определения положения** в *технических характеристиках* указывается рекомендуемый шаг измерения. Для особых случаев возможны также другие разрешения.

Интерфейс	Синусоидальный сигнал \sim 11 μ Ass			
Инкрементальный	2 практически синусоидальных сигнала I ₁ и I ₂			
сигнал	Амплитуда сигнала М:	7 до 16 µA _{SS} /тип. 11 µA _{SS}		
	Погрешность симметрии IP-NI/2N	l: ≤ 0,065		
	Отношение сигналов M _A /M _B :	0,8 до 1,25		
	Фазовый угол $I\phi 1 + \phi 2I/2$: $90^{\circ} \pm 10^{\circ}$ el.			
Сигнал реф. метки	1 или более вершин сигнала I ₀			
	Полезная составляющая G:	от 2 до 8,5 мкА		
	Отношение сигнал/шум Е, F:	≥ 0,4 мкA		
	Переход через нуль K, L:	180° ± 90° el.		
Соединит. кабель	Кабель HEIDENHAIN экранированный			
	PUR $[3(2 \cdot 0.14 \text{ mm}^2) + (2 \cdot 1 \text{ mm}^2)]$			
Длина кабеля	макс. 30 м при погонной емкости 90 пФ/м			
Время распростра-	6 нс/м			
нения сигнала	OHOW			



Распайка выводов

9-полюсный Sub-D-разъем для ND 28x/IK 215 или на датчике да						4 5 6 7 8				
Напряжение питания Инкрементальный сигнал										
=	3	4	Корпус	9	1	2	5	6	7	8
	4	2		6	1	9	3	11	14	7
	U _P	0 B	Внешн. экран	Внутр. экран	I ₁ +	I ₁ —	l ₂ +	I ₂	I ₀ +	I ₀ —
—	коричне- вый	белый	_	белый/ корич.	зелёный	желтый	синий	красный	серый	розовый

U_P = питающее напряжение

Незадействованные выводы или их жилы нельзя использовать!

Экран замыкается на корпус Цвета проводов действительны только для соединительных кабелей

Интерфейсы

Инкрементальный сигнал \sim 1 V_{SS}

Измерительные системы фирмы HEIDEN-HAIN с интерфейсом \sim 1 V_{SS} выдают потенциальные синусоидальные сигналы, которые могут быть интерполированы с высокой степенью.

Синусоидальные инкрементальные сигналы A и B имеют сдвиг фаз друг относительно друга 90° и амплитуду 1 В. Представленная последовательность выходных сигналов (сигнал B запаздывает по отношению к сигналу A) позволяет определять направление движения.

Полезная составляющая G сигнала референтной метки R составляет около 0,5 В. Вблизи референтной метки выходной сигнал может упасть относительно номинального значения H до 1,7 В. Это не должно приводить измерительную электронику к перезагрузке, т.к. и при пониженном уровне сигнала вершина его полезной составляющей может достигнуть амплитуды G.

Амплитуда сигнала 1 В действительна только при напряжении питания датчика, заданном в технических характеристиках. Ее величина определяется падением напряжения на концах сопротивления в 120 Ом, включенного между соответствующими выходами. Амплитуда сигнала уменьшается с увеличением частоты. Частота среза — это такая частота, при которой воспринимается определенная часть первоначальной величины сигнала:

Характеристики, приведенные в описании сигнала, действительны при колебаниях граничной частоты –3 dB до 20%.

Интерполяция/Разрешение/ Шаг измерения

Обычно, для получения наилучшего разрешения выходные сигналы интерфейса 1-V_{SS} интерполируются в измерительной электронике. Для **управления скоростью** используется степень интерполяции 1000, это позволяет получать корректную информацию о скорости и при пониженных оборотах.


Для определения положения в технических характеристиках указывается рекомендемый шаг измерения. Для особых случаев возможны также другие разрешения.


Устойчивость к коротким замыканиям Кратковременное короткое замыкание одного выхода на 0 В или U_P (кроме приборов с U_{Pmin} = 3,6 В) не приводит к выходу прибора из строя, но также не может быть допустимым рабочим состоянием.

Короткое замыкание при	20 °C	125 °C
один выход	< 3 мин	< 1 мин
все выходы	< 20 c	< 5 c

Интерфейс	Синусоидальный сигнал \sim 1 $ m V_{SS}$			
Инкременталь- ный сигнал	2 сигнала A и B, близкие по форме к синусоидальному Амплитуда сигнала M: от 0,6 до 1,2 V_{SS} ; тип. 1 V_{SS} Погрешность симметрии $ P-N /2M \le 0,065$ Отношение сигналов M _A /M _B : от 0,8 до 1,25 фазовый угол $ \phi 1 + \phi 2 /2$: 90° ± 10° el.			
Сигнал реф. метки	1 или более вершин сигнала R Полезная составляющая G: Номинальное значение H: Отношение сигнал/шум E, F: Переход через нуль K, L:	≥ 0,2 B ≤ 1,7 B от 0,04 до 0,68 B 180° ± 90° el.		
Соединит. кабель Длина кабеля Время распространения сигнала	Кабель HEIDENHAIN экранированный PUR [4(2 x 0,14 мм²) + (4 x 0,5 мм²)] макс. 150 м при погонной емкости 90 пФ/м 6 нс/м			

Эти значения могут быть использованы для расчета параметров измерительной электроники. Если измерительные датчики имеют ограниченные допуски, то они указываются в технических характеристиках. Для датчиков без подшипников рекомендуются понижать допуски при вводе в эксплуатацию (см. инструкцию по монтажу).





Входная схема измерительной электроники

Расчет параметров

Операционный усилитель МС 34074 Z_0 = 120 Ω

 R_1 = 10 κΩ и C_1 = 100 πΦ

 R_2 = 34.8 к Ω и C_2 = 10 п Φ

 $U_B = \pm 15 B$ U_1 ok. U_0

-3 dB-частота среза

ок. 450 кГц

ок. 50 кГц с $C_1 = 1000 \, \text{п}\Phi$

и $C_2 = 82 \, п\Phi$

Вариант кабеля для частоты 50 Гц уменьшает полосу пропускания соединения, но зато увеличивает его помехозащищенность.

Выходные сигналы подключения

 U_a = 3,48 V_{SS} тип. Усиление в 3,48 раз


Контроль инкрементального сигнала

Для контроля сигнала с амплитудой М советуется использовать следующие пороги чувствительности:нижний порог

чувствительности: $0,30 V_{SS}$

верхний порог

чувствительности: 1,35 V_{SS}



Распайка выводов



Оплетка кабеля соединена с корпусом; U_P = питающее напряжение

Сенсор: кабель сенсора соединен внутри с соответствующим питающим напряжением

Незадействованные выводы или их жилы нельзя использовать!

Цвета проводов действительны только для соединительных кабелей

Интерфейсы

Инкрементальный сигнал ПШ TTL

Измерительные датчики фирмы HEIDEN-HAIN с Г ТТL-интерфейсом содержат электронику, которая оцифровывает синусоидальный сигнал с интерполяцией или без нее.

Инкрементальные сигналы представляют собой прямоугольные последовательности U_{a1} и U_{a2} со сдвигом фаз 90°. Сигнал референтной метки состоит из одного или более импульсов U_{a0} , которые согласованы с инкрементальными сигналами. Встроенная электроника дополнительно генерирует его инверсный сигнал $\overline{U_{a1}}$, $\overline{U_{a2}}$ и $\overline{U_{a0}}$ для повышения помехозащищенности. Представленная последовательность выходных сигналов (U_{a2} запаздывает относительно U_{a1}) позволяет определять направление движения.

Сигнал помехи $\overline{U_{aS}}$ сигнализирует о неисправностях, таких как обрыв питающего кабеля, выход из строя источника света и т.д. В условиях автоматизированного производства эта функция может быть использована для реализации функции аварийного отключения.

Шаг измерения получается равным расстоянию между фронтами двух инкрементальных сигналов U_{a1} и U_{a2} путем 1-, 2- или 4-кратной интерполяции.


Измерительная электроника должна быть настроена таким образом, чтобы она могла фиксировать каждый фронт прямоугольного сигнала. Заданный в технических характеристиках минимальный распознаваемый сигнал а действителен при заданном входном подключении, кабеле длиной 1 м и определяется разницей измеренных значений на выходе дифф. приемника шины. Зависимый от длины кабеля сдвиг фаз уменьшает распознаваемый сигнал на 0,2 нс на метр кабеля. Чтобы избежать ошибок счета, последующая электроника должна быть настроена так, чтобы она обрабатывала до 90% распознаваемого сигнала. Максимально допустимое число оборо-


тов, а именно скорость вращения, нельзя

превышать даже кратковременно.

Предельная длина кабеля для передачи прямоугольного сигнала TTL к измерительной электронике зависит от распознаваемого сигнала а. Она составляет макс. 100 м и 50 м для сигнала помехи. При этом должна быть гарантирована подача питающего напряжения к датчику (см. технические характеристики) Напряжение на измерительном датчике можно контролировать посредством соединяющего кабеля и при необходимости отрегулировать с помощью устройства управления (дистанционное измерение напряжения питания).

Интерфейс	Прямоугольный сигнал ГШ TTL
Инкрементальный сигнал	2 прямоугольных сигнала TTL U _{a1} , U _{a2} и их инверсный сигнал U _{a1} , U _{a2}
Сигнал реф. метки	1 или более прямо<u>угольных</u> импульсов TTL U_{a0} и их инверсные сигналы \overline{U}_{a0}
Ширина импульса Время задержки	90° el. (другие по запросу); <i>LS 323:</i> не сопряжен $ t_d \le 50$ нс
Аварийный сигнал	1 прямоугольный сигнал TTL U _{aS} LOW – низкий уровень – (по запросу: U _{a1} /U _{a2} высокоимпедан- сный) – аварийный сигнал НІGH – высокий уровень – датчик исправен
Ширина импульса	$t_S \ge 20 \ \text{мс}$
Уровень сигнала	Дифф магистральный усилитель EIA-стандарт RS 422 $U_H \ge 2,5$ В при $-I_H = 20$ мА $U_L \le 0,5$ В при $I_L = 20$ мА
Допустимая нагрузка	$Z_0 \ge 100~\Omega$ между двумя соответствующими выходами $ I_L \le 20$ мА макс. нагрузка на выход $C_{\text{Har.}} \le 1000~\text{п}\Phi$ относительно $0~\text{B}$ Выходы защищены от короткого замыкания на $0~\text{B}$
Время срабатывания (10% до 90%)	t₊ / t_ ≤ 30 нс (тип. 10 нс) с кабелем 1 м и заданной входной схемой
Соединительный кабель Длина кабеля Время распространения сигнала	Кабель HEIDENHAIN экранированный PUR [4(2 x 0,14 мм 2) + (4 x 0,5 мм 2)] макс. 100 м (\overline{U}_{aS} макс. 50 м) при погонной емкости 90 пФ/м 6 нс/м






Входная схема измерительной электроники

Расчет параметров


IC₁ = рекомендованный дифф. приемник шины DS 26 C 32 AT только для а > 0,1 мкс: AM 26 LS 32 MC 3486 SN 75 ALS 193

 $R_1 = 4.7 k\Omega$ $R_2 = 1.8 \text{ k}\Omega$ $Z_0 = 120 \Omega$

 $C_1 = 220 \text{ п} \Phi$ (служит для улучшения помехозащищенности)



Распайка выводов



Оплетка кабеля соединена с корпусом; U_P = питающее напряжение


Сенсор: кабель сенсора соединен внутри с соответствующим питающим напряжением ¹⁾ **LS 323:** своб. ²⁾ **открытые датчики лин. перемещений:** переключение Т открытые датчики лин. перемещений: переключение TTL/11 µA_{SS} для PWT


Незадействованные выводы или их жилы нельзя использовать!

Цвета проводов действительны только для соединительных кабелей


Разъемы и кабели

Общие указания









Направление **нумерации выводов** у разъемов с резьбой и гайкой или фланцев различное, но не зависящее от того, имеет ли он

розетку.

Степень защиты разъема в закрытом состоянии IP 67 (Sub-D-разъем: IP 50; EN 60529). В открытом состоянии защиты нет.

Принадлежности для фланцев и встраиваемых разъемов с резьбой M23

Уплотнение ID 266 526-01

Металлическая крышка для защиты от пыли

ID 219926-01

Штекерное соединение

		15-пол.
Ответные части для разъемов на кабеле	Sub-D-разъем розетка для кабеля∅ 8 мм	315650-14

			12-пол.	9-пол.
Ответные части для разъемов на	Разъем-резьба (розетка) для кабеля	Ø 8 мм	291697-05	291698-01
датчиках				
Разъем-гайка на конце кабеля для под-	Разъем-гайка (вилка) для кабеля	Ø 8 мм	291697-08	291697-04
ключения к измерительной электронике				
Разъем-резьба на кабеле	Разъем-резьба (вилка) для кабеля	Ø 8 мм	291698-04	291698-24
Фланец для монтажа в измерительной электронике	Фланец (розетка)		315892-08	315892-06
Встраиваемые разъемы-резьба	с разъемом (розетка)	Ø 8 мм	291698-07	291698-06
	с разъемом (вилка)	Ø 8 мм	291698-31	_
	с креплением в центре (вилка)	Ø 6 мм	291698-33	_
Кабель			364914-01	_
для переключения с 1-V _{SS} - на 11-µA _{SS} - сигнал; разъем-гайка M23 (розетка) 12- пол. и разъем-гайка M23 (вилка) 9-пол.				
пол. и развем-гаика мі25 (вилка) 9-пол.				

Соединительные кабели

Соединительный кабель PUR для щупов с Sub-D-разъемом (Кабель \varnothing 8 мм)

$[4(2 \times 0.14 \text{ mm}^2) + (4 \times 0.5 \text{ mm}^2)]$		
с двумя разъемами с Sub-D-разъем-гайка (вилка), 15-пол. и разъемом-гайка M23 (розетка), 12-пол.		331693-xx
с одним разъемом Sub-D-разъем-гайка (вилка), 15-пол.	▶	332433-xx
с двумя разъемами с Sub-D-разъем-гайка (вилка), 15-пол. и разъемом М23 (розетка), 15-пол. для ND 28х		335074-xx
с двумя разъемами с Sub-D-разъем-гайка (вилка), 15-пол. и разъемом (розетка), 15-пол. для IK 220, ND 780, POSITIP 880		335077-xx
Кабель без разъемов	*	244957-01

Соединительный кабель PUR для щупов с M23-разъемом (Кабель \varnothing 8 мм)

	9-пол.: [3(2 × 0,14 мм ²) + (2 × 1 мм ²)]		
∼ 1-V_{SS}-интерфейс	12-пол.: [$4(2 \times 0.14 \text{ мм}^2) + (4 \times 0.5 \text{ мм}^2)$]		
с двумя разъемами с разъемом-резьбой (розетка) М23 и Sub-D-разъемом-гайкой (вилка), 15-пол. для ND 28x		309784-xx	653231-xx
с двумя разъемами с разъемом-резьбой (розетка) М23 и Sub-D-разъемом-гайкой (вилка), 15-пол.		309783-xx	368 172-xx
с одним разъемом с разъемом-резьбой (розетка) M23	□	298402-xx	309780-xx

Общие указания по электрике

Напряжение питания

Для питания измерительных приборов необходимо стабилизированное постоянное напряжение Up. Величина напряжения и потребляемый ток описаны в соответствующих технических параметрах. Пульсация постоянного напряжения:

- Высокочастотный сигнал помехи U_{SS} < 250 мВ с dU/dt > 5 В/мкс
- Низкочастотный сигнал помехи U_{SS} < 100 мВ

Приведенные характеристики напряжения должны соблюдаться в датчике, т.е. без влияний кабеля. Питающее напряжение на датчике можно контролировать через сенсорную линию и при необходимости регулировать. Если используется нерегулируемый блок питания, то для уменьшения падения напряжения в два раза сенсорная линия должна подключаться параллельно с соответствующими питающими линиями.

Подсчет падения напряжения:

$$\Delta U = 2 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{L_{K} \cdot I}{56 \cdot A_{V}}$$

где ∆U: падение напряжения в В

L_K: длина кабеля в м

потребление тока в мА

Ау: сечение жилы питающего кабеля B MM²

Условия включения/выключения

Выходные сигналы становятся действительны только через определенное время включения, t_{SOT} = 1,3 c (2 c PROFIBUS-DP, см. диаграмму). Во время t_{SOT} они могут принять любое значение до 5,5 B (в HTLприборах до U_{Pmax}). В случае, если интерполирующая электроника включена между датчиком и иточником питания, то необходимо учитывать и ее характеристики включения/выключения. При выключении питающего напряжения или падении его значения меньше U_{min} выходные сигналы также неопределены. Эти данные действительны только для датчиков, приведенных в каталоге; эксклюзивные интерфейсы не рассматривались.

Модернизация с повышением производительности может потребовать повышения времени включения t_{SOT}. Разработчиков измерительной электроники просим заблаговременно связаться с HEIDENHAIN.

Изоляция

Корпуса измерительных датчиков изолированы от электрической цепи.

Напряжение проверки изоляции: 500 В (Предпочтительное значение согласно VDE 0110 Teil 1; Категория перенапряжения II, Степень загрязнения 2)

Кабель

Для случаев, требующих повышенной безопасности, необходимо применять только кабели HEIDENHAIN.

Длины кабелей, заданные в *Технических* характеристиках, действительны только для кабелей HEIDENHAIN и рекомендованного входного подключения измерительной электроники.

Прочность

Все кабели датчиков выполнены из полиуретана (PUR). PUR-кабели устойчивы к маслу, гидролизу и микроорганизмам по стандарту VDE 0472. Они не содержат ПВХ и силикона и соответствуют всем ULнормам (Underwriters Laboratories). ULсертификация AWM STYLE 20963 80 °C 30 V E63216 задукоментирована на кабе-


Диапазон температур


Кабели HEIDENHAIN применяются при

- закрепленном кабеле от -40 до 80 °C
- от -10 до 80 °C • сгибаемом кабеле При ограниченной защите против гидролиза и микроорганизмов допускается 100 °C.

Радиус сгиба

Максимально допустимый радиус сгиба R зависит от диаметра кабеля и его крепле-





Подключайте датчики фирмы HEIDENHAIN только к измерительной электронике, чье питающее напряжение гальванически развязано с напряжением сети. Смотри также IEC 364-4-41: 1992, глава 411 "Защита как от прямого так и от косвенного прикосновения" (PELV или SELV). Если позиционные датчики или электроника применяются в случаях, требующих повышенной безопасности, то они должны работать с защитным экстрамалым напряжением (PELV protective extra-low voltage) и иметь защиту от преренапряжения и сверхтока.

Кабель	Сечение жилы питающего кабеля A _V				Радиус сгиба R		
	1 V _{SS} /TTL/HTL	11 μA _{SS}	EnDat/SSI 17-пол.	EnDat ⁴⁾ 8-пол.	Кабель закреплен	Кабель не закреплен	
Ø 3,7 мм	0,05 мм ²	_	_	_	≥ 8 мм	≥ 40 мм	
Ø 4,3 мм	0,24 мм ²	_	_	_	≥ 10 мм	≥ 50 мм	
Ø 4,5 mm Ø 5,1 mm	0,14/0,05 ²⁾ мм ²	0,05 мм ²	0,05 мм ²	0,14 мм ²	≥ 10 мм	≥ 50 мм	
Ø 6 MM Ø 10 MM ¹⁾	0,19/0,14 ³⁾ мм ²	_	0,08 мм ²	0,34 mm ²	≥ 20 mm ≥ 35 mm	≥ 75 MM ≥ 75 MM	
Ø 8 мм Ø 14 мм ¹⁾	0,5 мм ²	1 мм ²	0,5 мм ²	1 mm ²	≥ 40 MM ≥ 100 MM	≥ 100 мм ≥ 100 мм	

¹⁾ Металлическая защитная оплетка

⁴⁾ Также Fanuc, Mitsubishi

 $^{^{2)}}$ Измерит. щуп

Электрически допустимая скорость вращения/ скорость перемещения

Максимально допустимая скорость вращения/скорость перемещения складывается из

• механически допустимой скорости вращения/перемещения (если задано в Технических характеристиках) и

электрически допустимой скорости

- вращения/перемещения.
 В измерительных датчиках с синусоидальными выходными сигналами электрически допустимая скорость вращения/перемещения ограничена частотой среза —3dB/—6dB, т.е входной частотой управляющей электроники.
 В измерительных датчиках с прямоугольным выхгодным сигналом электрически допустимая скорость
 - вращения ограничена

 максимальной тактовой/выходной частотой f_{max} датчика
 и
 - минимальным распознаваемым измерительной электроникой сигналом а.

для датчиков вращения/угла

$$n_{\text{MAKC}} = \frac{f_{\text{max}}}{7} \cdot 60 \cdot 10^3$$

для датчиков линейных перемещений

$$v_{\text{MAKC}} = f_{\text{MAKC}} \cdot \text{SP} \cdot 60 \cdot 10^{-3}$$

Условные обозначения:

 $n_{\text{макс}}$:электрич. допуст. количество оборотов в мин $^{-1}$

V_{макс}: электрич. допуст. скорость перемещения в м/мин

f_{макс}: макс. тактовая/выходная частота датчика, т.е. входная частота измерительной электроники в кГц

z: количество штрихов датчика вращения/угла на 360°

SP: период сигнала датчика линейных перемещений в мкм

Передача сигнала без помех

Электромагнитная совместимость/ СЕ-соответствие

При соблюдении всех инструкций по монтажу и использовании кабелей и разъемов HEIDENHAIN датчики фирмы HEIDENHAIN выполняют все требования к электромагнитной совместимости согласно 2004/108/EG относительно следующих основных норм:

• Устойчивость к помехам EN 61 000-6-2: в частности:

ESD EN 61000-4-2
 Электромагнитные поля EN 61000-4-3
 Импульс EN 61000-4-4
 Выброс EN 61000-4-5

 Помехи, передаваемые по кабелю EN 61000-4-6

 Магнитные поля промышленной частоты EN 61000-4-8

Импульсные магнитные поля EN 61000-4-9

 Устойчивость к помехам EN 61000-6-4: в частности:

– для ISM-приборов EN 55011

 для устройств обработки и передачи информации EN 55022

Электрическая устойчивость к помехам при передаче измерительного сигнала

Напряжения помех возникают и передаются в основном из-за индуктивных и емкостных паразитных связей. Паразитные связи возникают в кабелях и входах/выходах приборов.

В качестве источников помех следует рассматривать:


- сильные магнитные поля трансформаторов, электромоторов и тормозных устройств,
- реле, предохранители и магнитные вентили.
- высокочастотные приборы, импульсные приборы и магнитные поля рессеяния импульсных источников питания,
- блоки питания и подводящие провода к вышеперечисленным приборам.

Защита от помех

Для обеспечения надежной помехозащищенности необходимо выполнять следующие требования:

- Применять только кабели HEIDENHAIN
- Использовать соединительные разъемы только в металлическом корпусе.
- Соединять друг с другом через экран кабеля корпус датчиков, разъемы, клеммные коробки и измерительную электронику. Подключать экраны в местах вводов кабелей по возможности с минимальной индуктивностью (коротко и с большой площадью).
- Всю систему экранирования необходимо соединить с шиной заземления.
- Избегать случайных прикосновений свободных корпусов разъемов с другими металлическими частями.
- Экран кабеля выполняет функцию шины выравнивания потенциала. Если в системе существует возможность возникновения компенсационного тока, то необходимо использовать шину выравнивания потенциала. Смотри также EN 50 178/4.98 глава 5.2.9.5 "Защитный соединительный провод с маленьким сечением".
- Не прокладывать сигнальные кабели в непосредственной близости от источников помех (например, предохранители, моторы, преобразователи частоты, магнитные вентили и т.д.).
- Достаточная защита от кабелей возможных источников помех достигается минимальным расстоянием в 100 мм или при прокладке кабеля в металлическом канале с заземленной промежуточной стенкой.
- Необходимо соблюдать минимальное расстояние в 200 мм от индукционных катушек в импульсных источниках питания. Смотри также EN 50178/4.98 глава 5.3.1.1 "Кабели и линии связей", EN 50174-2/09.01 глава 6.7 "Заземление и выравнивание потенциала".
- При установке многооборотных датчиков вращения в электромагнитных полях более 30 мТ мы советуем связаться с HEIDENHAIN, Траунройт или его ближайшим представительством.

В качестве экрана наряду с экраном кабелей также могут служить металлические корпуса измерительных датчиков и электроники. Корпуса должны иметь **одинаковый потенциал** и должны быть подключены к центральному рабочему заземлению станка через его станину, т.е. через отдельную шину выравнивания потенциала. Шины выравнивания потенциала должны иметь минимальное сечение 6 мм² (Cu).



Минимальное расстояние от источника помех

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5 83301 Traunreut, Germany

2 +49 (8669) 31-0 FAX +49 (8669) 5061 E-Mail: info@heidenhain.de

www.heidenhain.de

DE **HEIDENHAIN Technisches Büro Nord**

12681 Berlin, Deutschland **2** (030) 54705-240 E-Mail: tbn@heidenhain.de

HEIDENHAIN Technisches Büro Mitte

08468 Heinsdorfergrund, Deutschland **2** (03765) 69544 E-Mail: tbm@heidenhain.de

HEIDENHAIN Technisches Büro West

44379 Dortmund, Deutschland **2** (0231) 618083-0 E-Mail: tbw@heidenhain.de

HEIDENHAINTechnisches Büro Südwest

70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland **2** (0711) 993395-0 E-Mail: tbsw@heidenhain.de

HEIDENHAIN Technisches Büro Südost

83301 Traunreut, Deutschland **2** (08669) 31-1345 E-Mail: tbso@heidenhain.de

NAKASE SRL. AR

B1653AOX Villa Ballester, Argentina **2** +54 (11) 47684242 E-Mail: nakase@nakase.com

AT HEIDENHAIN Techn. Büro Österreich

E-Mail: tba@heidenhain.de

FCR Motion Technology Pty. Ltd AU Laverton North 3026, Australia

2 +61 (3) 93626800 E-Mail: vicsales@fcrmotion.com

BE **HEIDENHAIN NV/SA**

1760 Roosdaal, Belgium ② +32 (54) 343158 E-Mail: sales@heidenhain.be

BG

ESD Bulgaria Ltd.Sofia 1172, Bulgaria

+359 (2) 9632949 E-Mail: info@esd.bg

DIADUR Indústria e Comércio Ltda. **RR**

04763-070 - São Paulo - SP, Brazil **2** +55 (11) 5696-6777 E-Mail: diadur@diadur.com.br

BY Belarus → RU

HEIDENHAIN CORPORATION CA

Mississauga, Ontario L5T2N2, Canada **2** +1 (905) 670-8900 E-Mail: info@heidenhain.com

HEIDENHAIN (SCHWEIZ) AG CH

8603 Schwerzenbach, Switzerland **2** +41 (44) 8062727 E-Mail: verkauf@heidenhain.ch

CN DR. JOHANNES HEIDENHAIN (CHINA) Co., Ltd. Beijing 101312, China

2 +86 10-80420000 E-Mail: sales@heidenhain.com.cn

Serbia and Montenegro → **BG** CS

HEIDENHAIN s.r.o. CZ

106 00 Praha 10, Czech Republic **2** +420 272658131

E-Mail: heidenhain@heidenhain.cz

TP TEKNIK A/S DK

2670 Greve, Denmark **2** +45 (70) 100966

E-Mail: tp-gruppen@tp-gruppen.dk

FARRESA ELECTRONICA S.A. ES

08028 Barcelona, Spain **2** +34 934092491 E-Mail: farresa@farresa.es

HEIDENHAIN Scandinavia AB FI

02770 Espoo, Finland **2** +358 (9) 8676476 E-Mail: info@heidenhain.fi

HEIDENHAIN FRANCE sarl FR

92310 Sèvres, France +33 0141143000 E-Mail: info@heidenhain.fr

HEIDENHAIN (G.B.) Limited GB

Burgess Hill RH15 9RD, United Kingdom **2** +44 (1444) 247711 E-Mail: sales@heidenhain.co.uk

MB Milionis Vassilis GR

17341 Athens, Greece **2** +30 (210) 9336607 E-Mail: bmilioni@otenet.gr

HEIDENHAIN LTD HK

Kowloon, Hong Kong **2** +852 27591920 E-Mail: service@heidenhain.com.hk

HR Croatia → **SL**

HEIDENHAIN Kereskedelmi Képviselet 1239 Budapest, Hungary HU

2 +36 (1) 4210952 E-Mail: info@heidenhain.hu

ID PT Servitama Era Toolsindo

Jakarta 13930, Indonesia **2** +62 (21) 46834111 E-Mail: ptset@group.gts.co.id

NEUMO VARGUS MARKETING LTD. IL

Tel Aviv 61570, Israel **2** +972 (3) 5373275

E-Mail: neumo@neumo-vargus.co.il

IN **ASHOK & LAL**

Chennai – 600 030, India **2** +91 (44) 26151289 E-Mail: ashoklal@satyam.net.in

IT HEIDENHAIN ITALIANA S.r.I.

20128 Milano, Italy **2** +39 02270751 E-Mail: info@heidenhain.it

HEIDENHAIN K.K. JP

Tokyo 102-0073, Japan **2** +81 (3) 3234-7781 E-Mail: sales@heidenhain.co.jp

KR HEIDENHAIN LTD.

Gasan-Dong, Seoul, Korea 153-782 2 +82 (2) 2028-7430 E-Mail: info@heidenhain.co.kr

MK Macedonia → BG

HEIDENHAIN CORPORATION MEXICO MX

20235 Aguascalientes, Ags., Mexico **2** +52 (449) 9130870 E-Mail: info@heidenhain.com

ISOSERVE Sdn. Bhd MY

56100 Kuala Lumpur, Malaysia **2** +60 (3) 91320685 E-Mail: isoserve@po.jaring.my

NL **HEIDENHAIN NEDERLAND B.V.**

6716 BM Ede, Netherlands **2** +31 (318) 581800 E-Mail: verkoop@heidenhain.nl

HEIDENHAIN Scandinavia AB NO

> 7300 Orkanger, Norway **2** +47 72480048 E-Mail: info@heidenhain.no

PH Machinebanks` Corporation

Quezon City, Philippines 1113 **2** +63 (2) 7113751 E-Mail: info@machinebanks.com

PL

02-489 Warszawa, Poland **2** +48 228639737 E-Mail: aps@apserwis.com.pl

FARRESA ELECTRÓNICA, LDA. PT

4470 - 177 Maia, Portugal +351 229478140 E-Mail: fep@farresa.pt

RO Romania → HU

000 HEIDENHAIN RU

125315 Moscow, Russia **2** +7 (495) 931-9646 E-Mail: info@heidenhain.ru

HEIDENHAIN Scandinavia AB SF

12739 Skärholmen, Sweden +46 (8) 53193350 E-Mail: sales@heidenhain.se

HEIDENHAIN PACIFIC PTE LTD. SG

Singapore 408593, **2** +65 6749-3238 E-Mail: info@heidenhain.com.sg

Slovakia → CZ SK

SL Posredništvo HEIDENHAIN SAŠO HÜBL s.p.

2000 Maribor, Slovenia **2** +386 (2) 4297216 E-Mail: hubl@siol.net

HEIDENHAIN (THAILAND) LTD TH

Bangkok 10250, Thailand **2** +66 (2) 398-4147-8 E-Mail: info@heidenhain.co.th

T&M Mühendislik San. ve Tic. LTD. ŞTİ. 34738 Erenköy-Istanbul, Turkey TR

+90 (216) 3022345 E-Mail: info@tmmuhendislik.com.tr

HEIDENHAIN Co., Ltd. TW

Taichung 407, Taiwan **2** +886 (4) 23588977 E-Mail: info@heidenhain.com.tw

Ukraine → **RU** UA

HEIDENHAIN CORPORATION US

Schaumburg, IL 60173-5337, USA **2** +1 (847) 490-1191 E-Mail: info@heidenhain.com

Maquinaria Diekmann S.A. **VE**

Caracas, 1040-A, Venezuela **2** +58 (212) 6325410 E-Mail: purchase@diekmann.com.ve

VN **AMS Advanced Manufacturing** Solutions Pte Ltd

HCM City, Viêt Nam **2** +84 (8) 9123658 - 8352490 E-Mail: davidgoh@amsvn.com

MAFEMA SALES SERVICES C.C. ZA

Midrand 1685, South Africa **2** +27 (11) 3144416 E-Mail: mailbox@mafema.co.za

