



步驟一

將手把插入可變電阻






步驟二


將可變電阻焊接到電路板





步驟三

步驟四



如果裝完不順暢,可以來回推動20次磨合



USB HID for Jr east train simulator(不使用)

燒錄程式

