文本层测试 PDF
第一行：这是可以直接提取的文字，不需要 OCR。
第二行：金额 1234.56 元，占比 12.5%。
第三行：襄阳东昇机械有限公司。

资产/物资报废处置情况说明

1、 情况描述

2026 年 8 月清理成品库、半成品库，对各个库长期滞留的物料进行清理。其中判定为不能使用需报废的物料合计 31 点，其中，成品：6 种 717 件；半成品：25 种 4260 件。

2、 原因分析

根据订单、出货状况以及公司文件要求，对长期未使用的物料进行分析，对产成品、半成品分别进行分析汇总，具体如下：

1） 产成品汇总：

责任单位	原因归类	件数	件数占比	金额（元）	金额占比
无	留的备件	19	2.65%	69.26	1.38%
	预示骤减未要货	698	97.35%	4949.58	98.62%
总计		717		5018.84	

2） 半成品汇总：

责任单位	原因归类	件数	件数占比	金额（元）	金额占比
无	合理范围	745	17.49%	69.26	0.46%
	留的备件	1309	30.73%	4949.58	33.17%
	一出左右或一出多件剩余	558	13.10%	4950.58	33.18%
	预示骤减未要货	1648	38.69%	4951.58	33.19%
总计		4260		14921.01	

3、 责任认定

经调查出入库记录、过往生产计划和历史看板数据，主要归纳为以下几类：NCIC 认可索赔已发业务处理、前期停产项目留的备件、卷料整卷生产的、按照当期预示下达手工计划但后期订单未用完的归为“合理范围”；左右件冲压工艺为一出左右，但出货量左右不同、一出左右客户有删单的，归为“一出左右或一出多件剩余”。

合理范围、预示骤减未要货、留的备件、一出左右或一出多件剩余的判定“无责任单位”。

地址：湖北省襄阳高新技术产业开发区汽车工业园风神路　　邮编：441004
电话：86+710-3391290　3393724　3397136
电话：86+710-3391290
网址：http://www.xfsunrise.com

4、 管理措施改进

因本次零件滞留主要是前期保留备件、NCIC 部分零件停产索赔、一出左右导致的单边剩余等原因，为减少后期滞留风险做出以下改善措施：

NCIC 生管已认可的，请业务科尽快跟进处理。前期停产保留的备件，定期清理。 内部生产计划的物料申购按预示提报材料及排产，预示浮动较大时，及时发布采购科，对于月度低于 2000 的，从原材料到成品的总数不得超出月度需求。

编制：2026.9.2　　审核：

评审小组确认：					
科室	技术科	采购科	业务科	财务科	生产管理科
评审人及意见					
审核					
总经理审批					

类别		数量(件)	报废品(元)	备注
一	成品库	717	5018.84	明细见下表
二	半成品库	4260	24335.76	明细见下表

类别		汇总	序号	项目	零件号	处理数量	单价（元）	报废品（元）
一	产成品	5018.84	1	P32R	24230 4BA0C	200	2.08	416.13
			2	X81C	75482 5YE0B	97	7.50	727.61
			3	X81C	64846 3XB0B	102	14.46	1474.43
			4	X81C	62211 3XE0A	185	7.87	1455.17
			5	X81C	752C4 3XE0A	114	7.69	876.24
			6	P42Q	24317 6TA0B	19	3.65	69.26

类别		汇总	序号	项目	零件号	处理数量	单价（元）	报废品（元）
二	半成品	24335.76	1	V302	HGS7A44 6804 131	100	0.00	0.00
			2	V302	HGS7A44 6804 124	100	0.00	0.00
			3	P42M	64143 5BC0A	99	18.55	1836.77
			4	P42M	76714 5BC0A	100	14.09	1409.32
			5	P42M	76752 5BC0A	100	45.21	4520.75
			6	P42M	64125 5BC0A	129	17.36	2239.64
			7	P42M	25233 5AA0A	20	0.02	0.43
			8	P42M	67426 5BC2A	15	5.07	76.01
			9	P42M	67427 5BC2A	61	4.89	298.12
			10	P42M	75556 5BC0A	49	1.41	69.18
			11	P42M	75179 5BC0A	7	5.22	36.56
			12	P42M	75426 5BE0A	79	4.66	368.17
			13	P42M	76764 5BC0A	81	8.53	690.83
			14	P42M	75692 5BC0A	27	3.05	82.22
			15	P42M	75693 5BC0A	26	3.25	84.45
			16	P32R	21613 4BA0C-B	573	3.10	1778.56
			17	L42L	60128 3TS0A	400	3.13	1253.64
			18	L42L	60130 3TS0A	76	21.94	1667.34
			19	X61G	14952 1LA1A-A	40	3.16	126.54
			20	B12G	36329 3NF0A	157	9.25	1451.85
			21	X11M	62526 JX30A	558	0.16	91.75
			22	X11M	64199 JX30A	212	0.00	0.49
			23	P42JK	47840 5AF0A-B	100	0.63	62.86
			24	P33B	28070 6UM2A-D	1136	5.42	6152.49
			25	JA015	9537950D	15	2.52	37.82