TRAVAUX	Materiel	RISQUE	PREVENTION ET MOYEN

Circulation sur le chantier Entreprise Concernées Toutes	EPI	Accident de circulation  Heurts par un autre véhicule Retournement d'un véhicule Se tordre le pied Glisser	Vitesse réduite  Gyrophare  Port du baudrier  Délimitation de la zone de  travaux par piquets rubanllisés  Port des chaussures de sécurité
Pose des matériaux Entreprise	Engins Piqueur Pic marteau Pic brise béton Tarière	Basculement du véhicule Lumbago suite à une mauvaise manipulation Coups sur les mains	Vitesse réduite Gyrophare Formation du personnel aux risques Port des protections individuelles
Pose de materiaux Entreprise	Tenailles Pinces coupantes	Coupures Limailles dans les yeux	Port de protections individuelles (gants, lunettes)
Pose de materiaux Entreprise	Camion grue Mini pelle	Accident au déchargement	Création d'une zone inaccessible lors du chargement Grue et élingues adaptées Port du casque Personnel formé aux risques
Généralités Entreprise	PELLE	Accident dû au manque de visibilité Chute de plain pied liée au désordre Risque dû à la perforation de conduites de gaz	Port du baudrier à bandes fluorescente Ranger régulièrement le chantier Formation AIPR DICT préventive et application A la charge de l'Entreprise principale Réaliser des sondages Repérer les réseaux par
		-	des marques de peinture (bleu-eau;jaune-gaz;rouge-électr; vert-téléph ;blanc-TV ; marron-assainissement)

TRAVAUX	MATERIEL	RISQUE	PREVENTION ET MOYEN
bruit diffusé par		Risques et nuisances liés	Port de casques ou bouchons d'oreille
le matériel		au bruit	
l'electrique	EPI		
l'environnement			
du chantier			
		Risques liés aux circulations	voir plan de circulation du chantier
	Engins	internes	avec les zones de croisement multiples
Circulation dans			
une zone		accident,	
de véhicules		contusions multiples	