TRAVAUX	RISQUE	PREVENTION ET MOYEN
	Blessure au dos	Vitesse réduite Privilégier
		les moyens de manutention
		mécaniques aux moyens manuels
		adapter les moyens humains et
		mécaniques aux tâches à réaliser
Approvisionnement	Manutention manuelle	Outillage adapté
du matériel	Manutention mécanique	Port des EPI adaptés
	Chute de plein pied	Matériel en bon état
		Utilisation d'un plan de travail adapté
	Manutention manuelle	
Travail manuel	Manutention mécanique	Balisage, guidage des manutentions
	Chute de hauteur	Porter les équipements de protection
		individuelle (casque,
		gants de manutention,
		chaussures de sécurité)
		Privilégier les moyens de
		manutention mécanique
		(chariot élévateur, pont roulant, grue)
Risques de chute d'objets	Accident	Port des EPI adaptés
		Casques, gants, lunettes, masques
01.1.1111		
Généralités	Blessures, coupures	Port des EPI adaptés
Futurania	accidentelles dû aux	Casques, gants, lunettes, masques
Entreprise	manipulations de matériaux	Interdiction de fumer dans le bâtiment
	et de matériels	
TRAVAUX	RISQUE	PREVENTION ET MOYEN
	Incendie	Interdiction de fumer dans le bâtiment
Généralités	Chute d'objet	
		Respect des zones de stockage
Entreprise	Coupure	Nettoyage régulier
		Circulation libre
		Outillage adapté
		Port des EPI adaptés
		Matériel en bon état
		Utilisation d'un plan de travail adapté

Pose de métallerie	Chute de hauteur	Porter les EPI
y compris interventions	Electrique	Utilisation de PIR ou échafaudage
* ·	Manutention manuelle	Conducteur de la PEMP et surveillant
(**************************************	Manutention mécanique	au sol titulaire de l'autorisation
démontage,)	Ivianutention mecanique	Vérification visuelle avant utilisation
démontage		
des supports		des accessoires de levage
		(sangles, élingues)
Déballage meteriel	Manutantian manualla	Hallions up quattor que la mara détracte la
Déballage materiel	Manutention manuelle	Utiliser un cutter avec lame rétractable
	(coupures, éraflures)	pour ouvrir les colis
		Se mettre hors de la trajectoire du
		cerclage acier lorsqu'on le coupe
Approvisionnement		Porter les EPI
Préparation et fixation		Porter les EPI
Travail Manuel		Balisage de la zone de travail
		Utilisation Echafaudage ou d'une PEMP
démontage		Vérification du matériel avant utilisation
de la metallerie		Conducteur de la PEMP et surveillant au
		sol titulaire de l'autorisation de conduite
		Montage et démontage d'échafaudage
		sous autorité d'une personne qualifié
		Utilisation d'un système anti-chute si
		impossibilité de mise en place
		d'équipements de protection collective
		Rangement de la zone de travail
		Eclairage d'appoint si luminosité
		insufffisante
		Absence de matières inflammables
		dans l'environnement
		Présence d'un extincteur à proximité