TRAVAUX RISQUE PREVENTION ET MOYEN	TRAVAUX
------------------------------------	---------

<u> </u>	I	To me.
Circulation	Accident de circulation	Vitesse réduite
sur le chantier		
	Heurts par un autre véhicule	Gyrophare
	Retournement d'un véhicule	Port du baudrier
	Se tordre le pied	Délimitation de la zone de
		travaux
	Glisser	Port des chaussures de sécurité
		Interdit l'accès au public
		Vitesse réduite Privilégier les moyens de
		manutention
		mécaniques aux moyens manuels
Travail manuel	Blessure au dos	Adapter les moyens humains et
		mécaniques aux
		tâches à réaliser
		Formation "Gestes et Postures"
Pose de menbrane	coupure	Outillage adapté
1 OSC GC ITICIIDI GITC	Utilisation du cutter	Port des EPI adaptés
	Ctilisation du cutter	Matériel en bon état
		Utilisation d'un plan de travail adapté
	soudure per point should	
Travail manuel	soudure par point chaud	Analyse du milieu de travail
i i avali ilialiuei		Despest du permis de feu
		Respect du permis de feu
		Plan de prévention
		Formation à la manipulation
		des extincteurs
		Présence d'extincteurs à poudre ABC
		état, en nombre suffisant et contrôlés
		Respect des FDS
		produits
		Entretien et changement du matériel
		de soudage
		(Flexible, détendeur, buse etc)
Risques de chute d'objets	Accident	Bruit Privilégier le matériel
		le moins bruyant
		Port obligatoire des protections
		individuelle adaptées
		Nettoyage et évacuation
		des déchets et matériels inutiles
Généralités	Blessures, coupures	Port des EPI adaptés
	accidentelles dû aux	Casques, gants, lunettes, masques
Entreprise	manipulations de matériaux	Interdiction de fumer dans le bâtiment
<u>'</u>	et de matériels	
I	I	1

TRAVAUX	RISQUE	PREVENTION ET MOYEN
	Incendie	Interdiction de fumer dans le bâtiment
Généralités	Chute d'objet	
		Respect des zones de stockage
Entreprise	Coupure	Nettoyage régulier
		Circulation libre
		Outillage adapté
		Port des EPI adaptés
		Matériel en bon état
		Utilisation d'un plan de travail adapté