TRAVAUX RISQUE PREVENTION ET MOYEN

	T	
Circulation	Accident de circulation	Vitesse réduite
sur le chantier		
	Heurts par un autre véhicule	
	Retournement d'un véhicule	Port du baudrier
	Se tordre le pied	Délimitation de la zone de
		travaux
	Glisser	Port des chaussures de sécurité
	Blessure au dos	Vitesse réduite Privilégier
		les moyens de manutention
		mécaniques aux moyens manuels
		adapter les moyens humains et
		mécaniques aux tâches à réaliser
Mise en place des	Manutention manuelle	Outillage adapté
équipements	Manutention mécanique	Port des EPI adaptés
(base vie , matériel,)	Chute de plein pied	Matériel en bon état
		Utilisation d'un plan de travail adapté
	Manutention manuelle	
Travail manuel	Manutention mécanique	Balisage, guidage des manutentions
	Chute de hauteur	Porter les équipements de protection
]	individuelle (casque,
		gants de manutention,
		chaussures de sécurité)
		,
		Privilégier les moyens de
		manutention mécanique
		(chariot élévateur, grue)
		, ,
Risques de chute d'objets	Accident	Port des EPI adaptés
		Casques, gants, lunettes, masques
Généralités	Blessures, coupures	Port des EPI adaptés
	accidentelles dû aux	Casques, gants, lunettes, masques
Entreprise	manipulations de matériaux	Interdiction de fumer dans le bâtiment
	et de matériels	
	1	

TRAVAUX	RISQUE	PREVENTION ET MOYEN
	Incendie	Interdiction de fumer dans le bâtiment
Généralités	Chute d'objet	
		Respect des zones de stockage
Entreprise	Coupure	Nettoyage régulier
		Circulation libre
		Outillage adapté
		Port des EPI adaptés
		Matériel en bon état
		Utilisation d'un plan de travail adapté
Pose de tuyauterie	Chute de hauteur	Porter les EPI
y compris interventions	Electrique	Utilisation de PIR ou échafaudage
(maintenance, extension	Manutention manuelle	Conducteur de la PEMP et surveillant
démontage,)	Manutention mécanique	au sol titulaire de l'autorisation
démontage de la tuyauterie		Vérification visuelle avant utilisation
et des supports		des accessoires de levage
		(sangles, élingues)
Déballage materiel	Manutention manuelle	Utiliser un cutter avec lame rétractable
	(coupures, éraflures)	pour ouvrir les colis
		Se mettre hors de la trajectoire du
		cerclage acier lorsqu'on le coupe
Approvisionnement		Porter les EPI
Préparation et fixation des		
supports		Porter les EPI
Travail Manuel		Balisage de la zone de travail
Pose des appareils sanitaires		Utilisation Echafaudage ou d'une PEMP
démontage de la tuyauterie		Vérification du matériel avant utilisation
et des supports		Conducteur de la PEMP et surveillant au
		sol titulaire de l'autorisation de conduite
		Montage et démontage d'échafaudage
		sous autorité d'une personne qualifié
		Utilisation d'un système anti-chute si
		impossibilité de mise en place
		d'équipements de protection collective
· ·		Rangement de la zone de travail
		rtangement as la zone as travair
		Eclairage d'appoint si luminosité
		1
		Eclairage d'appoint si luminosité
		Eclairage d'appoint si luminosité insufffisante