+PREMIUM 200

التاريخ: 05-04-2026

المركز: **مركز فحص المركبات**

BMW X5 2023

gasoline / Silver

رقم الشاصي	رقم اللوحة	العداد	المحرك	اللون
–	JKL-3456	KM 12,000	gasoline	Silver

النسبة الإجمالية

0%

نتيجة الفحص الشامل

0%

F

✗ مرفوضة

القيمة السوقية

0 د.أ

نقاط الفحص

الهيكل الخارجي ✓	الشاصي والهيكل ✗
المحرك وناقل الحركة ✗	نظام التوجيه والتعليق ✗
المجموعة الكهربائية ✓	نظام التكييف ✓
المكابح والسلامة ✗	فحص الطريق ✓

اسم مالك السيارة

Layla Omar

اسم مشتري السيارة

—

التاريخ والسجلات

سجلات المركبة من الأردن والدول المصدرة

⚠ يحتاج انتباه

نقوم في أوتوسكور بمراجعة وتجميع جميع سجلات وبيانات السيارة من عدة أماكن ابتداءً من الأردن مثل الوكالات وشركات التأمين والدول المصدرة للسيارات مثل الولايات المتحدة الأمريكية، دول الخليج، الصين، أوروبا وكوريا.

تايتل السيارة	عدد الحوادث	الإيرباج	عدد الملاك
سالفج ⚠	1	تم فتحه ⚠	1

الهيكل الخارجي

فحص شامل لجميع أجزاء الهيكل الخارجي باستخدام الفحص النظري المتخصص وقياس سماكة الدهان والذكاء الصناعي.

✓ جيد

فحص شامل لجميع أجزاء الهيكل الخارجي باستخدام الفحص النظري المتخصص وقياس سماكة الدهان والذكاء الصناعي.

- ✓ الصدام الأمامي
- ✓ الصدام الخلفي
- ✓ الرفرف الأمامي يمين
- ✓ الرفرف الأمامي شمال
- ✓ الرفرف الخلفي يمين
- ✓ الرفرف الخلفي شمال
- ✓ الباب الأمامي يمين
- ✓ الباب الأمامي شمال
- ✓ الباب الخلفي يمين
- ✓ الباب الخلفي شمال
- ✓ الكابوت (غطاء المحرك)
- ✓ السقف
- ✓ الشنطة (باب الصندوق)
- ✓ الزجاج الأمامي
- ✓ الزجاج الخلفي
- ✓ المرايا الخارجية
- ✓ ملاحظات الهيكل الخارجي
- ✓ صور الهيكل الخارجي

الشاصي والهيكل

فحص الشاصي والهيكل الداخلي بنظام قياس الانحرافات بالليزر ونظام CCM العالمي.

✕ مشاكل

فحص الشاصي والهيكل الداخلي بنظام قياس الانحرافات بالليزر ونظام CCM العالمي.

✕ الشاصي الأمامي اليمين	✕ الشاصي الأمامي الشمال
✕ الشاصي الخلفي اليمين	✕ الشاصي الخلفي الشمال
✕ الهيكل الأمامي	✓ الهيكل الخلفي
✓ الهيكل السفلي	✓ الهيكل العلوي (السقف)
✓ هيكل الجنب اليمين	✓ هيكل الجنب الشمال
✓ وجود الصدأ	✓ ملاحظات الشاصي
✓ صور الشاصي	

المحرك وناقل الحركة

فحص شامل للمحرك والجير والأكسات بتقنية Bosch الألمانية وأجهزة الفحص الإلكتروني.

مشاكل

فحص شامل للمحرك والجير والأكسات بتقنية Bosch الألمانية وأجهزة الفحص الإلكتروني.

- ✗ كفاءة وأداء المحرك
- ✗ الجير (ناقل الحركة)
- ✓ تهريب زيت
- ✓ دخان من العادم
- ✓ البكس والأكسات
- ✓ نسبة خشونة المحرك %
- ✓ اختبار الأعطال بالأجهزة الإلكترونية
- ✓ ملاحظات المحرك
- ✓ صور المحرك

نظام التوجيه والتعليق

فحص نظام التوجيه والتعليق بأجهزة Bosch ADAS المتخصصة.

✕ مشاكل

فحص نظام التوجيه والتعليق بأجهزة Bosch ADAS المتخصصة.

- ✓ الانحراف في الميزان الأمامي
- ✓ الانحراف في الميزان الخلفي
- ✓ الصنوبرصات الأمامية
- ✓ الصنوبرصات الخلفية
- ✓ الدنجل الأمامي
- ✓ الدنجل الخلفي
- ✓ بيل العجلات الأمامية
- ✓ بيل العجلات الخلفية
- ✓ الأكسات الأمامية / الخلفية
- ✕ مجموعة التوجيه (الستيرنج)
- ✓ قواعد المحرك والجير
- ✓ ملاحظات التوجيه
- ✓ صور التوجيه

المجموعة الكهربائية

فحص جميع الأنظمة الكهربائية بأجهزة Bosch المعتمدة.

✓ جيد

فحص جميع الأنظمة الكهربائية بأجهزة Bosch المعتمدة.

- ✓ الإضاءة الأمامية (كشافات)
- ✓ الإضاءة الخلفية
- ✓ بطارية التشغيل 12 فولت
- ✓ الشاشة / الراديو الأصلي
- ✓ السماعات
- ✓ اختبار الزامور
- ✓ المساحات الأمامية
- ✓ المساحة الخلفية
- ✓ إختبار عمل النوافذ
- ✓ إختبار عمل فتحة السقف
- ✓ إختبار عمل الكراسي الكهربائية
- ✓ إختبار عمل ريموت فتح الأبواب
- ✓ المرايا الكهربائية
- ✓ اختبار الديفروست الخلفي
- ✓ ملاحظات الكهرباء

نظام التكييف

فحص نظام التكييف والتبريد وأنظمة تبريد المحرك.

✓ جيد

فحص نظام التكييف والتبريد وأنظمة تبريد المحرك.

- ✓ التبريد (AC)
- ✓ التدفئة
- ✓ التحويلات
- ✓ فحص تهريب غاز التكييف
- ✓ فحص نظام تبريد المحرك
- ✓ فحص تهريب سائل تبريد المحرك
- ✓ فحص مراوح تبريد المحرك
- ✓ صور نظام التكييف

المكابح والسلامة

فحص أنظمة السلامة العامة والبريكات والأكياس الهوائية.

✕ مشاكل

فحص أنظمة السلامة العامة والبريكات والأكياس الهوائية.

✕ وجود جميع الأكياس الهوائية	✓ بريك / ديسك أمامي يمين
✓ بريك / ديسك أمامي شمال	✓ بريك / ديسك خلفي يمين
✓ بريك / ديسك خلفي شمال	✕ نظام مانع الانزلاق (ABS)
✓ حزام الأمان الأمامي يمين	✓ حزام الأمان الأمامي شمال
✓ حزام الأمان الخلفي	✓ عمر الإطارات
✓ عمق الفرزة الأمامية	✓ عمق الفرزة الخلفية
✓ ملاحظات المكابح	✓ صور المكابح

فحص الطريق

فحص أداء السيارة على الطريق من قِبل فريق متخصص.

✓ جيد

فحص أداء السيارة على الطريق من قِبل فريق متخصص.

- ✓ مسير السيارة باستقامة
- ✓ ميزان طارة الستيرنج
- ✓ شعور طبيعي للستيرنج أثناء العمل
- ✓ لا يوجد صوت غير طبيعي من نظام التعليق
- ✓ أداء المحرك في درجة حرارة التشغيل
- ✓ أداء الجير الأوتوماتيكي
- ✓ أداء نظام البريك
- ✓ عمل مثبت السرعة
- ✓ لا يوجد اهتزازات من البريك
- ✓ عداد مسافة المركبة يعمل بشكل صحيح
- ✓ ملاحظات فحص الطريق

فحص Bosch للسلامة

محطة فحص Bosch المعتمدة من دائرة الترخيص

✓ نجح

#	الاختبار	القيمة المقاسة	الحد المسموح	النتيجة

جميع الملاحظات

0 ملاحظة