

美缝施工全 流程			
序号	步骤	详细做法	备注
1	勾十字卡	用钩刀把缝隙里边所有的十字架勾出来。	
2	清缝	用铲刀清理缝隙里的灰尘和瓷砖内壁的水泥	
3		再用吸尘器或者毛刷把瓷砖表面和缝隙的灰尘清理干净	
4	擦缝	用半干的毛巾擦瓷砖缝隙	
5	打蜡	目的是方便于第二天好清理	
6	加热	把美缝材料放到六七十度左右的烫水里泡10分钟以上	
7	切胶管	把胶管切成瓷砖缝隙大小的口	不要45°斜切斜
8	打胶	胶枪的角度控制在60°以上	
9	压缝	用无钢压缝板进行压缝	
10	清余料	用清洁铲清理掉缝隙两边多余的余料	
无论是自己做还是找人做，一定要戴口罩，千万不要和皮肤直接接触。			