第四章 间歇运动机构



- 4.1 槽轮机构
- 4.2 <u>棘轮机构</u>
- 4.3 不完全齿轮机构
- 4.4 凸轮间歇运动机构

把<mark>原动件的连续运动变为从动件的周期性间歇运动</mark>,实现这种 间隙运动的机构称为间歇运动机构。

间歇运动机构主要包括:槽轮机构、棘轮机构、不完全齿轮机构、凸轮间歇运动机构。

应用: 刀架转位; 各类生产线上的步进、送料、计数功能等。







<u>牛头刨进给机构</u>

刀架转位机构

蜂窝煤压制机构


4.1 槽轮机构





- 一、槽轮机构的组成及其工作特点
- 1、组成:


带圆销的拨盘 具有径向槽的槽轮 机架


2、锁住弧:槽轮上的凹圆弧、 拨盘上的凸圆弧,起锁定作用。














第一节 槽轮机构



$$\tau = \frac{z - 2}{2z} = \frac{1}{2} - \frac{1}{z}$$

讨论:


τ≤0无意义;

τ>1无意义;

 $\tau=1$ 从动件连续运动;

 $0 < \tau < 1 \rightarrow z \ge 3$.

$$\tau = \frac{K(z-2)}{2z}$$





第二节 棘轮机构




- 一、棘轮机构的组成及其工作特点
- 1、组成: 摇杆、棘爪、棘轮、制动爪、机架。

















时针转动,再通过棘爪4的作用使后轮轴5顺时针转动,从而驱使

自行车前进。自行车前进时,如果令踏板不动,后轮轴5便会超越

链轮3而转动,让棘爪4在轮齿背上滑过,从而实现不蹬踏板的自

由滑行。

