

建设工程施工工艺标准（停车棚电气安装施工工艺）-066

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	前期准备	/	1、进行技术交底 2、施工工具进行检查（是否配备，是否正常使用） 3、人员保险查验，进场施工必须购买保险 4、查验特种作业证	/	/	1、检查
2	安装电瓶车充电桩	墨斗 角磨机 经纬仪 钢卷尺 冲击钻 氩弧焊机	1、定位放线（确定要安装电瓶车充电桩位置以及底座安装位置） 2、原材料切割，按照图纸加工 3、安装充电桩底座（使用冲击钻打孔，安装不锈钢膨胀螺栓） 4、安装充电桩（使用氩弧焊焊接不锈钢方管，焊接完成之后，打磨平整，喷银色自喷漆进行防腐）		1、施工放线误差 $\pm 10\text{mm}$ 2、安装不锈钢膨胀螺栓要求固定牢靠，无脱落现象	1、钢卷尺 2、目测
3	安装电缆线	液压钳 角磨机 螺丝刀	1、安装电缆线（制作电缆头，一端安装在一级配电箱中，另一端安装在电瓶车充电桩侧，电线穿预埋PVC管或安装在在C型钢内） 2、割不锈钢方管成孔（ 20×30 洞口，单位：mm） 3、安装插座（接线端与插座端接触需良好，不允许虚接）（插座线按照串联方式安装，确保每一个电源孔都有电使用）防雨措施较差地方，四周进行打胶处理； 4、漏电保护装置安装		1、电缆头严格按照铜线鼻子接触，不允许其他材料代替 2、不锈钢方管成孔要求误差 $\pm 10\text{mm}$ 3、插座安装固定牢靠，无松动现象	1、钢卷尺 2、目测
4	灯具及开关安装	螺丝刀	1、灯具，开关安装		1、灯具，开关固定牢靠，无松动现象	1、目测