


建设工程施工工艺标准（屋面硫酸钡板安装）-XXX

| 序号 | 施工工序部位  | 材料器具准备           | 施工要求                                                                                            | 施工图片                                                                                 | 验收标准                                                                                                        | 验收工具                    |
|----|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | 硫酸钡板的验收 | 卷尺<br>卡尺<br>硫酸钡板 | 1. 根据合同要求验收<br>2. 外观完好<br>3. 有出场合格证<br>4. 厚度及高度到达要求<br>5. 外观平整光滑, 无划痕、开裂现象<br>6. 表面光洁, 无明显色差、色斑 |   | 1. 根据厚度 $\pm 2\text{mm}$<br>2. 根据宽度 $\pm 2.5\text{mm}$<br>3. 外观平整光滑, 无划痕、气泡、毛边、毛刺和开裂现象<br>4. 表面光洁, 无明显色差、色斑 | 1. 卷尺<br>2. 卡尺<br>3. 目测 |
| 2  | 施工前准备   | 硫酸钡板             | 1. 按照区块划分及图纸要求的方向进行铺设, 以保证铺设位置准确无误, 由下往上施工铺设。<br>2. 屋面平整。<br>3. 现场无垃圾清理干净。                      |  | 1. 屋面平整<br>2. 现场施工地面无垃圾                                                                                     | 1. 卷尺<br>2. 目测          |

|   |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                     |
|---|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 3 | 安装硫酸钡板 | Z型卡<br>尼龙线<br>经纬仪 | <div data-bbox="136 38 443 357" data-label="Image"> </div> <p>1. 使用尼龙线对屋面进行定位；保持横平竖直前提，提前定位。<br/> 2. 根据屋面尺寸最下面天沟部位裁剪小板铺设防止开裂变形。<br/> 3. 硫酸钡材料铺设，铺设顺序由下向上铺设，底部第一张板材要固定稳固（如遇到柱子切割造型），上面板搭设在下板上，搭接长度2cm。<br/> 4. 板材的固定采用Z型卡，卡子的位置设置在板宽两边的1/3处。<br/> 5. 两边拼缝板平面平行平铺无需搭接。<br/> 6. 遇到钢筋部位板材进行开洞铺设。</p> | <div data-bbox="1106 75 1637 363" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1106 384 1637 692" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1106 713 1637 989" data-label="Image"> </div> | <p>1. 放线偏差<math>\pm 5\text{mm}</math><br/> 2. 上下板搭设为20mm，偏差<math>\pm 3\text{mm}</math><br/> 3. Z型卡子设置板宽1/3处，允许偏差<math>\pm 8\text{mm}</math></p> | <p>1. 目测<br/> 2. 尼龙绳<br/> 3. 卷尺</p> |
| 4 | 清理硫酸钡板 | 扫把<br>蛇皮袋         | <p>1. 采用扫把清理。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div data-bbox="1106 1027 1637 1303" data-label="Image"> </div>                                                                                                                          | <p>1. 屋面平整<br/> 2. 现场施工地面无垃圾</p>                                                                                                                | <p>1. 目测</p>                        |