

Steinkjer kulturbygg AS


Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

Kulturhuset

Vedlegg 23



| 00 | 6.7.20 | Første revisjon | 2020/5127 | Ramdal |
|------|--------|-----------------|------------|---------------|
| Rev. | Dato | Beskrivelse | Saksnummer | Utarbeidet av |





Innhold:

| 1. | Formål med planen | 3 |
|-------|--------------------------------------|---|
| 2. | Distribusjon | 3 |
| 3. | Revisjonsoversikt | 3 |
| 4. | Prosjektinformasjon | 4 |
| 5. | Mål for prosjektet | 4 |
| 6. | Organisasjonskart | 4 |
| 7. | Fremdriftsplan | 5 |
| 8. | Risikovurdering og spesifikke tiltak | 5 |
| 9. | Rutiner for avviksbehandling | 5 |
| Vedle | eaa | 5 |

Kulturhuset Saksref. 2020/5127



1. Formål med planen

Denne SHA-planen ivaretar sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i prosjekterings- og gjennomføringsfasen i henhold til gjeldene forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (byggherreforskriften).

Planen skal være tilgjengelig for alle som medvirker i prosjektet og, om nødvendig, ajourføres og videreutvikles.

SHA-planen må ses i sammenheng med øvrige krav til ivaretakelse av SHA i kontrakt mellom byggherren og kontraktsparter i prosjektet, herunder krav til internkontroll og HMS.

2. Distribusjon

Ansvaret for ajourføring og distribusjon av SHA-planen i prosjekteringsfasen tilligger koordinator prosjektering (KP).

Ansvaret for ajourføring og distribusjon av SHA-planen i prosjekteringsfasen gjennomføringsfasen tilligger koordinator for utførelse (KU).

| Rolle | Navn |
|---------------------------|----------------|
| Prosjektansvarlig | Olav Brauti |
| Prosjektleder | Ingunn Ramdal |
| Oppdragsleder forprosjekt | Atle Romstad |
| Arkitekt forprosjekt | Arnodd Grøttum |
| Totalentreprenør | |
| Andre kontraktsparter | |
| | |
| | |
| | |

3. Revisjonsoversikt

| Revisjon | Dato | Beskrivelse av endring | Utarbeidet av | Godkjent av |
|----------|---------|------------------------|---------------|-------------|
| 00 | 12.8.20 | Første revisjon | Ramdal | Brauti |
| | | | | |
| | | | | |



4. Prosjektinformasjon

Prosjekt Jakob omfatter restaurering av samfunnshuset og bygging av nytt kulturhus i Steinkjer sentrum. Denne SHA-planen gjelder for delprosjektet Kulturhuset som omfatter bygging av nytt kulturhus:

| Prosjekt/arbeid: | Kulturhuset |
|--------------------------|---|
| Oppdragsgiver/Byggherre: | Steinkjer kulturbygg AS, org.nr. 819 480 192 |
| Byggeplassadresse: | Jakob Weidemanns gate/Strandvegen 4, 7713 Steinkjer |
| Entrepriseform: | Totalentreprise med samspill, basert på NS 8407 |

Kulturhusets totale bruttoareal er omtrent 9000 m² hvorav omtrent 1200 m² omfatter renovering av eksiterende bygg. Arealet av kulturhuset er fordelt på to hovedetasjer, en mesaninetasje og en sokkeletasje som vender mot elva. Kulturhuset vil inneholde bibliotek, kino, storsal, lille sal, digitalt visningsrom, galleri, museum, restaurant og fellesareal med tilhørende fasiliteter.

5. Mål for prosjektet

Steinkjerbygg KF skal ha trygge og sikre arbeidsplasser og et sunt og godt arbeidsmiljø. Prosjekter skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres alvorlig skade. For å oppnå dette er det satt følgende mål for prosjektet:

$$H_1 = \frac{ant. \ frav xrsskader}{ant. \ arbeidstimer \ i \ perioden} * 10^6 < 4$$

$$H_2 = \frac{ant. \ personskader}{ant. \ arbeidstimer \ i \ perioden} * 10^6 < 15$$

$$F = \frac{ant.\; frav xrsdager}{ant.\, arbeidstimer \, i \, perioden} * 10^6 < 80$$

$$N = \frac{ant. \ tilstand \ og \ till p}{ant. \ arbeidstimer \ i \ perioden} * 10^6 > 1500$$

6. Organisasjonskart

Prosjektets organisering av SHA-arbeidet er vist i vedlegg 1.

Kulturhuset Saksref. 2020/5127



7. Fremdriftsplan

Byggherrens overordnede fremdriftsplan vist i vedlegg 2.

Entreprenøren skal utarbeide en detaljert fremdriftsplan for sin produksjon basert på byggherrens fremdriftsplan. Siste revisjon av entreprenørens fremdriftsplan skal alltid ligge som vedlegg til SHA-planen. Fremdriftsplanen skal beskrive aktivitetene i rekkefølge slik at risikofylte situasjoner unngås.

8. Risikovurdering og spesifikke tiltak

Prosjektet baserer seg på byggemetoder og rutiner som i utgangspunktet skal minimere risiko. Byggherren har i tillegg gjennomført en risikovurdering for de arbeider som kan innebære fare for liv og helse jfr. Byggherreforskriften §8. Risikovurderingen skal ivaretas både under entreprenørens planlegging og utførelsen av arbeidet.

Byggherrens risikovurdering og spesifikke tiltak er ikke uttømmende. Entreprenøren skal derfor supplere byggherrens konklusjoner og forslag til risikoreduserende tiltak og på selvstendig grunnlag gjøre vurderinger av risikofylte arbeidsoperasjoner. Dokumentasjon av entreprenørenes egne risikovurderinger skal overleveres SHA-koordinator utførelse løpende i kontraktstiden.

Begge parter skal gi løpende tilbakemelding om nye risikoforhold eller endrede forutsetninger i risikovurderingen.

9. Rutiner for avviksbehandling

Avvik fra SHA-planen skal meldes til koordinator. Følgende forhold skal meldes:

- Endringer i organisasjon
- Endringer i fremdriftsplanen ved forhold som har betydning for samordning av arbeidsoperasjoner
- Risikoforhold som ikke er beskrevet i SHA-planen og som krever spesifikke tiltak.
- Forhold hvor entreprenøren er uenig i byggherrens risikovurdering og/eller planlagte tiltak, og vurderer risikoen som ikke akseptabel.


Vedlegg


- 1. Organisasjonskart SHA
- 2. Fremdriftsplan
- 3. Risikovurdering med spesifikke tiltak

Kulturhuset Saksref. 2020/5127



Vedlegg 1. Organisasjonskart SHA








Vedlegg 2. Fremdriftsplan



| | | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|------|-------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-----|-----|---------|
| | _ | | | | | | 202 | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | |)22 | | | | | 2023 | | | |
| Aktivitet | Jar | ı Fel |) Ma | ar Ap | r N | lai Ju | n . | Jul | Aug | Sep | Okt | t No | v Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | H1 | H2 | Jan | Feb | Mai | r Apr | Mai | Jun | Jul | Aug Sep |
| Brukermedvirkning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reguleringsplan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forprosjekt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E1.Renovering Strandvegen 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E2.Taktekking Strandvegen 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utlysning kinodrift | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E3.Telenor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E4.Konkurransegrunnlag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E4.Anbudsfase | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E4.Kontrakt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E4.Samspillsfase | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E4.Detaljprosjektering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E4.Riving "Atleten" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E4.Riving "Telebygget" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E4.Bygging kulturhus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E5.Kulturteknologi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E6.Byggherreleveranser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Åpning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Vedlegg 3. Risikovurdering med spesifikke tiltak

Risikoanalyse av forhold knyttet til SHA på bygge- og anleggsplassen 09.06.2020 Prosjekt Jakob i Steinkjer, nytt kulturhus mdal, Asgeir Feragen, Atle For risikovurderingen er § 8 i Byggherreforskriften lagt til grunn. Etter tiltak Risiko Ved prosjektering Konkrete tiltak for gjeldende prosjekt Sanns. kl. Risiko code Beskrivelse Beskrivelse 0.1 - BYGGEPLASS/RIGGOMRÅDE Byggeplassen blir sikret med gjerder som er låst. Elektronisk Uvedkommende tar seg inn på anleggsområde 4 3 1 3 3 (barn/3.part) som medfører skade på personer registrering (rundell) av alle på byggeplassen. Personell utfører risikofylte arbeidsoperasjoner uten UE med utenlandske arbeidere må selv oversette all sikkerhetsinformasjon/HMS opplæring. Alle skal ha gyldig HMS kort. opplæring/kommunikasjon 3 2 6 2 2 Dokumentasjon av løpende kontroll og vedlikehold av anlegg og utstyr Det er ikke tillatt å benytte motorisert og trykkluftdrevet arbeidsverktøy Defekte maskiner og utstyr.Manglende kontroll og vedlikehold av anlegg og utstyr 3 2 6 2 2 Merking av kjøre/gangsoner. Arbeidet planlegges slik at det blir minst Sammenstøt mellom maskin og person (påkjørsel) mulig rygging inne på anlegget ifm inn/uttransport av masser, 3 3 3 3 materialer og varer. Ryggesignal/ryggevakt/trafikkvakt ved større operasjoner. Minimum 1 på hvert arbeidslag skal snakke/forstå norsk, svensk eller Kommunikasjon, språk 2 3 6 3 3 1 dansk, så det ikke blir en språkbarriere på byggeplassen 1 - Arbeid nær installasjoner i grunner Kart over ledningsnett skal foreligge. Kabelpåvisning. Forsiktighet ved Manglende kartlegging av elektriske kabler og annen graving der det kan være kabler. Kun sertifisert elektriker-firma skal Kabler og installasjoner kan være uregistrert eller feil håndtere strømkabler. Sjekk lokasjon for fjernvarmeledning før 3 4 12 1 4 4 oppstart. Utforutsett skade på kabler som man ikke visste var de - Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner Kontakt med strømførende kabel 4 Kun godkjent personell og firma skal utføre arbeid som innebærer strøm 4 Kapping av spenningssatte kabler pga fort gjort Kun godkjent personell og firma skal utføre arbeid som innebærer strøm. Alle 4 3 3 **12** mentalitet, ikke tid til å vente ukiente kabler behandles som om de er strømførend 0 3 - Arbeid på steder med passerende trafikk Påkjørsel av eksisterende trafikk (gående, syklende. Definert adkomstvei for transport til og fra anleggsområdet. av anleggsmaskiner i.f.m. transport til og fra Skilting for anleggstrafikk utenfor de 3 portene (ref riggplan) anleggsområdet. Stor årvåkenhet ved kryssing av Torget og gjennom Kongens gt. Mye trafikk og dårlig sikt ut i Strandveien krever stor årvåkenhet 2 3 4 - Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synkende gjørme Seksjonsvis utgraving eller grøftekasser vurderes. Evt midlertidig lagring av masse i.h.t instruks fra geoteknisk sakkyndig 3 3 Rasfare ved grøftegraving 6 3 Rasfare ved spunting av byggegrop pga ristelser Plan for oppstillingsplass for spuntmaskin i sikker avstand til elva og 2 3 3 6 agring av spuntnåler. Alt arbeid må foregå innenfor og i god avstand 3 fra spunt, sperrebånd benyttes for avgrensning 7 - Arbeid som innebærer fare for drukning Fare for drukning pga anleggsområde nært elv. Etablere rutine med vaktmann under arbeid nært elva. 1 3 3 4 4 1 10 - Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander Alle åpninger i dekker og dekkekanter skal sikres slik at personell og Fall og fallende gjenstander, arbeider i høyden 8 3 4 12 gjenstander ikke faller utenfor. 2 4 Fallende last ved bruk av kran Sperr av området der det skal foregå løft, slik at personell/3. part ikke commer under hengende last. Kranfører skal kunne se hengende last 2 4 8 4 4 Fall fra høyde ved sammenstyrt av stillas Bekreftelse på at stillas er ferdig montert skal gis av stillasbygger FØR 3 3 3 2 6 1 stillas tas i bruk. Resjekk av stillas ift krav Kontinuerlig rydding av anleggsområdet Fall/snubling pga at arbeidsutstyr-/materiell ikke er 2 2 4 1 2 2 yddet fra anleggsområdet Arbeidsutstyr og materiell skal lagres forsvarlig etter arbeidstiden Sammenstyrt av bærekonstruksjoner som er under Avsperring av områder der montasje foregår 2 4 8 4 4 11 - Arbeid som innebærer rivning av bærende konstruksioner Uforutsatt sammenbrudd av konstruksionsdeler. Det skal utarbeides en riveplan som er godkient av RIB. FØR arbeidet

2

4

8

starter der bærende konstruksjoner skal være tydelig avmerket.

1 4