

title: "Acidente Voepass — Voo 2283"

subtitle: "Relatório Resumido da Investigação"

author: "Compilado por Zo Computer"

date: "24 de julho de 2026"

lang: pt-BR

geometry: margin=2.5cm

fontsize: 11pt

colorlinks: true

linkcolor: blue

Resumo do Acidente

Em **9 de agosto de 2024**, o voo 2283 da Voepass Linhas Aéreas, operado por um ATR 72-500 (matrícula **PS-VPB**), caiu na cidade de **Vinhedo, interior de São Paulo**, matando todas as **62 pessoas a bordo** (58 passageiros e 4 tripulantes) e um cão transportado por passageiros venezuelanos. Foi o acidente aéreo mais grave no Brasil desde 2007.

Dado	Detalhe
Voo	PTB 2283 (Voepass Linhas Aéreas)
Aeronave	ATR 72-500, matrícula PS-VPB
Rota	Cascavel/PR (CAC) → São Paulo/Guarulhos (GRU)
Data	9 de agosto de 2024, ~14h58 UTC (decolagem)
Local da queda	Condomínio residencial em Vinhedo/SP
Vítimas	62 mortos (58 pax + 4 trip.) + 1 animal
Altitude no momento	FL170 (17.000 pés)

Causas Identificadas

O relatório final do **CENIPA** (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), vinculado à FAB, apontou uma combinação de fatores:

1. Acúmulo severo de gelo

- Durante quase toda a rota, havia um **SIGMET ativo** com condições de gelo severo entre FL120 e FL210.
- A aeronave voava a FL170, exatamente dentro da faixa crítica.
- O sistema de degelo (*de-icing*) apresentou **múltiplas falhas** durante o voo.

2. Falhas da tripulação

- Os pilotos **não seguiram os procedimentos** previstos nos manuais da aeronave para situações de acúmulo de gelo.
- **Oito alertas de "cruise speed low"** (velocidade de cruzeiro baixa) soaram durante o voo e foram ignorados.
- O alerta de **"degraded performance"** (desempenho degradado) também não recebeu ação adequada.
- Gravações da cabine revelaram que os pilotos mantinham **conversas informais** sem relação com a operação, reduzindo o monitoramento dos sistemas.
- O comandante relatou que o sistema de degelo estava com mau funcionamento; o copiloto admitiu em determinado momento que **havia esquecido de ativar o sistema**.
- Os pilotos ligaram e desligaram o degelo várias vezes durante os alertas de gelo, em vez de manter o sistema ativo.

3. Cultura de segurança da Voepass

- A investigação apontou falhas sistêmicas na **cultura de segurança** da companhia.
- Um piloto que havia operado o PS-VPB na noite anterior ao acidente **relatou verbalmente uma falha no sistema de degelo**, mas o problema **não foi registrado no diário técnico** (*technical log book*), o que, pelas normas da ANAC, teria impedido o voo.
- Um ex-funcionário denunciou que a liderança da empresa **pressionava a equipe para evitar o solo de aeronaves** para manutenção.

4. Falhas regulatórias (ANAC)

- A ANAC vinha monitorando a Voepass desde o acidente.
- Em outubro de 2024, a agência determinou medidas como redução de malha e aumento do tempo de solo para manutenção.
- Em fevereiro de 2025, novas inspeções revelaram **"degradação do sistema de gestão"** e **"falha sistemática no cumprimento de requisitos"**.

Linha do Tempo da Investigação

Data	Evento
09/08/2024	Acidente em Vinhedo/SP — 62 mortos
06/09/2024	FAB divulga relatório parcial
10/2024	ANAC impõe medidas restritivas à Voepass
02/2025	Novas inspeções apontam degradação da gestão
11/03/2025	ANAC suspende operações da Voepass
08/2025	1 ano da tragédia — relatório final previsto para dezembro
09/2025	Relatório aponta fadiga dos tripulantes como fator contribuinte
07/2026	Relatório com 95% de conclusão, em revisão internacional (BEA/França)

Consequências

- **Suspensão da Voepass:** Em março de 2025, a ANAC suspendeu as operações da companhia, citando "quebra de confiança" nos processos internos.
- **Revisão internacional:** O relatório final passou por análise técnica do **BEA** (França), país fabricante da aeronave ATR, conforme protocolo da OACI.
- **Impacto regulatório:** O caso reforçou a fiscalização sobre companhias aéreas regionais no Brasil e os protocolos de manutenção de sistemas anti-gelo.

Fontes

- CENIPA — Relatório Final de Investigação (Voo PTB 2283)
- AEROIN — "Novo relatório do acidente da Voepass"
- CNN Brasil — "Relatório parcial aponta falhas de pilotos, Voepass e ANAC"
- Reuters — "Brazil suspends Voepass airline operations"
- G1 — "Queda do avião da Voepass: relatório do Cenipa passa por revisão internacional"
- Wikipedia — "Voo Voepass 2283"

Documento gerado automaticamente em 24/07/2026. Este é um resumo informativo e não substitui o relatório oficial do CENIPA.